

Correcciones principales con relación al documento final entregado por Huartamendia-Luzardo:

- Título - Corresponde mantener el subtítulo que tenía la pre entrega: Patologías Frecuentes
- Pág. 1: "~~Área Patologías~~" "Área de Patología"
- Pág. 2: Índice 3.2.3. ~~Cementicos~~ Cementicios
- Pág. 8: "...el agua ~~podría~~ ingresar por presión..."
- Pág. 15: "Luego del ~~fraguado~~ ~~característico~~ del hormigón..." "Luego del lapso conveniente, orden aproximado 3 días..."
- Pág. 16: Faltan en el gráfico varillas horizontales (en extremo izquierdo de la base y en parte inferior del muro)
- Pág. 22: "~~Hay suelos sin embargo con resistencia muy baja.....muy costosos~~"
- Pág. 28: Para la ejecución de esa losa de subpresión deberá rebajarse la napa freática
- Pág. 29: Acepciones del término Patología : Ciencia que estudia los problemas constructivos de los edificios y el proceso patológico
- Pág. 31: "~~El proceso patológico siempre debe estar precedido por...~~" "Para diagnosticar hay que investigar o sea que habrá..."
- Pág. 33: Lleva también geotextil por la parte inferior (Según expresa gráfico pág. 28)
- Pág. 37: "Luego del ~~fraguado~~ del hormigón" "Luego del endurecimiento del hormigón"
- Pág. 38: "...no pudiendo posteriormente ~~ratificar~~ las mismas "no pudiendo posteriormente rectificar..."
- Bibliografía - corresponde también, Calavera, J.-"Muro de contención y Muro de sótano"