LINEAMIENTOS > PAISAJÍSTICOS GENERALES > > > > PARA > LA > > > > > > CIUDAD > DE > > > > JUAN > LACAZE > >

[UNA APROXIMACIÓN DESDE EL ARBOLADO URBANO]

MUNICIPIO DE JUAN LACAZE
COLONIA URUGUAY

COLONIA DEPARTAMENTO
Obra de todos

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
UDELAR

CURE
Centro Universitario Regional del Este

UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA URUGUAY

Universidad de la República
Av. 18 de Julio 1824 CP: 11200
Montevideo, Uruguay
Tel.: (+598) 2 400 9201
www.udelar.edu.uy

Rector
Héctor Cancela

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Bv. Artigas 1031 CP: 11200
Montevideo, Uruguay
Tel.: (+598) 2 400 1106
www.fadu.edu.uy

Decano
Marcelo Danza

Consejo Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo
Orden Estudiantil
Andrea García
Mailén Dávila
Valentina Hernández

Orden Egresados
Sonia Prieto
Mercedes Espasandín
Guillermo Rey

Orden Docente
Lucía Bogliaccini
Ana Vallarino
Daniel Bergara
Mercedes Medina
Juan Articardi

Instituto de Proyecto
Bv. Artigas 1031 CP: 11200
Montevideo, Uruguay
Tel.: (+598) 2 400 1106
institutoproyecto@fadu.edu.uy

Comisión Directiva
Directora
Daniella Urrutia

Orden Docente
Alejandro Folga
Daniela Garat
Ana Vallarino
Gastón Ibarburu

Orden Estudiantes
Ismael Alanis

Orden Egresados
Evandro Sarthou

Departamento de Paisaje y Espacio Público
dpep.ip@fadu.edu.uy

Directora
Ana Vallarino

Intendencia de Colonia
Palacio Municipal, Av. General Flores 467
Colonia del Sacramento, Colonia
Tel.: (+598) 4522 7000
www.colonia.gub.uy

Intendente (2020-2025)
Carlos Moreira Reisch

Intendente (2025-2030)
Guillermo Rodríguez Guaraglia

Municipio de Juan Lacaze,
Zorrilla de San Martín 424 CP: 70500
Juan Lacaze, Colonia
Tel: (+598) 4586 3563
municipio@juanlacaze.gub.uy

Concejo Municipal (2020-2025)
Alcalde
Arturo Bentancor
Concejales
Lilians Dotti,
Juan Cruz Urricariet,
Vanesa Fenoglio,
Fabian Buschiazzo

Concejo Municipal (2025-2030)
Alcalde
Darío Brugman

Concejales
Andrea Pérez
Silvana Montiel
Marcos Rostañol
Jorge Boné

Lineamientos paisajísticos generales para la ciudad de Juan Lacaze. Una aproximación desde el arbolado urbano.

Ana Vallarino Katzenstein
(dirección)
Montevideo: Instituto de Proyecto, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de la República, 2026.
366 págs.; 225 x 253 mm

ISBN: 978-9974-0-2347-5

Lineamientos paisajísticos generales para la ciudad de Juan Lacaze.
Una aproximación desde el arbolado urbano.

Coordinación
Departamento de Paisaje y Espacio Público
Instituto de Proyecto

El desarrollo del proyecto implicó un trabajo interdisciplinario y cooperativo; sin embargo se indican a continuación los roles en los que cada integrante se destacó de manera particular

Responsable
Ana Vallarino Katzenstein

Equipo técnico
Cecilia Ameijenda Hernández
Ximena Ayestarán Larrosa
Ines Cadenazzi García
Ethel Mir Caula
Fabiana Oteiza Di Matteo
Silvia Rodriguez Silva
Verónica Romero Fernandez
Ana Vallarino Katzenstein

Cartografía
Silvia Rodriguez Silva
Juan Luis González Piedrabuena

Informe jurídico
Alberto Quintela Peruzzo

Análisis y edición de la información
Ana Vallarino Katzenstein
Juan Luis González Piedrabuena

Colaboradores externos
Diego Barboza [asesor en relevamiento de arbolado];
Julieta Collazo [trabajo de campo];
Lauren Trinidad [asesor agronomía];
Alejandra Ibarlucea [fotografía vegetal]

Agradecimientos
Marisa Gutiérrez

Relación con la enseñanza de grado.
Licenciatura en Diseño de Paisaje,
CURE, UdelaR.
Curso.
Métodos de Investigación en ciencias sociales:
Docente.
Ana Vallarino Katzenstein
Estudiantes:
Julieta Agriela, Antonella Bianchi, Ramiro Blanco, Magdalena Boada, Sabrina Chavez, Ana Laura Laborda, Gustavo Larrosa, Melany León, Daiana Marijanovich, Melissa Moreira, Milagros Techera, Alexa Razquín, Sofía Romero

Diseño Editorial
Juan Luis González Piedrabuena

Diseño de Comunicación Visual
Micaela Villanueva Comas

Todas las fotografías son de Cecilia Ameijenda, Ximena Ayestarán, Ines Cadenazzi, Juan Luis González, Ethel Mir, Fabiana Oteiza, Silvia Rodriguez, Verónica Romero, Ana Vallarino, salvo las de las fichas vegetales que son de Alejandra Ibarlucea.

© Los autores, 2026
© Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), 2026

LINEAMIENTOS PAISAJÍSTICOS GENERALES

PARA LA CIUDAD DE JUAN LACAZE

UNA APROXIMACIÓN DESDE EL ARBOLADO URBANO

Ana Vallarino Katzenstein

[Responsable]

>

TABLA DE CONTENIDOS

1. PRIMERA PARTE. MARCO GENERAL 21

1.A. MARCO INSTITUCIONAL 23

1.B. CASO DE ESTUDIO 25

1.C. MARCO TEÓRICO 29

1.C.1. DISEÑO DEL PAISAJE 29

1.C.2. ARBOLADO URBANO 31

1.C.2.A. IMPORTANCIA DEL ARBOLADO URBANO 31

1.C.2.B. PODA DEL ARBOLADO URBANO. 32

1.C.2.C. PLANTACIÓN DEL ARBOLADO URBANO 38

1.C.3. DERECHO, PAISAJE Y ESPACIO PÚBLICO 42

2. SEGUNDA PARTE. ESTUDIO DE CASO 53

2.A. METODOLOGÍA: ENFOQUE Y TÉCNICAS 55

2.A.1. ENCUESTAS A VECINOS 56

2.A.2. OBSERVACIÓN EXPLORATORIA. 56

2.A.3. RELEVAMIENTO GEOREFERENCIADO DEL ARBOLADO ALINEADO EN ACERAS 57

2.B. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL CASO DE ESTUDIO 61

2.B.1. SONDEO DE PRÁCTICAS SOCIALES EN ESPACIOS LIBRES 61

2.B.1.A. USOS, ACTIVIDADES Y PERCEPCIONES 61

2.B.1.B. MOSAICO DE OBSERVACIÓN EXPLORATORIA. 75

2.B.2. DIAGNÓSTICO DE COMPONENTES DEL ESPACIO CALLE:
ARBOLADO ALINEADO Y ACERAS 88

2.B.2.A. ARBOLADO ALINEADO 88

2.B.2.B. COMPOSICION Y ACERAS 93

2.B.3. PUESTA EN CONTEXTO DEL ARBOLADO DE JUAN LACAZE.
DEL DIAGNÓSTICO AL PROYECTO 162

3. TERCERA PARTE. PROPUESTA 165

3.A. LINEAMIENTOS PAISAJÍSTICOS GENERALES
DESDE LA PERSPECTIVA DEL ARBOLADO URBANO. 167

3.A.1. ELEMENTO CLAVE 167

3.A.2. PRINCIPIOS RECTORES DE LA PROPUESTA 174

3.A.3. PAUTAS DE ORDENAMIENTO PAISAJÍSTICO 176

BIBLIOGRAFÍA 191

La autoría de los textos es de Ana Vallarino, a excepción del item “1.C.3.Derecho, paisaje y espacio público” cuyo autor es Alberto Quintela; de los items “1.C.2. Arbolado urbano” y “2.B.2. Diagnóstico de componentes del espacio calle”, cuya autoría la comparte Vallarino con Inés Cadenzzi, Ximena Ayestarán y Fabiana Oteiza; y del item “2.A.3.Relevamiento georefenciado del arbolado” cuya autoría la comparte Vallarino con Silvia Rodríguez

>

ABREVIACIONES

AGESIC. Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento.

ANII. Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

CAP. Circunferencia a la Altura del Pecho (medida del tronco de un árbol).

CURE. Centro Universitario Regional Este.

DAP. Diámetro a la Altura del Pecho (medida del tronco de un árbol).

DPEP.IP. Departamento de Paisaje y Espacio Público - Instituto de Proyecto.

EUCD. Escuela Universitaria Centro de Diseño.

FADU. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo.

FAGRO. Facultad de Agronomía.

FANAPEL. Fábrica Nacional de Papel

GPS. Sistema de Posicionamiento Global

IENBA. Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes.

IMPO. Centro de Información Oficial (fuente de enlaces legales)

IMM / IM. Intendencia de Montevideo

INE. Instituto Nacional de Estadística.

LDP. Licenciatura en Diseño de Paisaje.

MEC. Ministerio de Educación y Cultura.

ONU. Organización de las Naciones Unidas.

PNUD. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

POTDSJL. Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Juan Lacaze.

PPPY. Parque Público Punta Yeguas.

REDAU. Revista de Derecho Administrativo y Urbanístico.

SIG. Sistema de Información Geográfica.

T.O.C.A.F. Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera.

UDELAR. Universidad de la República.Uruguay).

>

RESEÑA

Este trabajo desarrolla lineamientos paisajísticos generales para la ciudad de Juan Lacaze desde la perspectiva del arbolado urbano. Se enfoca en las prácticas y representaciones asociadas a los espacios libres, en particular al espacio calle como una prolongación del espacio doméstico y parte sustancial de la vida pública. Se realiza un relevamiento del arbolado de alineación y un estudio exploratorio de usos, actividades y apropiaciones de las aceras para esbozar un nuevo paradigma para el espacio calle de la ciudad de Juan Lacaze. Se proponen lineamientos para el diseño y gestión del espacio público calle, articulando vida urbana, espacios libres y arbolado urbano.



FIGURA 1 ^.

FOTOGRAFÍA AEREA DE JUAN LACAZE.

EXTRAÍDO DE GOOGLE EARTH

>

PREFACIO

Ana Vallarino Katzeninstein
Directora
Departamento de Paisaje y Espacio Público.
Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo,
Universidad de la República

La presente publicación es el resultado de un proceso interinstitucional desarrollado entre la primavera de 2023 y el verano de 2025–2026, orientado a la elaboración de lineamientos paisajísticos generales para la ciudad de Juan Lacaze, con especial énfasis en el arbolado urbano y su articulación con las prácticas sociales asociadas a los espacios libres.

El trabajo surge a partir de los intercambios iniciados en 2023 entre el Municipio de Juan Lacaze, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) y el Centro Universitario Regional del Este (CURE), con el propósito de construir un marco de cooperación que permitiera ordenar las tareas, definir los recursos necesarios y dar continuidad a una serie de estudios previos desarrollados por la FADU entre 2019 y 2024, que tuvieron a la ciudad de Juan Lacaze como caso de estudio.


Desde sus inicios, el proyecto se concibió como una experiencia integral_ articulando enseñanza, investigación y extensión_, en la que confluyeron distintas escalas de análisis, saberes disciplinares y actores institucionales. Si bien no todas las actividades inicialmente previstas pudieron concretarse, la formalización del acuerdo interinstitucional permitió avanzar en una línea de trabajo común, sostenida en la colaboración entre docentes y estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Paisaje, bajo la coordinación académica del Departamento de Paisaje y Espacio Público del Instituto de Proyecto de FADU Udelar.

El proceso combinó instancias de planificación de gabinete, coordinaciones institucionales y exploraciones metodológicas preliminares, que dieron paso al trabajo de campo en Juan Lacaze. Este incluyó relevamientos de arbolado urbano y exploraciones de prácticas sociales vinculadas a los espacios libres, desarrolladas en distintas etapas y acompañadas por instancias de intercambio, formación y socialización de avances

El volumen que se presenta recoge y desarrolla los principales aportes de esta experiencia, con la intención, por un lado, de aplicarlas al caso en cuestión. Por otro lado, la idea es contribuir al debate académico y técnico sobre el paisaje urbano, el arbolado y el espacio público en ciudades intermedias, así como de ofrecer herramientas conceptuales y metodológicas útiles para futuras intervenciones y estudios en contextos similares.

1.
PRIMERA PARTE.
MARCO GENERAL

>>



1.A.

MARCO INSTITUCIONAL

Este trabajo deriva de un convenio entre el Municipio de Juan Lacaze (en el departamento de Colonia, Uruguay) y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República, llevado a cabo bajo la coordinación del departamento de Paisaje y Espacio público del Instituto de Proyecto de FADU. El objetivo general del mismo es "desarrollar lineamientos paisajísticos generales para la ciudad de Juan Lacaze desde la perspectiva del arbolado urbano" (Municipio de Juan Lacaze y Facultad de Arquitectura 2024). Para lograrlo se definen como objetivos particulares "realizar un relevamiento del arbolado urbano alineado en aceras de la ciudad de Juan Lacaze" y "generar un diagnóstico preliminar del arbolado urbano en forma articulada con los espacios libres de la ciudad de Juan Lacaze" (Municipio de Juan Lacaze y Facultad de Arquitectura 2024).

ANTECEDENTES

La propuesta se inscribe en la línea de trabajo que apunta a seleccionar y articular variables para la elaboración de lineamientos de diseño paisajístico para ciudades del interior del Uruguay, poniendo especial énfasis en la gestión de los espacios libres en general y en el espacio público calle en particular, tomando como un elemento clave al arbolado de las aceras. Para ello se toma a la ciudad de Juan Lacaze como estudio de caso intrínseco e instrumental y, asimismo, se retoman aprendizajes de estudios realizados por el Departamento Paisaje y Espacio Público de FADU UDELAR en otras localidades, como Cardona, Fray Bentos, San José y Montevideo.

En particular, la UDELAR y la FADU han colaborado con Juan Lacaze en diversas oportunidades, trabajando para fomentar el desarrollo local desde diferentes perspectivas. Específicamente, y en relación con este acuerdo, se pueden mencionar algunas experiencias como los trabajos en el taller Apolo, como es el caso del curso electivo "Juan Lacaze extrovertido" que culminó en una publicación (Cf. (Preciozi, et al. 2020)) y el curso opcional "La influencia del arbolado en el paisaje y microclima urbano de la ciudad de Juan Lacaze" (coordinado desde el Departamento Paisaje y Espacio Público Público del Instituto de Proyecto y el Instituto de Tecnologías) que culminó en la publicación homónima (Piazza and Piccion 2020).



FIGURA 2 ^.

PROYECTOS DE ESTUDIANTES DE FADU EN JUAN LACAZE.

*EXTRAÍDO DE **JUAN LACAZE EXTROVERTIDO**.*

1.B.

CASO DE ESTUDIO <01>

Juan Lacaze es una ciudad situada en el departamento de Colonia, sobre la costa del Río de la Plata, a 150 km de Montevideo y a 45 km de Colonia del Sacramento, la capital departamental. De acuerdo al Censo de población y viviendas de 2023 Colonia del Sacramento tiene 32174 habitantes. Y Juan Lacaze cuenta con 12397 habitantes; Esto representa un 0.0035% de la población del Uruguay, actualmente con 3.499.451 habitantes (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2025). Es una localidad urbana con rango de ciudad (pues tiene más de 5000 habitantes y 2000 viviendas) y, si bien no hay una categorización legal, se la puede considerar como una localidad de mediano porte para el Uruguay.

La ciudad tuvo un empuje muy fuerte con la actividad industrial a fines del S XIX y en el S XX. "A fines de 2016 la población de Juan Lacaze asistió al final de una historia que había comenzado en 1898, con la instalación de la Fábrica Nacional de Papel (FANAPEL) y que siguió en 1906 con la llegada de la textil Campomar" […] Con el transcurrir de las décadas, aquel incipiente poblado se transformó en una ciudad con características bastante singulares en el interior uruguayo, especialmente por su escaso contacto con el universo rural y por el desarrollo de tradiciones políticas y sindicales vinculadas a corrientes de izquierdas, que no fueron tan difundidas en otras localidades de iguales dimensiones (Abella, 2020: 27). Abella sostiene que en una ciudad que ha sufrido un "apagón industrial" como el de Juan Lacaze es necesario atender a las diferentes subjetividades, apelar a la participación ciudadana (como ya se dio en varias iniciativas para reflotar las industrias) para resignificar las memorias propias de la localidad e imaginar el mejor futuro posible (2020: 28) (Vallarino 2025).

Frente a la actual realidad de Juan Lacaze, Capandeguy (La rebeldía del sábalo. Juan Lacaze como territorialidad. 2020), propone enmarcar a Juan Lacaze en territorialidades rurales y rur-urbanas amplias, yendo más allá de considerarlo como un enclave urbano moderno en declive. Destaca las virtudes de los pueblos y ciudades pequeñas en estos tiempos "posurbanos" en los que se "conservan patrones locales y de filosofías de vida, de costumbres, de léxicos, de modismos y de actitudes humanas generosas que se expresan en prácticas y en micropaisajes fenoménicos" (2020: 45). Pero, asimismo, propone apelar a la arquitectura, al urbanismo y al ordenamiento territorial para buscar sentidos y potencia-

<01> Para la presentación del caso de estudio se transcribe fragmentos de la ponencia presentada al XVIII SIIU (Vallarino 2025)

FIGURA 3 v.

ÁREA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD






FIGURA 4 ^.

UBICACIÓN DE JUAN LACAZE

*MAPA ORIGINAL EXTRAÍDO DE **GOOGLE EARTH**.*

lidades, hace referencia al “desarrollo territorial” como noción que trasciende al “desarrollo local”. Plantea que esa noción de desarrollo se puede expresar en tácticas y estrategias hipotéticas y operativas como aprovechar el capital social colaborativo de la sociedad lacazina; re-enclavizar a Juan Lacaze, yendo más allá de las sombras de viejo enclave industrial y portuario y materializar nuevos imaginarios promoviendo la calificación urbana y de la territorialidad cercana (Capandeguy, 2020: 47-48).

1.C.
MARCO TEÓRICO

1.C.1. DISEÑO DEL PAISAJE

Un estudio paisajístico implica relaciones complejas, interacciones sociedades/naturaleza con influencias recíprocas. A diferencia de los estudios ambientales, integran la dimensión subjetiva, cultural y social e implican un acto creativo, ya sea individual o colectivo. Esto permite articular las prácticas sociales con los significados y valores asociados a la naturaleza habilitando una toma de conciencia que atienda a lo ambiental con una visión integral, de un punto de vista disciplinar y territorial. O sea que la relación entre las actividades humanas y el ambiente iría más allá de la idea de una relación en un solo sentido, en términos de impacto, propio de leyes de protección de la naturaleza.

El paisaje promueve la valoración de cualidades asociadas al habitar cotidiano con cualidades propias de bienes, monumentos y sitios patrimoniales; coadyuva a una visión proactiva del patrimonio y a una práctica de un turismo responsable; contribuye al desarrollo local, de un punto de vista identitario y productivo; promueve la sensibilización y la concientización hacia los valores y bienes colectivos, tanto como la creatividad y la innovación, potenciando la generación de oportunidades laborales y el mejoramiento de los espacios habitables. Ostenta un rol central como instrumento educativo, siendo un mediador en las relaciones ser humano /naturaleza (con la propia y con la que nos rodea), habilitando visiones integrales y prácticas saludables a nivel individual y ambiental, involucrando a cuestiones asociadas a la movilidad, la energía, el cambio climático así como apoyando la reinserción social de individuos y grupos socialmente marginados.

El paisaje fomenta la interacción entre espacios domésticos, espacios libres, espacios públicos y espacios verdes, guía en el camino de relacionamiento con una naturaleza domesticada, mejorando la calidad de vida, asentando el alcance de una vida plena y apoyando al ser humano en su búsqueda de la felicidad.

En definitiva, el paisaje se concibe como una articulación entre prácticas y representaciones humanas asociadas a la naturaleza. Esto va de la mano, por un lado, de la concepción del proyecto como un proceso. Por otro lado, ha implicado tomar al arbolado como un

indicador y como un instrumento. De esta forma se ha podido poner énfasis en elementos vivos del paisaje y prestar especial atención al manejo y a la gestión subsiguiente.

Se busca articular aspectos biofísicos y socioculturales, abordados desde una perspectiva material e inmaterial, considerando especialmente las variables que afectan el diseño, la participación ciudadana, la gestión y el mantenimiento del arbolado de las aceras en particular y de la vegetación en los espacios libres, públicos y privados, en general.

En este trabajo se trata el proyecto y la gestión del paisaje urbano, centrado en el espacio calle, con foco en la vida urbana, articulando espacios libres y arbolado urbano.

Se parte de la particular condición que tienen las ciudades del interior del Uruguay cuya escala habilita relaciones sociales y políticas particulares. Al respecto Bellet Sanfelíú y Llop Torné reflexionan sobre la condición transversal de lo que llaman ciudades intermedias. Complementan las variables cuantitativas que suelen definir la taxonomía de las ciudades con aspectos cualitativos, que habilitan transversalidades y cruces de escalas (2004:569). Se preguntan: "¿Cómo se puede relacionar este tipo de ciudad con los procesos de «metropolización» y concentración de poder, de recursos económicos y de gestión de las ciudades más grandes? Sin duda, uno de los caminos es a través de la potenciación de sus condiciones urbanísticas (la urbanidad) y del reforzamiento y articulación de las relaciones en red (territorialidad)" (2004:580). Defienden los valores de la vida cotidiana, del ambiente social y cultural y de la relación espacio individual-espacio comunitario. Sin embargo, se plantean ciertos riesgos relativos a la gestión y gobernanza: "¿Son realmente estas ciudades espacios favorables para el desarrollo de nuevas formas de democracia local y nuevas formas de ciudadanía o facilitan sus condiciones la existencia de caciquismo?" (2004: 580). **<02>**

Interesa en este estudio en particular, dentro de lo que son los espacios libres urbanos, poner el acento en la calle, como lo hace Jean-Loup Courdon. Este autor dedica una obra al análisis de los valores del espacio público calle, allí logra, como lo expresa Françoise Choay en su prólogo (2001: 7), plantear cuestiones de gran actualidad (aún hoy) en el marco de la mundialización y la hipertecnología, que atañen a la relación entre el establecimiento humano y el espacio concreto, con la temporalidad. Reflexiona sobre el valor del espacio calle, sobre el espacio del ser y el espacio del tener; expresa que los signos de los mundos que representamos, las actividades, los proyectos y los intereses de las personas, son en definitiva los que "contribuyen a producir, más allá de las dimensiones catastrales, la real e inconmensurable inmensidad de la calle" (2001: 163). Por su parte, Gehl y Gemzoe defienden a la vida urbana pública como un punto de partida del diseño de los espacios

<02> Tomado de de la ponencia presentada al XVIII SIIU (Vallarino 2025)

libres. Sostienen que, en una sociedad en la que la vida cotidiana se desarrolla cada vez más en la esfera privada (casas, ordenadores, vehículos, espacios de trabajo y shopping centers), las intervenciones que ellos han llevado a cabo han logrado que se de un nuevo rol al espacio público, que la gente pueda utilizar sus sentidos he interactúe directamente con su entorno, en definitiva, ha adquirido un nuevo significado a la ciudad como espacio de encuentro (2000: 20). **<03>**

1.C.2. **ARBOLADO URBANO**

1.C.2.A. IMPORTANCIA DEL ARBOLADO URBANO

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, actualmente el 55% de la población mundial vive en ciudades, y se espera que para el año 2050 esta cifra aumente al 68%. América del Norte es la región más urbanizada del planeta, seguida por América Latina y el Caribe (ONU n.d.). En este contexto, el arbolado urbano ofrece numerosos beneficios ambientales, ecosistémicos, psicológicos y culturales.

En cuanto a los beneficios ambientales se ha constatado que el arbolado urbano contribuye a mejorar la calidad del aire, ya que los árboles absorben dióxido de carbono y producen oxígeno mediante la fotosíntesis. Además, su follaje retiene gases contaminantes como ozono, óxidos de nitrógeno y de azufre, así como emisiones provenientes de procesos industriales y de combustión vehicular. Las hojas también capturan partículas de polvo, suciedad y humo; especies como los plátanos (*Platanus*) son particularmente eficientes en esta función debido a la pubescencia en el envés de sus hojas.

En las ciudades, los árboles regulan la temperatura, enfriando el aire en verano entre 2 y 8°C aproximadamente y reduciendo el efecto conocido como "isla de calor". Los árboles caducifolios brindan sombra en verano, protegiendo a peatones, vehículos y fachadas, mientras permiten el paso de la luz solar en invierno, aumentando la temperatura en los hogares y moderando las temperaturas extremas. La evapotranspiración del follaje contribuye también a la regulación del microclima urbano aportando humedad a la atmósfera. Los ejemplares adultos favorecen la retención de agua y mejoran la permeabilidad del suelo, disminuyendo el volumen y la velocidad de la escorrentía. La sumatoria de copas, denominada canopia, forma una bóveda natural sobre calles y aceras que aporta valor paisajístico, sombra, protección frente al viento y amortiguación acústica.

Los beneficios o servicios ecosistémicos son aportes esenciales que la naturaleza proporciona a los seres humanos para su supervivencia y bienestar. Incluyen servicios de provi-

<03> Ibid

sión (como alimentos y agua), regulación (por ejemplo, del clima y la purificación del agua), soporte (como la formación del suelo) y culturales (recreación, turismo). En particular, el arbolado urbano provee hábitat, alimento y agua a numerosas aves, insectos y otras clases de animales, favoreciendo la restauración de la biodiversidad local. Su sistema radicular conforma una red de conexiones biológicas entre individuos, generando asociaciones simbióticas con hongos y microorganismos que enriquecen el suelo urbano, mitigando su compactación y empobrecimiento, mejorando la aireación, biodiversidad y fertilidad del suelo.

Diversos estudios científicos demuestran asimismo, que la proximidad a espacios verdes y el contacto con la naturaleza reducen el estrés, la ansiedad y los síntomas de enfermedades psicológicas y psiquiátricas, favoreciendo la salud mental y el bienestar general.

Entre los beneficios culturales destaca el hecho de que el arbolado urbano contribuye a la identidad local y a la sensación de pertenencia comunitaria. El valor simbólico de ciertas especies, como el Ceibo o el Ibirapitá en nuestro país, así como ejemplares monumentales o alineaciones destacadas (por ejemplo, los ombúes añosos o los bosques costeros o las alineaciones de plátanos en Juan Lacaze) conforman una imagen paisajística única, estrechamente vinculada al lugar y su historia.

1.C.2.B. PODA DEL ARBOLADO URBANO

La poda implica el corte parcial o total de una rama o una raíz, para el cual es requisito *sine qua non* que haya un objetivo claro que evite daños posteriores (Anaya 2019). Es importante destacar que toda intervención de poda genera algún nivel de daño en el ejemplar. No obstante, este impacto puede minimizarse si la práctica se realiza en el momento adecuado, con criterios técnicos apropiados y herramientas adecuadas. Tal como se señala en el *Plan Maestro para el Arbolado Público Lineal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires* : "La poda tiene un alto impacto en el período de vida útil o longevidad del arbolado de la ciudad. Deben crecer en un esquema dirigido, con poda de formación, que les permita formar estructuras fuertes y ser más sustentables en el tiempo. Realizar la mencionada poda para prevenir problemas de estructura es simple y económico, en comparación con los tratamientos y correcciones que significa una poda de mantenimiento en árboles con problemas por ausencia o mala poda de formación." (Ministerio de ambiente y espacio público 2013, 83). Esta afirmación pone en evidencia la importancia de realizar podas tempranas y bien planificadas —particularmente las podas de formación— como estrategia preventiva para el desarrollo de árboles sanos, longevos y funcionales en el espacio urbano.

Las intervenciones sobre el arbolado deben reducirse al mínimo necesario, tanto por razones económicas como biológicas, dado que toda operación de poda genera un estrés fisiológico en el ejemplar que puede comprometer su desarrollo y longevidad. Para reducir la necesidad de podas reiteradas y mantener los árboles en buenas condiciones es fundamental considerar las condiciones de cada ubicación y ambiente entorno urbano a la hora de seleccionar las especies a implantar. En este sentido, se recomienda atender a la magnitud de los árboles. La primera magnitud abarca especies que superan los 15 metros de altura (recomendadas para espacios amplios y aceras con faja verde). En la segunda magnitud se incluyen especies cuyo desarrollo final se encuentra entre los 5 y 15 metros de altura. La tercera magnitud comprende especies que no superan los 5 metros de altura (adecuadas para aceras angostas o con presencia de tendido eléctrico aéreo, ya que no generan conflictos con la infraestructura urbana).

Ningún árbol debe ser podado sin que exista previamente una finalidad claramente definida. Toda decisión de intervención sobre ejemplares arbóreos debe estar justificada en función de un objetivo concreto, lo cual a nivel urbano exige el diseño de un plan de gestión que incluya un programa y un cronograma de acciones, trascendiendo la mera ejecución de podas aisladas.

En el contexto del arbolado urbano de alineación, la poda se aplica por diversas razones: garantizar la seguridad de las personas y bienes (prevenir riesgos de caída de ramas o interferencias con infraestructura), facilitar la adaptación del ejemplar al entorno construido (anchos de las aceras, pavimentos, cableado aéreo, infraestructura subterránea y edificaciones), eliminar interferencias (con alumbrado, señales de tránsito, tránsito vehicular), fortalecer la estructura del árbol, mejorar aspectos estéticos (mantener una forma armoniosa y una integración adecuada en el paisaje urbano, sin alterar su morfología natural) y del estado sanitario de los ejemplares (eliminar ramas secas, enfermas o dañadas que puedan comprometer la salud del ejemplar).

Estos objetivos derivan en tres tipos fundamentales de poda, la poda de seguridad, la poda sanitaria y la poda estética.


La poda de seguridad tiene como finalidad minimizar riesgos para las personas y los bienes materiales, derivados de las interferencias del arbolado con tendidos aéreos, edificaciones, señales de tránsito u otros elementos del entorno urbano. Este tipo de intervención implica acciones como el acortamiento o la eliminación de ramas que puedan representar un peligro o generar conflictos, ya sea por su proximidad a estructuras o por afectar la visibilidad en la vía pública. Para ejecutar una poda de seguridad adecuada se debe realizar

un análisis estructural del ejemplar (identificar ramas problemáticas o en conflicto con infraestructuras) y hacer luego una remoción selectiva (efectuar cortes estratégicos para reducir la altura y/o el volumen del árbol, priorizando siempre la conservación de su estabilidad estructural y forma natural). Tal como se ilustra en la <FIGURA 5>, se recomienda eliminar una porción de las ramas terminales, conservando en cada corte una rama lateral —comúnmente denominada "tirasavia"— con un diámetro proporcional, capaz de asumir el rol de nuevo eje dominante. Esta práctica permite mantener una arquitectura equilibrada del árbol, favoreciendo su recuperación y continuidad en el desarrollo. En esta misma instancia se deben eliminar ramas secas, dañadas o quebradas, contribuyendo no solo a la seguridad, sino también al saneamiento general del ejemplar.

Otra estrategia de manejo del arbolado urbano es la poda de conducción en altura, cuyo objetivo principal es guiar el crecimiento del árbol para evitar interferencias con elementos urbanos como semáforos, señalizaciones, edificaciones o líneas de tendido eléctrico. Esta técnica es especialmente recomendable para ejemplares jóvenes o de mediana edad, ya que permite intervenir sobre su arquitectura en desarrollo, favoreciendo la elevación de la copa y el mantenimiento de una altura adecuada. Para llevar a cabo una poda de conducción efectiva, se deben considerar primeramente una evaluación estructural del árbol para identificar las ramas principales que definirán la dirección del crecimiento vertical. Luego hay que realizar una selección y poda de ramas, acortando las ramas bajas cuyo diámetro supere los 10 cm, con el fin de estimular el desarrollo de las ramas superiores. Asimismo, se deben eliminar todas las ramas que se desarrollen por debajo de la estructura principal o que interfieran con infraestructuras como el cableado aéreo u otros elementos urbanos. Este tipo de intervención debe realizarse de forma progresiva. En una primera instancia, se acortan las ramas bajas seleccionadas; en una segunda etapa posterior, se procede a su poda o eliminación definitiva. Esta práctica escalonada minimiza el impacto fisiológico sobre el ejemplar y favorece una adaptación gradual a su estructura definitiva.

La poda sanitaria, también denominada poda de limpieza, tiene como objetivo mejorar la salud general del árbol mediante la remoción de ramas muertas, enfermas, dañadas o con grietas. Este tipo de intervención es fundamental en ejemplares adultos o maduros, ya que con el tiempo suelen desarrollar copas con material vegetativo deteriorado, lo que representa un riesgo potencial para la seguridad de personas y bienes. Estas ramas suelen tener conexiones débiles con la estructura principal del árbol, lo que incrementa la probabilidad de caída. Además de eliminar este tipo de ramas, se deben remover aquellas que se crucen, estén mal orientadas o interfieran con el crecimiento estructural del ejemplar. Este tipo de poda debe realizarse de forma periódica, siendo recomendable una frecuencia de dos intervenciones anuales, para asegurar la sanidad y estabilidad del arbolado. Dentro de

FIGURA 5 V.
ESQUEMAS DE PODAS DE SEGURIDAD



esta categoría se incluyen la poda de aclareo, la poda de formación y la poda de balanceo. La poda de aclareo se aplica principalmente a árboles adultos o maduros y tiene como finalidad disminuir la densidad de la copa, mediante la eliminación selectiva de ramas, permitiendo así una mayor penetración de luz solar y circulación de aire en el interior de la copa. Esto es especialmente importante en especies de copa densa, como el tilo (*Tilia sp.*), ya que al mejorar las condiciones de ventilación e iluminación, se reduce la proliferación de plagas y enfermedades, fortaleciendo la estructura del árbol. *"[…] Consiste en aligerar la estructura de una parte de las ramificaciones del ejemplar, generando una mayor transparencia en la copa, favoreciendo la incidencia solar en su interior y logrando una menor densidad de follaje. […] Al incrementarse la iluminación y la circulación de aire en el interior de la copa, se minimizará la proliferación de plagas y enfermedades evitando el debilitamiento de las ramas basales."* (Ministerio de ambiente y espacio público 2013, 89)

La poda de formación se aplica a árboles jóvenes y tiene como objetivo orientar la arquitectura del ejemplar desde sus primeros años de crecimiento. Se busca establecer entre tres y cuatro líderes principales que generen una estructura sólida, equilibrada y resistente a largo plazo. Esta intervención también incluye la remoción temprana de ramas bajas que puedan entorpecer la circulación peatonal o vehicular, con el fin de evitar cortes de gran dimensión en etapas más avanzadas del desarrollo del árbol. Se recomienda realizar esta poda durante los primeros 15 a 25 años de vida del árbol, periodo clave para el desarrollo de una estructura fuerte y de una copa bien distribuida, que le permita resistir eventos climáticos adversos como tormentas o vientos intensos.

En la <FIGURA 6> y <FIGURA 7> se ilustra el procedimiento recomendado para realizar una poda de aclareo o de formación. Deben conservarse las ramas principales o primarias, que conforman el esqueleto estructural del árbol, y seleccionarse cuidadosamente las ramas secundarias vivas que serán podadas o mantenidas, con el fin de generar una copa abierta, equilibrada y funcional. También deben eliminarse todas las ramas secas, quebradas, entrecruzadas o en exceso, que dificulten la correcta ventilación e iluminación de la copa.

Por último, la poda estética tiene como objetivo mantener o recuperar la silueta natural de cada especie, así como favorecer la floración en determinadas especies.

La denominada poda de balanceo se aplica en casos donde la copa del árbol se haya inclinado hacia la vía pública o la acera, escapando del dominio de edificaciones u otros árboles. Estas prácticas sanitarias contribuyen a generar individuos estructuralmente fuertes, minimizando el riesgo de colapso o caída de ramas secas durante eventos climáticos

FIGURA 6 V.
ESQUEMAS DE PODA DE FORMACIÓN Y DE ACLAREO




FIGURA 7 V.
FOTOGRAFÍA DE EJEMPLAR JÓVEN CON PODA DE FORMACIÓN



como tormentas. La poda de balanceo está recomendada para ejemplares que presenten algún grado de inclinación o un crecimiento desproporcionado de la copa hacia un solo sector. Su objetivo principal es equilibrar la copa, evitando fallas en ramas que soportan cargas excesivas y que puedan transmitir ese peso a las raíces, lo cual aumentaría el riesgo de vuelco del árbol. Esta intervención busca restablecer el centro de gravedad y el equilibrio estructural del ejemplar. Para ello, se deben acortar todas las ramas primarias orientadas en dirección al vuelco y podar las ramas secundarias siguiendo el procedimiento ilustrado en la **<FIGURA 8>**.

TÉCNICA DE PODA


Cuando la poda se realiza de manera incorrecta el estado vegetativo y sanitario del árbol se ve comprometido, iniciando un proceso irreversible que con el tiempo puede conducir a la declinación prematura y eventual muerte del ejemplar. Es fundamental realizar las podas correctamente, ya que los cortes excesivos o mal ejecutados provocan daños en la madera. Se recomienda remover pequeñas cantidades de follaje y evitar podas drásticas, de forma de minimizar la intensid ad de las intervenciones y elegir los momentos y la frecuencia adecuados (Ministerio de ambiente y espacio público 2013). Asimismo, es imprescindible que el equipo encargado de la gestión del arbolado público cuente con personal debidamente capacitado y con experiencia, capaz de intervenir eficazmente en la mitigación de los riesgos asociados al arbolado en entornos urbanos. El umbral de riesgo considerado aceptable varía según las políticas y objetivos; generalmente, se considera que un árbol representa un riesgo cuando presenta defectos estructurales en raíces, tronco o ramas, que pueden causar daños materiales o poner en peligro la integridad física de las personas.

Cada corte de poda genera una herida, que provoca, al menos en la madera expuesta, decoloración y descomposición. La magnitud del daño resultante dependerá de diversos factores: la especie del ejemplar, la época en que se realiza la poda, el diámetro de la madera cortada, el tratamiento o sellado aplicado, y la calidad de la unión entre la rama y el tronco. Los cortes de poda pueden ser de reducción, de remoción o de desmoche.

Los cortes de reducción **<FIGURA 9>** consisten en disminuir el tamaño de una rama, eliminando la porción terminal hasta el encuentro con una rama lateral o tirasavia. Se recomienda que esta rama lateral tenga entre un tercio y la mitad del tamaño de la rama eliminada, para que pueda asumir la función principal de soporte y supervivencia.

FIGURA 8 V.

ESQUEMAS DE PODA DE BALANCEO



Los cortes de remoción **<FIGURA 10>** consisten en eliminar una rama principal justo a la altura del cuello de la rama, o en el rebrote de la corteza si no es posible identificar claramente dicho cuello. En este tipo de corte, debe existir una relación proporcional adecuada entre la parte removida y la que queda; la sección restante debe tener un diámetro mayor que la rama eliminada. Si esta relación es inversa —es decir, si la rama removida es de mayor tamaño que la porción que queda— la estructura remanente no podrá soportar la carga, lo que provocará su debilitamiento y eventual marchitamiento (Purcell, Lo esencial para la poda de los árboles 2015).

Los cortes de desmoche implican una reducción drástica de la copa del árbol, removiendo total o parcialmente rebrotes jóvenes, ramas primarias o secundarias hasta un brote o nudo, sin considerar las ramas laterales cercanas. Este tipo de corte genera muñones con brotaciones excesivas que presentan uniones débiles, lo que deteriora aún más la condición del árbol. Esta práctica es totalmente inaceptable en árboles sanos y sólo debe considerarse en casos extremos, cuando el desmoche tiene como objetivo la recuperación del ejemplar después de eventos climáticos adversos o actos de vandalismo.

ÉPOCA DE PODA

El mejor momento para la poda depende de las especies, el estado sanitario del árbol, las condiciones ambientales y los objetivos de la intervención.


La madera muerta o ramas secas puede retirarse en cualquier momento y cantidad, pues esta operación no afecta significativamente los recursos del árbol.

Respecto a la poda de ramas vivas, en nuestro clima, pueden realizarse principalmente en dos momentos del año. Por un lado, para los árboles de follaje caduco, tenemos la poda que se realiza durante el reposo vegetativo, en invierno, cuando el árbol ha perdido todo el follaje, poniendo en evidencia su estructura. Este período comprende desde mediados de otoño hasta inicios de primavera. Lo ideal es intervenir la estructura con una poda que no supere el 20-30% del volumen total, preferentemente cerca del inicio de la brotación.

Por otro lado, tenemos la poda estival que se realiza cuando los individuos están en plena actividad, desde fines de la primavera a comienzos del verano,antes de que el árbol comience a perder hojas.. Durante esta etapa, las reservas del árbol están en aumento, el árbol está en su máximo desarrollo foliar y en consecuencia, la recuperación de las heridas de la poda es más eficaz cuando las células están activas, permitiendo una recuperación y cicatrización más rápida de las heridas (Purcell 2015).

FIGURA 9 V.

ESQUEMA DEL CORTE DE REDUCCIÓN



En este caso, se recomienda no intervenir más del 10% de la copa en ejemplares adultos, evitar el corte de ramas verdes mayores a 8 cm de diámetro, no podar ramas verdes menores a 3 cm de diámetro y retirar ramas secas y tocones (Ministerio de ambiente y espacio público 2013).

1.C.2.C. PLANTACIÓN DEL ARBOLADO URBANO

Para la selección y plantación de especies para el arbolado urbano es fundamental evaluar las condiciones del suelo y el microclima local, con el objetivo de elegir especies adaptadas al medio. Se deben considerar factores como la tolerancia del árbol a la sequía, la exposición solar, el viento, las podas y, en zonas cercanas a la costa, la salinidad.

SELECCIÓN DE ESPECIES

Al elegir el arbolado urbano es fundamental considerar los requerimientos ecológicos de cada especie en lo referente a características edáficas (textura y humedad del suelo) y condiciones climáticas y microambientales (asoleamiento, resistencia al viento, a las arenas voladoras y a la salinidad). Asimismo, son fundamentales las cualidades formales de las especies [forma específica, dimensiones, comportamiento fenológico (foliación, floración y frutificación), colores, densidades, aromas y texturas] y su resistencia a las condicionantes (podas, contaminación, sequedad, isla de calor) y las características del entorno urbano (ancho de la calle _calzada y aceras_, infraestrcturas subterráneas y aéreas, masas edificadas.


Para el arbolado alineado en aceras se prefieren árboles de follaje caduco, ya que brindan sombra en verano y permiten que las construcciones y las aceras reciban la radiación solar en otoño e invierno.

Aunque muchos árboles nativos del cono sur y de Uruguay tienen cualidades interesantes, no siempre son adecuados para alineaciones urbanas. Esto se debe a que algunas especies no son de follaje caduco o no resisten bien las podas, por lo que se reservan más para parques y espacios abiertos. Ejemplos de estas especies son el Tarumán (*Citharexylum montevidense),* Sangre de drago *(Croton lechleri)* y el ceibo *(Erythrina crista-galli*).

Numerosas especies han sido utilizadas en las ciudades de todo el país, presentando un catálogo bastante similar. En general, se prefieren árboles de follaje caduco, originarios principalmente de Europa y América del Norte, con algunas excepciones provenientes de Asia, Australia y los árboles nativos del Cono Sur (Argentina, Paraguay y Uruguay).

FIGURA 10 V.

ESQUEMA DEL CORTE DE REMOCIÓN



Una de las especies más conocidas y probadas en entornos urbanos es el *Platanus x acerifolia*, valorada por su resistencia a la contaminación, su capacidad para soportar podas y su sanidad general. Sin embargo, esta especie ha generado rechazo últimamente debido a la proliferación de la "pelusa" de los aquenios en primavera. En nuevas plantaciones se está optando por el Platanus occidentalis, que presenta una sola infrutescencia por eje, en lugar de las dos o tres esferas del acerifolia, para así generar menos molestias.

Entre las especies adecuadas para alineaciones urbanas que cada vez se utilizan más, destacan los Lapachos rosados (*Handroanthus heptaphyllus*) y Lapachos amarillos (*Handroanthus chrysotricha*).

Sin embargo, existen especies inadecuadas para su uso en veredas, como el *Ficus elastica,* árbol de gran porte y follaje persistente originario de las selvas de Malasia, cuyas condiciones climáticas difieren considerablemente de las de nuestro entorno. Es importante evitar árboles cuyas ramas interfieran con el tránsito o la visibilidad de los peatones, así como aquellos con raíces superficiales que puedan provocar tropiezos. Las podas a muy baja altura fomentan la aparición de ramas de rebrote que forman copas bajas, dificultando la visibilidad y seguridad. Asimismo, para el arbolado alineado en aceras deben evitarse árboles cuyos frutos puedan dañar a transeúntes o vehículos, como la *Araucaria bidwillii*.

REQUERIMIENTOS ESPACIALES

Es imprescindible respetar las distancias adecuadas entre los árboles y también con respecto a construcciones y calzadas. Los ejemplares no deben interferir con tendidos de cables aéreos ni con instalaciones subterráneas como cañerías de agua, gas o electricidad. Además, se debe procurar que su sistema radicular no dañe infraestructuras ni cimientos, buscando que las raíces accedan a capas profundas del suelo para evitar levantamientos en las veredas.

Como criterio general, la distancia de plantación se calcula como la mitad del diámetro final esperado de la copa del ejemplar, de modo que el árbol pueda desarrollarse normalmente. Por ejemplo, si se prevé que el árbol alcanzará una copa de 15 metros de diámetro, se plantará a 7 metros de distancia para permitir que cada individuo mantenga su forma específica, o a 5 metros si se desea una formación con copas consociadas (más densas y entrelazadas).

Esta elección dependerá del grado de densidad de la canopia que se planifique así como de la forma de la copa—ya sea piramidal, cónica o en forma de sombrilla— la cual está relacionada con la especie, el ambiente y la edad del árbol. Por ejemplo, los árboles jóvenes tienden a tener una copa más cónica, mientras que los maduros desarrollan formas más redondeadas o irregulares.

Para especies de primera magnitud, se recomienda que la distancia entre el cordón de la acera y el eje del tronco sea de un metro al menos y la distancia mínima entre la superficie del tronco y el borde de la vereda sea de medio metro para permitir el libre tránsito y evitar daños. En cuanto a la cercanía con construcciones, se debe mantener una distancia mínima de 4 metros para evitar daños en cimientos y facilitar el crecimiento adecuado del sistema radicular.

Por último, además de las necesidades de luz y nutrientes, es fundamental considerar estas distancias para prevenir interferencias con cables aéreos, instalaciones subterráneas y elementos urbanos como semáforos, garantizando así la seguridad y funcionalidad del espacio público.

Para facilitar la elección se parte del ancho de calle y se seleccionan especies de 1°, 2° y 3° magnitud de acuerdo al espacio disponible. En avenidas y calles anchas, se recomiendan ejemplares de primera magnitud como *Tipuana tipu, Liquidambar styraciflua, Platanus x acerifolia, Casuarina cunninghamiana, Quercus robur, Brachychiton populneus, Peltophorum dubium*, entre otros. En calles de aproximadamente 17 metros de ancho, son adecuados ejemplares de segunda magnitud, como *Acer saccharinum, Acer buergerianum, Jacaranda mimosifolia, Koelreuteria paniculata,* entre otros. En cuanto a los fresnos (*Fraxinus pensylvanica y Fraxinus americana*), aunque son populares por su atractiva otoñada, no se recomienda su plantación cerca de suelos rurales debido a su capacidad invasora del monte ribereño nativo. Finalmente, en calles con veredas estrechas se aconseja plantar ejemplares de tercera magnitude. Algunos ejemplos pueden ser *Lagerstroemia indica, Prunus cerasifera cv. atropurpurea, Cercis siliquastrum o Bauhinia forficata.*

ALCORQUES

El alcorque desempeña un papel fundamental en el cuidado y desarrollo saludable del arbolado urbano. Su función principal es proteger las raíces de los árboles y facilitar su acceso al agua, esencial para la supervivencia y crecimiento de los ejemplares. Permiten que el agua de riego llegue directamente a las raíces y contribuyen a una adecuada gestión del agua de lluvia. Además, actúan como barreras que evitan daños causados por el tráfico peatonal o vehicular y ayudan a mantener la estabilidad y estructura del suelo alrededor del árbol. Por otro lado, un alcorque bien diseñado no solo cumple una función técnica, sino que también aporta valor estético a las calles y plazas, integrando armónicamente los árboles en el entorno urbano.

La dimensión del alcorque debe estar directamente relacionada con el tamaño adulto de la especie que se va a plantar. Una medida saludable se considera aquella en la que, cuando el árbol alcanza su tamaño adulto, ocupa como máximo el 50% de la superficie del alcorque. Esto garantiza un espacio suficiente para el desarrollo radicular y la adecuada oxigenación del suelo, promoviendo la salud y longevidad del ejemplar.

SELECCIÓN DE EJEMPLARES E IMPLANTACIÓN

Es imprescindible contar con una planificación escalonada de la plantación, tanto en el vivero municipal como en viveros privados, para asegurar la disponibilidad continua de ejemplares y la adecuada sustitución de los árboles que se retiren.

En el vivero los árboles pueden cultivarse en tierra o en envases. En el primer caso, los árboles alcanzan un buen desarrollo inicial, pero al ser trasplantados a su lugar definitivo sufren la pérdida de aproximadamente un 40% de sus raíces y generalmente se corta la raíz principal. Por otro lado, los árboles cultivados en envases, aunque suelen ser más pequeños en altura al momento de la plantación, mantienen su raíz principal, lo que les permite un mayor desarrollo cuando están ya establecidos en su ubicación definitiva. Para la plantación en calles, los árboles jóvenes deben tener una altura mínima de 2,5 metros, lo que asegura un diámetro de tronco cercano a los 6 cm, lo suficientemente robusto para minimizar daños por vandalismo.

El hoyo de plantación debe medir al menos 60 cm de diámetro y altura, con suelo enmendado con compost para mejorar la fertilidad y estructura. El árbol debe ser entutorado con dos tutores unidos mediante alambre forrado, permitiendo cierto movimiento del tronco, lo cual favorece la formación de fibras resistentes y un desarrollo estructural adecuado. El riego debe realizarse inmediatamente después de la plantación, asegurando la reposición del suelo que pueda descender por efecto del agua. Es fundamental que el cuello del árbol quede a nivel de la superficie del suelo y nunca enterrado. Durante el primer año tras la plantación, se debe garantizar un riego regular para facilitar el establecimiento del árbol. Además, es necesario realizar un desmalezado regular en la base del árbol para evitar la competencia con las hierbas, y educar a la comunidad sobre la importancia de no realizar podas tempranas que puedan desfigurar el desarrollo natural del ejemplar.

DISEÑO

En el arbolado alineado en aceras es tradicional mantener una sola especie por cuadra. Se suele repetir históricamente un mismo modelo de plantación que, por diversos motivos, no ha evolucionado. Esta uniformidad puede derivar en paisajes monótonos, poco funcionales desde el punto de vista ecológico y estético o inadecuados para las prácticas sociales imperantes.

Pensamos que es importante articular estos criterios con las características de la zona o barrio, de un punto de vista espacial, simbólico y patrimonial así como con las prácticas sociales propias del lugar. En este sentido conviene atender a los usos y actividades de los espacios libres domésticos que lindan con el espacio calle, así como del espacio calle en si.

Por otro lado, en lo que hace a especies no leñosas que puedan acompañar a los árboles viarios, en diversos ensayos recientes realizados en ciudades como Bruselas, Madrid y Montevideo (Municipio B), se ha incorporado el uso de comunidades herbáceas dentro de los alcorques como una herramienta para promover la gestión sostenible del espacio urbano y favorecer la biodiversidad. Estas plantas herbáceas aumentan la microbiota del suelo asociada al árbol y mejoran la gestión del agua de riego. Al cubrir el área del alcorque, contribuyen al control natural de las malas hierbas, reduciendo la necesidad de aplicar herbicidas. Además, si se eligen especies nativas, estas pueden atraer insectos beneficiosos y favorecer la polinización, fortaleciendo la salud del arbolado, enriqueciendo la biodiversidad urbana y aportando asimismo cualidades estéticas al espacio público.

1.C.3. **DERECHO, PAISAJE Y ESPACIO PÚBLICO**

ALBERTO QUINTELA

—

REFERENCIAS LEGALES

Los Gobiernos Departamentales configurados en la Constitución de la República en su artículo 262 y siguientes y en la ley orgánica municipal No.9515 de 28 de octubre de 1935, otorgan el marco general en cual se desarrollan y desenvuelven el gobierno de los diversos aspectos de la vida de las comunidades en directa relación con su territorio, junto a un cúmulo de normativas que van incorporando tareas y responsabilidades. Este fenómeno es lo que se denomina “descentralización territorial” y se profundiza a partir de las primeras décadas del siglo XXI con el denominado “tercer nivel de gobierno”.
Los Gobiernos Municipales son el escalón más directo e inmediato de contacto con las necesidades de una comunidad.

En el contexto de la iniciativa de analizar mecanismos municipales, públicos y comunitarios para mejorar un sistema de arbolado público en Juan Lacaze, el organismo público desde donde y hacia donde se concentran las potestades para llevar adelante un programa de esta naturaleza es su Municipio.

Las leyes que directamente inciden en el quehacer cotidiano municipal son: la ley No.9.515 de 28 de octubre de 1935 (Ley Orgánica Municipal); las leyes número 18.567 de 13 de setiembre de 2009; 18.644 de 12 de febrero de 2010 y 19.272 de 18 de setiembre de 2014 dan nacimiento y especifican las posibilidades de actuación de los gobiernos municipales. Asimismo, buena parte de las previsiones la ley 18.308 de 18 de junio de 2008 (ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible) y sus leyes modificativas. Estrictamente debemos señalar que hay un gran conjunto normativo que de una manera u otra influye en el quehacer municipal, pero a efectos de una primera aproximación competencial, las normas referidas pueden entenderse como el corazón de la tarea en vistas a un proyecto de arbolado en el territorio de Juan Lacaze.

De la lectura de la referida Ley Orgánica Municipal No. 9.515 surge un conjunto de artículos que pautan el abordaje del tema, algunos de forma más directa que otros, a modo de ejemplo:

_El artículo 35 numeral 24 que establece la competencia para “Ejercer la policía higiénica y sanitaria de las poblaciones, sin perjuicio de la competencia que corresponda a las autoridades nacionales y de acuerdo con las leyes que rigen la materia, siendo de su cargo: La desinfección del suelo, del aire, de las aguas y de las ropas en uso”; (literal B, numeral 24 artículo 35).

_El artículo 35 numeral 25 literal D) que establece la competencia en: “Proveer lo relativo al alumbrado, pavimentación o arreglo de todas las vías indicadas, y de las plazas y paseos, según las necesidades y recursos locales”.

_El artículo 35 numeral 26 que establece competencialmente el poder deber de: “Dictar reglas para la edificación en los centros urbanos, siendo de su cargo: A) Ejercer las facultades que sobre construcción de cercos y veredas acuerdan las leyes vigentes a las autoridades municipales”.

_El artículo 36 numeral 4to. Literal c) refiere a la competencia del Intendente en cuanto al fomento del desarrollo del arbolado, expresa: "[…] atendiendo preferentemente a la guarda, conservación y aumento de los montes municipales y estimulando en el mismo sentido la acción de los particulares. Tendrá idéntica facultad respecto de los montes fiscales, con acuerdo del Poder Ejecutivo."

_El artículo 57 sobre las Juntas Locales estableciendo competencia en:
.Velar por el cumplimiento de las ordenanzas, acuerdos y demás resoluciones de carácter municipal.
.Cumplir los cometidos que les confieran las leyes y ejercer las atribuciones que les encomiende el Intendente.
.Iniciar entre el vecindario y proponer al Intendente las mejoras locales que consideren convenientes.

Las previsiones de las leyes número 18.567 de 13 de setiembre de 2009; 18.644 de 12 de febrero de 2010 y 19.272 de 18 de setiembre de 2014 dan nacimiento y especifican las posibilidades de actuación de los gobiernos municipales. Centran a estos organismos como los principales titulares del conjunto de actividades a llevar a cabo en los diversos requerimientos que la vida cotidiana de una comunidad necesita; junto a ellos y debido a su cercanía: los vecinos y sus organizaciones vecinales.
Especialmente reconocida en la normativa está la posibilidad de llevar adelante un conjunto de acuerdos que procuran coordinar acciones y profundizar la efectividad de las cuestiones a abordar por la comunidad.

Implementar un sistema de implantación y desarrollo de arbolado público requiere tener presente las varias etapas que un programa de este tipo requiere. De acuerdo al artículo 7 de la ley 19.272, la materia municipal está integrada entre otras por: "[…] El mantenimiento de la red vial local, de pluviales, de alumbrado y de espacios públicos" […] "la articulación con los vecinos y la priorización de las iniciativas existentes, en las que puedan intervenir"; "la relación con las organizaciones de la sociedad civil de su jurisdicción"; "la celebración de convenios dentro del área de su competencia[…]". Lo que la ley en este aspecto expresa es la necesidad de cuidado de todos aquellos ítems que hacen al acondicionamiento y desarrollo de los espacios públicos y que directamente influyen en la vida de la comunidad. A la vez requiere la necesidad de enlazar las actividades de gobierno con las "organizaciones de la sociedad civil de su jurisdicción". Y tal estado de situación puede lograrse a través de "la celebración de convenios dentro del área de su competencia".

EL PROYECTO DE ARBOLADO PÚBLICO Y LAS POSIBILIDADES DE PARTICIPACIÓN VECINAL

Tenemos certeza acerca de la necesaria y "originaria" competencia del Municipio en la materia. Antes de la existencia de los actuales y descentralizados cuerpos municipales, ya la ley orgánica especificaba sin lugar a dudas como una de las tareas claves e inherentes a la actividad municipal, en la expresión "desarrollo del arbolado" y "atendiendo preferentemente a la guarda, conservación y aumento de los montes municipales y estimulando en el mismo sentido la acción de los particulares". Así como "tendrá idéntica facultad respecto de los montes fiscales, con acuerdo del Poder Ejecutivo". Y estas acciones siempre están vinculadas al cuidado de las otras acciones que tienen que ver con la vialidad, la iluminación, la sanidad, el cuidado del ambiente, en el léxico actual.

Naturalmente, que la sociedad uruguaya, luego de 1935 (fecha de promulgación de la ley orgánica municipal) ha ido acertando en avanzar legalmente con normas vinculadas a la protección del medio ambiente, y al ordenamiento del territorio, así como con normas que reconocen el fenómeno asociativo y de cooperación mutua y lo despliegan en diversos ámbitos y temas de la vida de la sociedad.

No hay duda que una de las "atribuciones y cometidos del Municipio y sus integrantes" otorgadas por la ley y referidas ampliamente en el artículo 12 y 13 de la ley 19.272 está dirigida a "atender lo relativo a la vialidad y el tránsito, el mantenimiento de espacios públicos, alumbrado público y pluviales, sin perjuicio de las potestades de las autoridades departamentales al respecto".

Y es en ese avance legislativo en donde la presencia de las comunidades se vuelve un activo fundamental para la confección, desarrollo y concreción de los programas de protección ambiental (por ejemplo y para el caso: arbolado público) junto a los programas de planificación territorial y evidenciando la necesidad de que todo ello se base, se nutra, se confeccione con la comunidad directamente afectada u objeto de las actuaciones públicas.

INVOLUCRAMIENTO DE LA COMUNIDAD

¿De qué manera puede la comunidad involucrarse en vistas a que su accionar se visibilice dentro de las normas que la individualizan?, es decir ¿De qué manera damos cumplimiento a los numeral 5; 6 y 7 del artículo séptimo de la ley número 19.272?

Entonces, la pregunta: ¿Cómo el municipio debe llevar adelante "la articulación con los vecinos y la priorización de las iniciativas existentes, en las que puedan intervenir"?

¿Cuál será el mecanismo del Municipio para cumplir con "la relación con las organizaciones de la sociedad civil de su jurisdicción"?

¿De qué manera y cómo procederemos a "la celebración de convenios dentro del área de su competencia"?

Observamos la posibilidad de realizar la tarea y de vincularse con la sociedad civil a través de una gradación de estrategias a elección, que pueden partir desde la mirada puesta en lo público en su totalidad, hasta un sistema de completa tercerización, pasando por mecanismos intermedios de gestión compartida; ensayamos algunos posibles ejemplos:

a. A través de la organización departamental-municipal estatal; el Gobierno organiza y prevé con recursos propios presupuestales, funcionarios públicos/ contratados, destinados a la tarea de arbolado en actividades programadas en el presupuesto. Puede verse que se trata de una estrategia habitual en cuanto al desarrollo de una actividad municipal. Se define por parte de las autoridades electas los programas a desempeñarse desde el Municipio, se presupuesta de acuerdo a las posibilidades y en la forma que los textos departamentales y nacionales señalan para cumplir con los gastos. La tarea de arbolado se realiza dentro de los lineamientos tradicionales de actuación. En este modelo "tradicional", prácticamente no hay intervención del público.

b. A través de la organización departamental-municipal estatal que el Gobierno organiza y prevé con recursos propios presupuestales, con funcionarios públicos/ contratados destinados a esa tarea y actividades programadas en el presupuesto y abordando una estrategia de consulta al público destinatario. También, en esta estrategia se pueden incorporar las iniciativas, reclamos, inquietudes, aspiraciones de los vecinos involucrados en las actividades de cuidado de arbolado y ornato público. Las iniciativas pueden estar más o menos articuladas, revisadas, organizadas. En esta modalidad se puede establecer un mecanismo de ida y vuelta, pero en donde la definición última esté en un actor responsable del Municipio. En esta modalidad, desde el ámbito de los vecinos no se visualiza una organización vecinal de cometido específico. (para el caso en análisis, una organización cuyo objetivo sea el involucramiento en una estrategia de arbolado público).

c. A través de la organización departamental-municipal estatal que el Gobierno organiza y prevé con recursos propios presupuestales, funcionarios públicos/ contratados destinados a esa tarea y actividades programadas en el presupuesto y abordando una estrategia de incorporación a la tarea pública a través de Convenios con los vecinos/público, destinatarios.

De optar por esta modalidad de trabajo, estaríamos asomándonos al concepto de Gestión Pública Asociada. No hay un modelo único para este tipo de propuesta de trabajo en y para la comunidad. Depende del grado de apertura socio jurídica del organismo público vinculado y del grado de organización de las personas individuales pertenecientes a la comunidad. Esta modalidad de gestión requiere diseños concretos y específicos. También algunos requerimientos: la previsión legal, el cumplimiento de los procesos de contratación pública previstos y recogidos en el caso del Uruguay en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (T.O.C.A.F.); la previsión programática que se traduce en previsión presupuestal, la elaboración de un documento obligatorio (el convenio) en donde esté claramente establecidas las partes, los antecedentes, el objetivo, el plazo, las obligaciones de cada quien, las formas de evaluación, control y rendición de cuentas, el mecanismo de resolución de conflictos, además de todas aquellas cláusulas de estilo en la vinculación público-privada.

En esta modalidad, las personas, la sociedad civil, pueden adoptar la figura legal "Asociación Civil sin Fines de Lucro (artículo 21 del Código Civil decreto-ley 15089 de 12/12/80, artículo 137 de la ley 19.535 de 25/9/17) también pueden elegir la forma jurídica denominada "Fundación" (Ley N° 17163 de 1 de setiembre de 1999). Ambas figuras empleadas habitualmente para el cumplimiento de determinados fines sociales específicamente previstos y que son la razón por la cual la gente se organiza, tienen requerimientos diferentes en mérito a su diferenciación básica: en la Asociación Civil, la sustancia que la determina es el grupo de particulares que se junta para un fin, el elemento humano (dicho de manera simple) es el material fundamental. En tanto que la Fundación es un conjunto de bienes afectados a un fin social, predomina en este tipo organizativo el valor económico de los bienes afectados al fin social.

Tampoco es descartable la opción de la contratación de una "cooperativa de trabajo" cuyo foco sea el trabajo sostenible en vinculación con el arbolado. Naturalmente, además de las previsiones generales referidas vinculadas con los requerimientos de una contratación en el ámbito público, el componente social de los vecinos que deseen organizarse con este motivo es imprescindible. Un estatuto cooperativo implica un conjunto de deberes y obligaciones por parte de las personas que se agrupan bajo esta modalidad, que da cuenta de un importante grado de compromiso y cohesión.

No obstante, el desarrollo de este documento reflexiona acerca de la conveniencia de llevar a cabo de alguna manera participativa y sostenible en el tiempo el "cómo" atender lo "relativo al mantenimiento de espacios públicos" en conexión "con la vialidad y el tránsito".

Buena parte del objetivo del arbolado público está en proponer un ambiente óptimo que tenga al transeúnte como destinatario de un espacio saludable en término medioambientales. El gran capítulo de qué plantar y de qué forma se da la mano con el otro gran capítulo que se pregunta qué rol juegan los vecinos de ese espacio público. En las estrategias de descentralización política y participación ciudadana, las tareas de mantenimiento del arbolado público es una de las posibilidades crecientes en todo el país. Un ejemplo de ello es la resolución 5851/10 de 20/12 /10 de la Intendencia de Montevideo. En esa resolución se establece que serán competencias de los Municipios del Departamento de Montevideo:

a. Realizar el mantenimiento del arbolado alineado en veredas, así como en las plazas de sus diferentes barrios en sus respectivas jurisdicciones territoriales, según procedimientos y protocolos generales de actuación.

b. Realizar los tratamientos puntuales y masivos -de escala municipal- de raíces, zanjeos, talas, podas compensatorias, retiro de cepas o árboles, reparación de veredas; según la planificación local, y en acuerdo a los procedimientos y protocolos generales de actuación.

c. Realizar los llamados a licitación para el mantenimiento del arbolado en su jurisdicción territorial.

d. Planificar, dirigir, controlar y monitorear los trabajos realizados por las cuadrillas municipales, empresas privadas, cooperativas, etc. en el mantenimiento del arbolado de su jurisdicción territorial.

e. Atender las emergencias puntuales en caídas de ramas o árboles.

f. Definir las prioridades y el Plan Local de mantenimiento del arbolado, en acuerdo al Plan Director General.

g. Aplicar multas hasta un monto de 55 UR a las actuaciones privadas que agredan a las especies vegetales ubicadas en espacios públicos, como cualquier agresión al arbolado público.

h. Introducir y controlar a través del sistema informático las denuncias sobre el arbolado y realizar los procedimientos administrativos y técnicos.

i. Informar al Servicio de Áreas Verdes los avances de los planes locales de poda y plantación, a los efectos de mantener actualizada la información Departamental, para su registro en el inventario y Sistema Informático de Arbolado, así como para insumo del Plan Director de Actuación General.

La actividad de implantación y mantenimiento del arbolado requiere una mirada comprensiva y articulada entre el saber académico y científico y los requerimientos de la comunidad. En este sentido hay experiencias en la región en donde los vecinos organizados pueden llevar adelante los lineamientos establecidos por la autoridad municipal la que necesariamente estará asesorada por un cuerpo técnico. Ejemplo de ellos es la ley de la provincia de Buenos Aires número 12.276 promulgado el 23 de marzo de 1999.

Otra norma; la ley 3.263 del año 2009 de la Ciudad de Buenos Aires, prevé la coordinación con Organismos No Gubernamentales especializadas, la que en todo caso deben coordinar y contar con la asistencia técnica de la autoridad competente. Es también esta normativa que promueve mecanismos de concientización y educación, promueve la elaboración de un Plan Maestro de Arbolado Público, lleva un registro de árboles históricos y notables.

Teniendo presente las tareas que requiere una actividad de arbolado público, cabe la pregunta de hasta donde y de qué forma los vecinos pueden participar. Repasando las previsiones de la referida resolución de Montevideo enfocamos y nos preguntamos si en cada una de esas actividades pueden o no pueden intervenir los vecinos:

a. Proponer el Plan Local de Actuación General sobre el Arbolado, en coordinación con los diversos actores de la sociedad civil.

b. Procesar la información producida, del ámbito local a fin de programar y evaluar las recomendaciones y acciones.

c. Definir los protocolos de procedimientos técnicos generales para el mantenimiento del arbolado.

d. Mantener y actualizar el inventario del Arbolado del Municipio.

e. Efectuar estudios de evaluación de riesgos y peligrosidad arbórea para perfeccionar las arboledas.

f. Planificar, dirigir, controlar y monitorear los trabajos realizados por las cuadrillas municipales, empresas privadas, cooperativas, etc. para el mantenimiento del arbolado.

g. Proporcionar respaldo técnico para proteger los valores patrimoniales naturales, paisajísticos y culturales del arbolado.

h. Efectuar estudios de patología vegetal con el objetivo de prevenir y controlar las enfermedades y plagas en semillas, arbustos, árboles y plantas, coordinando y asesorando a los municipios en lo que corresponda.

i. Planificar y realizar los tratamientos fitosanitarios sobre los árboles y las plantas de la Ciudad.

j. Crear un Banco de Germoplasma y las plantas madres para la cosecha de las mejores semillas en las diferentes especies arbóreas que luego se producirán en los viveros municipales, como así también la multiplicación vegetativa de las diferentes especies de plantas a cultivar.

k. Realizar la producción de las especies adecuadas al Plan Director de Arbolado de la Ciudad en sus diferentes variantes y categorías, para su plantación por parte de los municipios.

l. Brindar o negar los permisos de construcción que afecten o planteen extracciones de árboles en las aceras.

m. Atender las emergencias climáticas en el arbolado coordinado con los diferentes organismos responsables.

n. Constituir en la órbita del Gobierno Municipal una Comisión Municipal de Coordinación del Arbolado y Áreas Verdes, cuyos cometidos e integración se pueden reglamentar en coordinación de los vecinos interesados.

Estas actividades, establecidas en una norma de aplicación municipal, configuran parte del universo que relacionan la actividad de arbolado con las posibilidades de intervención y participación de la comunidad a la cual va dirigida. La actuación puede ser más o menos amplia, pero en todo caso requiere de un común denominador: la voluntad de abrir y compartir la gestión a la comunidad.

El cumplimiento de los procesos de participación no implica la desatención, o migración atribucional o competencial por parte de las autoridades pública involucradas. Todo lo contrario. Exige de la comunidad el cumplimiento de un cometido sostenible en el tiempo y que será más a menos posible en la medida en que la participación obtenga una base ancha de apoyos y acuerdos.

En términos históricos o desde una mirada con el factor tiempo como medida; la sociedad encomendó una tarea a un organismo estatal a la vez que requiere, ante el paso del tiempo y la evaluación de la eficiencia de la tarea encomendada, que ese cometido que le fue otorgado al estado a través de los mecanismos constitucionales y legales de representación sea "refrescado" por la base social de la comunidad/votante. Es una especie de avocación hacia la fuente del poder público: la ciudadanía. La comunidad local vota y otorga potestades, a la vez que también en aplicación del principio de: "quien puede lo más puede lo menos", trae para si una tarea en la que siente que está directamente involucrada y que por lo cotidiana y pública requiere una postura más atenta y por ello una directa intervención. Es un ensayo de "especificación" ciudadana que pretende encontrar el mínimo común denominador entre lo público y lo privado. Parecería que el espacio de encuentro de estas esferas/conjuntos, se evidencia en la gestión directa de un tema comunitario (para el caso, la propuesta de estrategia de arbolado público) acompañada del saber técnico-científico-profesional.

Consultar **<ANEXO 2>** por Addenda de Enlaces Jurídicos.
Consultar **<ANEXO 3>** por Antecedentes Administrativos.
Consultar **<ANEXO 4>** por Análisis Jurídico.

2.

SEGUNDA PARTE.

ESTUDIO DE CASO

>>



2.A.

METODOLOGÍA: ENFOQUE Y TÉCNICAS

El trabajo se desarrolló entre 2024 y 2025 incluyendo relevamientos de arbolado urbano y exploraciones de prácticas sociales, acompañados por instancias de intercambio, formación y difusión. Este proceso permitió consolidar un enfoque integrador del paisaje urbano, entendido como articulación entre estructura vegetal, prácticas sociales y gestión local.

Luego de la planificación de gabinete, las coordinaciones con las autoridades del Municipio de Juan Lacaze, los intercambios con actores institucionales con experiencia metodológica previa en la temática y las exploraciones de campo piloto realizadas en Montevideo, comenzó el trabajo de campo en Juan Lacaze —relevamiento de arbolado y sondeo de prácticas sociales— en noviembre de 2024, a cargo del equipo técnico. En el otoño del 2025 se incorporaron los estudiantes de la LDP a las exploraciones de prácticas asociadas a los espacios libres (usos, actividades y usuarios). La recolección de datos estuvo jalonada por instancias de colectivización, difusión y formación. El 17 de diciembre de 2024 se presentaron en el Municipio los primeros avances del trabajo en una instancia de intercambio en la que participó el alcalde Arturo Bentancor **<04>**. El 21 de enero de 2025 se dictó en el Municipio un Taller de capacitación sobre relevamiento de arbolado urbano. El 25 de abril se presentó el trabajo en el panel sobre "Arbolado inteligente. Datos para las ciudades del futuro" en el primer foro de infraestructura verde de San José organizado por la Intendencia de San José **<05>**. El 26 de abril de 2025 se realizó en Juan Lacaze una presentación pública del trabajo, coordinada por las autoridades del Municipio **<06>**. En junio de 2025 se presentaron resultados parciales del proyecto, en formato oral **<07>** y escrito **<08>**, en el Seminario internacional de investigación en urbanismo, en Valencia, España. Finalmente, el 19 de diciembre de 2025 se presentaron los resultados del trabajo en diálogo con las nuevas autoridades del Municipio, bajo la supervisión del alcalde Darío Brugman **<09>**.

Consultar **<ANEXO 1>** por Enlaces Web referentes a las actividades de formación, difusión y divulgación.

Con el objetivo de estudiar los espacios libres de la ciudad, en particular el espacio calle, se analizó la materialidad y los usos, usuarios y actividades, con énfasis en las superficies, componentes delimitadores de espacios, equipamiento y vegetación de las aceras. Para esto se optó por una triangulación de técnicas, realizando encuestas a vecinos, intercambios con autoridades, observación exploratoria y relevamiento del arbolado.

2.A.1. **ENCUESTAS A VECINOS**

Se realizaron encuestas en forma presencial a vecinos al azar, por el equipo técnico (durante las jornadas de relevamiento de arbolado) y por los estudiantes de la Licenciatura en Diseño de Paisaje. Asimismo, fueron realizadas encuestas en forma virtual, por parte de la colaboradora externa Julieta Collazo, vecina de Villa Pancha. La encuesta comenzaba con datos básicos de los encuestados, luego se indaga respecto a la residencia, valoración de la ciudad y espacios libres domésticos (jardines y patios de las casas); uso y percepción de las veredas; usos, actividades y percepción de espacios libres públicos y finalmente valoración cuantitativa y cualitativa del arbolado de la ciudad.

2.A.2. **OBSERVACIÓN EXPLORATORIA**

Se procedió a realizar una observación exploratoria en varias etapas. Por un lado, el equipo técnico de la FADU tomó notas y fotografías durante las jornadas de relevamiento de arbolado en diferentes horarios, días de la semana y meses del año, durante la primavera y el verano. Por otro lado, los estudiantes del curso de "Métodos de investigación en ciencias sociales" de la Licenciatura en Diseño de Paisaje (LDP) trabajaron recorriendo en forma exhaustiva a pie toda la zona de estudio (dividiéndola en tres sectores) en tres jornadas en el mes de abril de 2025. En la exploración que realizaron los estudiantes de la LDP se organizaron en tres grupos , recorriendo en tres instancias, los días miércoles 16 de abril y domingo 13 de abril. Estas observaciones se registraron en diarios de campos y en fotografías (ver selección de mosaicos en **<FIGURA 35>**, **<FIGURA 36>**, **<FIGURA 37>**, **<FIGURA 38>**, **<FIGURA 39>** y **<FIGURA 40>**) organizadas por categorías (prácticas de apropiación manifestadas en materialidades en las aceras, prácticas evidencia de vida pública urbana en las aceras, movilidad activa, usos y actividades de/en los espacios libres, acondicionamiento de espacios libres domésticos, apropiación del arbolado, vegetación y alcorques de las aceras y otras acciones de diversa índole).

2.A.3. **RELEVAMIENTO GEOREFERENCIADO DEL ARBOLADO ALINEADO EN ACERAS**

De acuerdo al convenio marco la zona a relevar incluyen la totalidad del arbolado alineado en las aceras de la planta urbana de Juan Lacaze, desde la costa del Río de la Plata hasta la cañada Blanco.

INTRODUCCIÓN

Para la recolección de datos en campo, se optó por utilizar una aplicación móvil de un Sistema de Información Geográfica que sea flexible, que no requiera conexión a redes, con buen soporte para archivos fotográficos y habilitada para el trabajo simultáneo por múltiples usuarios. Se elige *Survey123* de *ArcGIS* , que ya viene siendo utilizado en otras localidades y cuenta con buen soporte técnico.

Se tiene en cuenta que la exactitud posicional del GPS en dispositivos móviles no resulta confiable para la georreferenciación precisa del arbolado—con un margen de error aproximado de 5 metros a cielo abierto, que puede incrementarse considerablemente en áreas urbanas (Chapman, A.D. y Wieczorek, J.R., 2023)—. Se decidió, por lo tanto, realizar previamente la georreferenciación mediante técnicas de fotointerpretación utilizando un software SIG en escritorio.

En campo, se procedió a rectificar dichas ubicaciones, editar y cargar los datos correspondientes, así como a registrar evidencia fotográfica.
Asimismo, esta georreferenciación previa permitió estimar el universo a censar, facilitando la planificación y organización de las tareas de campo.

PROCEDIMIENTO

La metodología aplicada se estructura en tres etapas principales: la primera corresponde a la preparación en gabinete; la segunda, al trabajo de campo; y la tercera, a la recopilación, exploración y análisis de los datos obtenidos.

ETAPA 1: PREPARACIÓN EN GABINETE

Se delimita el área de estudio para optimizar el uso de los recursos informáticos, tanto durante el desarrollo de las tareas como en la representación geoespacial de los datos. Para definirla, se consideraron datos geográficos de la Dirección Nacional de Catastro —

incluyendo el amanzanamiento y los padrones urbanos—, así como límites naturales como el Río de la Plata y la cañada Blanco <10>

Se procedió luego a la georreferenciación del arbolado para lo cual se empleó la técnica de fotointerpretación, analizando imágenes aéreas y satelitales con el fin de identificar y ubicar el arbolado existente. Se utilizó como base un mosaico de imágenes provenientes del vuelo fotogramétrico de IDE (https://visualizador.ide.uy/). Para facilitar el trabajo de campo y organizar la información para su posterior análisis, además de georreferenciar cada árbol se le asignó una manzana y una calle. Estos datos fueron obtenidos a partir de la Dirección Nacional de Catastro y OpenStreetMap <11>

Para definir qué datos debían ser relevados, se tomaron como referencia los censos de arbolado realizados en las ciudades de San José (https://catalogodatos.gub.uy/dataset/intendencia-san-jose-arbolado-san-jose) y Montevideo (https://catalogodatos.gub.uy/dataset/censo-de-arbolado-2008). Se contó además con el apoyo del Ingeniero Agrónomo Diego Barboza de la dirección de Paseos públicos de la Intendencia de San José quien compartió su experiencia de relevamientos en varias ciudades del departamento.

Se registraron primeramente datos básicos (grupo de trabajo y fecha; manzana, calle y número de puerta), características del lugar (acera permeable o impermeable, ruptura de vereda por raíz) y de la relación entre los tamaños de los árboles y los de los canteros (porcentaje de la superficie del alcorque ocupada por los troncos de los árboles: hasta 50%, de 51 a 80% y más de 80% . (Cf. esquema en <FIGURA 63>) . Se tomaron datos de los árboles como el tipo de vegetal [arbóreo, multi (varios ejemplares en el mismo lugar- que no se pueden georreferenciar independientemente) , semiarbóreo, arbusto, palmera, otros] y su identificación (especie <12> y nombre común); dimensiones (circunferencia a la altura de pecho, o sea a 1.30m de altura_CAP <13>), rango de altura (0 a 3 m, 3 a 6 m, 6 a 12 m y más de 12 m); información sobre el estado vegetativo general (muy bueno, bueno, regular, malo, seco, tocón <14>) y la conformación de la copa en particular (adecuada, de rebrote, irregular <15>). Finalmente se tomaron fotografías de los ejemplares. Se tomaron al menos dos fotos por ejemplar: una desde la acera hacia la calzada mostrando el alcorque, y otra desde la calzada, en la que se captura todo el ejemplar y, si es posible, la fachada de la edificación. Para el registro de detalles o datos particulares se podía tomar otras fotografías o hacer anotaciones complementarias (por ejemplo, para especificar especies no listadas o para aclarar que no existe espécimen en el lugar).

<10> De acuerdo con las recomendaciones de la Infraestructura de Datos Espaciales del Uruguay (IDEuy, 2019), se adoptó el sistema de coordenadas UTM zona 21 Sur y el datum WGS84. Para la elaboración de la cartografía, se utilizó el sistema de referencia EPSG:32721.

<11> La capa de padrones se descargó desde: https://catalogodatos.gub.uy/dataset/direccion-nacional-de-catastro-shapes-del-parcelario-rural-y-urbano el día 30/08/2024. Esta información fue filtrada por localidad y recortada según el polígono el área de estudio. Las manzanas fueron obtenidas del visualizador de catastro (http://visor.catastro.gub.uy/visordnc/), consultado el 5/09/2024

<12> Se partió de una exploración inicial y una primera lista con 41 especies

<13> Se utilizaron cintas métricas flexibles con las que se envolvió cada uno de los troncos de los ejemplares relevados. Para el análisis se utilizaron rangos, considerando que la precisión de la medición dependía en gran medida del operador. No se midieron ejemplares con troncos de menos de 15 cm, ni los arbustos. En esos casos se deja el campo vacío. En campo se midió el CAP y luego en gabinete se calculó el DAP, diámetro a la altura de pecho DAP= cfa/¶)

<14> Se utilizaron los criterios del Plan de arbolado de San José (Intendencia de San José 2024) Muy bueno: Ejemplar sano, vigoroso, que no ha sufrido daños, ni mutilaciones, sin ahuecamientos en tronco ni en ramas. Copa de desarrollo equilibrado con el porte del ejemplar, y que expresa el hábito de crecimiento de la especie. Bueno: Ejemplar sano, vigoroso, daños en corteza con madera seca a la vista, superficie expuesta menor al 10% de la superficie total del fuste, tolerándose hasta un 20%en ramas primarias.80% o más de la copa viva. Ejemplares que han recibido algún tipo de tratamiento aéreo. Regular: Ejemplar de aspecto general sano, presentando ahuecamientos en el tronco menor a 30% y/o en ramas primarias(>a 20% y < a 50%)..Aquellos ejemplares que sin presentar ahuecamientos, muestran entre el 50 y80 % de su copa viva. Malo: Ejemplar con ahuecamiento/s en tronco mayor de 30% y/o ramas primarias (>50%). Ejemplares sin ahuecamientos y con menos del 50% de la copa viva. Seco: ejemplar entero, seco. Tocón: porción del tronco , desde la zona del cuello hasta una altura máxima de 2 m. Cepa: porción basal del tronco hasta una altura máxima de 50 cm , la cual incluye el cuello

<15> Se utilizaron los criterios del Plan de arbolado de San José (Intendencia de San José 2024) Copa adecuada: copa equilibrada, simétrica, sin ramas secas, el tamaño es el esperable en esa especie y tamaño del ejemplar, coincide con el diámetro del tronco principal. Copa de rebrote: copa que se origina luego de que el árbol fue tronchado. Suele ser de forma circular, con ramas que crecen en distintas direcciones, el tamaño de la copa no coincide con el esperable según el diámetro del tronco. Copa de conformación irregular: copa desequilibrada, deformada, que puede estar muy inclinada hacia un costado y puede tener ramas secas.

ETAPA 2: TRABAJO DE CAMPO

El objetivo de esta etapa fue construir una base de datos sólida y precisa que integrara todos los ejemplares georreferenciados junto con su información completa. La recolección de datos se llevó a cabo de forma presencial, recorriendo sistemáticamente la zona de estudio convenida. La captura y edición de los datos se realizó mediante la aplicación Survey123 de ArcGIS para celulares <FIGURA 11>, en la cual se había precargado el archivo con la georreferenciación obtenida por fotointerpretación. El trabajo se organizó dividiendo el área de estudio en cuatro sectores de dificultad equivalente y actuando en grupos de a dos personas, de noviembre 2024 a enero 2025. Luego en el otoño 2025 se realizaron salidas de verificación

ETAPA 3: RECOPILACIÓN, EXPLORACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS

Una vez finalizado el trabajo de campo, se verificó que todos los datos capturados hubieran sido correctamente enviados y estuvieran disponibles en la plataforma de la aplicación (https://survey123.arcgis.com/). La información se presenta en formato de tabla, formulario o visualización en mapa. Además, es posible acceder a cada registro individualmente y descargar los datos en diversos formatos: CSV, Excel, KML, Shapefile o GeoPackage.

Se realizó un control de calidad para detectar registros faltantes y se exploraron las variables en busca de inconsistencias o valores fuera de rango. Las correcciones necesarias se efectuaron manualmente desde la misma plataforma. El resultado es una base de datos que puede visualizarse directamente en Survey123 de ArcGIS o descargarse para ser utilizada en otros softwares.

RESULTADOS

DE LA ETAPA 1

El resultado del trabajo fue un archivo en formato GeoPackage, con geometría de tipo punto, donde cada entidad representa la ubicación estimada de un ejemplar a censar. El total inicial de puntos generados fue de 5.226.

Durante el proceso se identificaron algunas limitaciones. En primer lugar, las imágenes disponibles con mejor resolución no eran actuales (2017 para el mapa base y 2015 para Google Street View), lo que afectó la precisión de la fotointerpretación. Además, elementos como columnas de alumbrado en las aceras podían confundirse con troncos, y los árboles




FIGURA 11 ^.
CAPTURAS DE PANTALLA APLICACIÓN SURVEY 123

plantados en proximidad estrecha a menudo no podían diferenciarse claramente. Se identificaron errores por omisión —lugares con árboles no detectados en la etapa de fotointerpretación— en un total de 319 casos (6,1 %), y errores por comisión —puntos generados donde no existían árboles— en 123 casos (2,3 %).

DE LA ETAPA 2

El total corregido de ejemplares georreferenciados, luego del trabajo de campo, fue de 5.422. O sea que se relevaron en total 5422 árboles alineados en las aceras (o vegetales en alcorques)
Se recopilaron 10.424 fotografías, con un promedio de dos tomas por cada item censado.

DE LA ETAPA 3

Se desarrolla en la próxima sección.

2.B.
ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL CASO DE ESTUDIO

Se registraron relatos y prácticas (producto de observaciones) que evidencian la apropiación del espacio público calle en el habitar cotidiano de los habitantes de Juan Lacaze. De este estudio exploratorio se realizó luego un análisis cualitativo con la finalidad de evidenciar prácticas, apropiaciones, dinámicas y percepciones, develando valores asociados a los espacios libres que se volcaron al diagnóstico y propuesta.

2.B.1. **SONDEO DE PRÁCTICAS SOCIALES EN ESPACIOS LIBRES**

2.B.1.A. USOS, ACTIVIDADES Y PERCEPCIONES

Se encuestó a 192 vecinos de Juan Lacaze (un 36% de hasta 45 años, un 26% de entre 46 y 60 años y un 38% de más de 61 años) **<FIGURA 12>**. Se apuntó a realizar luego un cruce de variables , articulando dimensiones físicas y culturales.

Los encuestados fueron personas que se encontraron durante las recorridas, de los cuales el 96% vivían en Juan Lacaze y de estos, el 73% desde hacía más de 20 años. **<FIGURA 15>**.

Los aspectos más nombrados como destacados de Juan Lacaze fueron la costa (en un 33% de los encuestados), la cercanía entre vecinos (18%), las plazas y parques (15%), la posibilidad de una casa con jardín (15%) y la seguridad (8%) **<FIGURA 19>**.

Respecto a los espacios libres domésticos, resultó que el 82% de los encuestados tiene fondo, patio o jardín en su casa **<FIGURA 22>**. Y el 74% de esas personas lo cuidan ellos mismos **<FIGURA 23>**. De estas personas el 75 % lo hace por razones positivas (46% porque le gusta hacerlo y 29% porque disfruta mucho de los resultados), un 18% lo hace porque no tiene más remedio, lo cual nos da una pauta del interés de los vecinos de Juan Lacaze por el contacto con la naturaleza y en particular por la práctica de la jardinería **<FIGURA 24>**.

En relación con los espacios libres públicos, más de la mitad de los encuestados declaró que los usa todas las semanas y un 22% que los usa una o dos veces al mes, un 16% solamente los usa en ocasiones especiales y un 10% no los usa nunca **<FIGURA 29>**. La

actividad predominante en los mismos es tomar mate, seguida de las reuniones con amigos, la actividad física y el paseo de las mascotas **<FIGURA 31>**. La mayoría de las personas está conforme o muy conforme con el estado de los parques , plazas y espacios públicos **<FIGURA 32>**.

En lo que tiene que ver con el arbolado urbano, la percepción en relación a la cantidad oscila entre la considerarla adecuada a desear que aumente **<FIGURA 33>**. Y de un punto de vista cualitativo se manifestó la voluntad de utilizar otras especies y la crítica al tipo de poda que se efectúa de los árboles de las aceras **<FIGURA 34>**.

FIGURA 12 V.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA POR RANGO DE EDAD




FIGURA 13 V.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA POR SEXO




FIGURA 14 V.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA POR EDAD Y AÑOS DE RESIDENCIA




FIGURA 15 V.

¿VIVE EN JUAN LACAZE?




FIGURA 16 V.

¿HACE CUANTOS AÑOS?




FIGURA 17 V.

¿VIVE EN JUAN LACAZE Y RANGO DE EDAD?




FIGURA 18 V.

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA

POR TIEMPO DE RESIDENCIA Y RANGO DE EDAD




FIGURA 19 V.

ASPECTOS MÁS DESTACABLES DE JUAN LACAZE




FIGURA 20 V.

¿CAMBIÓ DE ZONA O BARRIO?




FIGURA 21 V.

CAUSALES DE CAMBIO DE ZONA O BARRIO




FIGURA 22 V.

¿TIENE FONDO, PATIO Y/O JARDÍN EN SU CASA?




FIGURA 23 V.

¿LO CUIDAS TU MISMO AL FONDO, PATIO Y/O AZOTEA?





FIGURA 24 V.

¿POR QUÉ MOTIVOS LO CUIDA AL FONDO, PATIO Y/O JARDÍN?






FIGURA 25 V.

¿UTILIZA LAS VEREDAS PARA ALGUNA ACTIVIDAD?




FIGURA 26 V.

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA EN LAS VEREDAS?




FIGURA 27 V.

¿ESTÁ CONFORME CON EL ESTADO DE LAS VEREDAS?




FIGURA 28 V.

¿QUÉ ASPECTOS PIENSA QUE SE PODRÍAN MEJORAR?




FIGURA 29 V.

¿CON QUÉ FRECUENCIA USA LOS ESPACIOS PÚBLICOS?




FIGURA 30 V.

¿EN QUÉ HORARIOS USA LOS ESPACIOS PÚBLICOS?




FIGURA 31 V.

¿CUALES ACTIVIDADES REALIZA EN EL ESPACIO PÚBLICO?




FIGURA 32 V.

¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE EL ESTADO DE ESPACIOS PÚBLICOS?




FIGURA 33 V.

¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE LA CANTIDAD DE ARBOLADO?





FIGURA 34 V.

¿QUÉ ASPECTOS CAMBIARÍA DEL ARBOLADO URBANO?



2.B.1.B. MOSAICO DE OBSERVACIÓN EXPLORATORIA

La observación se registró en notas de campo y en fotografías. De los comentarios recibidos de los vecinos se dedujo que, más allá de las críticas negativas ("cada uyno poda como quiere y lo que quiere", "arbolar más", "Que los árboles se adecúen al sitio, el manejo sea el correcto en tiempo y forma. Y que haya mejor gestión del espacio público) muchas voces manifiestan un vínculo afectivo fuerte por la ciudad, lo cual se evidencia en expresiones como "amo mi ciudad" o "el potencial está desaprovechado", " que cada vecino se encargue del mantenimiento de cada árbol que planta", "concientizar a los vecinos, plantar más especies y enseñar de sus usos". Las propuestas más reiteradas refieren a la necesidad de mayor educación ambiental sobre especies y su cuidado, la conveniencia de una responsabilidad compartida en el mantenimiento de árboles frente a las viviendas y de estrategias para involucrar a los vecinos en la planificación participativa del arbolado y el espacio público.

Asimismo, se realizó un paneo de diferentes cualidades que reflejan la forma en que los vecinos viven los espacios libres de la ciudad: apropiaciones de espacios libres domésticos (mesas y bancos en los jardines, cuidado de jardines, macetas y florales, cercos, enredaderas, pérgolas,); apropiaciones de las aceras, con acciones que se manifiestan en materialidades (plantación de florales , matas y herbáceas en alcorques, delimitación de los canteros, instalación de bancos fijos en las veredas, colocación de macetones en las veredas, transformación de las zonas permeables de las aceras en pequeños jardines) y acciones que implican usos y actividades (charlar o improvisar una tertulia entre vecinos, tomar mate, instrumentar un asado en un medio tanque, parrilla o similar, barrer la vereda, sentarse con la reposera en la acera o incluso en la calzada, cuidar las plantas de las aceras); implantación, situación, variedad, estado e imagen de los árboles de las calles; movilidad activa (los ciudadanos desplazándose a pie o en bicicleta, así como las bicicletas que se pueden apreciar en las casas) y actividades y usos en los espacios libres públicos (actividades recreativas y comerciales, tomar mate, conversar, reuniones entre amigos o familiares, pasear, pescar, juegos de niños). Ver **<FIGURA 35>**, **<FIGURA 36>**, **<FIGURA 37>**, **<FIGURA 38>**, **<FIGURA 39>** y **<FIGURA 40>**.

FIGURA 35 V.

FOTOGRAFÍAS DE LA

ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS LIBRES DOMÉSTICOS



FIGURA 36 V.

FOTOGRAFÍAS DE LA

APROPIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS VEREDAS





FIGURA 37 V.

FOTOGRAFÍAS DE LA

VIVENCIAS COTIDIANAS Y USO DOMÉSTICO EN LAS VEREDAS



FIGURA 38 V.

FOTOGRAFÍAS DEL

ARBOLADO EN VEREDAS



FIGURA 39 V.

FOTOGRAFÍAS DE LA

MOVILIDAD ACTIVA



FIGURA 40 V.

FOTOGRAFÍAS DE LAS

ACTIVIDADES Y USOS EN EL ESPACIO PÚBLICO





2.B.2. **DIAGNÓSTICO DE COMPONENTES DEL ESPACIO CALLE: ARBOLADO ALINEADO Y ACERAS**

Se obtuvieron datos sobre la composición cuantitativa y cualitativa de la vegetación ubicada en las aceras (principalmente árboles). Se analizaron 475 cuadras en las cuales se relevaron 5423 ejemplares.

2.B.2.A. ARBOLADO ALINEADO

TIPOLOGÍAS Y ESPECIES

Como era de esperar la mayoría corresponde a árboles (89%), aunque también se registró una presencia significativa de arbustos y ejemplares semiarbóreos, que representan un 8% del total <FIGURA 51> <FIGURA 52>.

Las especies más comunes son *Melia azedarach* (paraísos, con 2524 ejemplares, o sea el 52% del total), *Fraxinus sp.* (fresnos, con 816 individuos) y *Platanus sp.* (plátanos, con 408 individuos), que en conjunto abarcan el 69% del total. Estas especies son representativas de los árboles plantados por la comuna.

No obstante, se registró una diversidad considerable, con un total de 93 especies diferentes <FIGURA 53> <FIGURA 54> <FIGURA 76>. Estas parecen deberse a iniciativas individuales de los frentistas, quienes toman la iniciativa de ocupar los alcorques y elegir especies de su preferencia en las veredas. Esto hace que en una misma cuadra haya más de una especie arbórea. Sólo el 13% de las cuadras tienen una sola especie, el 19% tienen 2, el 37% tienen 3 ó 4 y el 25% tienen cinco o más especies <FIGURA 71> <16>. Ejemplos de estas especies son la anacahuita (*Schinus molle*), el ligustro <17> (*Ligustrum lucidum*), el laurel de jardín (*Nerium oleander*) y el hibisco (*Hibiscus sp.*), que ocupan el cuarto, quinto, sexto y séptimo lugar respectivamente, en cuanto a cantidad de ejemplares.

ESTADO VEGETATIVO

En relación al estado vegetativo, más de la mitad de los ejemplares censados (53%) se clasifican en estado regular. Los ejemplares en buen o muy buen estado representan el 21%, mientras que los que presentan mal estado alcanzan el 11%. También se destaca un 2% correspondiente a cepas, es decir, árboles que han sido talados desde la base <FIGURA 53> <FIGURA 54>.





FIGURA 41 ^.
AGRUPAMIENTOS DE *Schinus molle* (ANACAHUITA) EN LAS CALLES.

<16> Hay un 7% de las cuadras relevadas que no tienen ningún árbol de alineación en sus aceras

<17> Esta es una especie altamente invasora cuyas semillas se dispersan a través de las heces de las aves, extendiendo su influencia ampliamente y generando alerta en el caso del ámbito rural y los montes indígenas.

DIMENSIONES

La mitad del arbolado de alineación de calle en Juan Lacaze se encuentra en estado maduro. De este total, el 28 % corresponde a ejemplares clasificados como adultos. <18> Esta categorización se basa en la medición del diámetro a la altura del pecho (DAP) de cada ejemplar

El valor medio del DAP fue de 100 cm, y el 75% de las mediciones se encuentra entre los 60 y 140 cm. El 50 % de los árboles presenta un DAP superior a 30 centímetros, lo que permite clasificarlos como maduros. <FIGURA 65> <FIGURA 66>

<18> Un arbolado se considera joven cuando su diámetro a la altura del pecho (DAP) es menor a 15 cm, y adulto cuando se encuentra entre 15 y 30 cm por encima de estos diámetros se consideran maduros y seniles. (Ministerio de ambiente y espacio público 2013, 61)

LA PODA DEL ARBOLADO ALINEADO EN LAS ACERAS

Una singularidad derivada del sentido de pertenencia que la comunidad tiene hacia el arbolado público en Juan Lacaze es la realización de podas por diversos actores sin una planificación previa ni supervisión general. Esta intervención espontánea, aunque refleja el compromiso vecinal, puede afectar negativamente la salud y la estructura de los árboles. Es así que se observó en general que los árboles de alineación de calle presentan podas inadecuadas, realizadas sin un criterio técnico definido. Este tipo de intervención, que en muchos casos mutila severamente la copa y las ramas principales hasta el tronco, somete a los ejemplares a un estrés fisiológico considerable. Como respuesta, durante la primavera siguiente, los árboles deben emitir nuevos brotes por debajo del corte. De estos brotes, que surgen a partir de yemas foliares, se desarrollará el follaje necesario para llevar a cabo la fotosíntesis, proceso vital mediante el cual el árbol obtiene su alimento. Sin embargo, estas nuevas ramas —todas del mismo año— son estructuralmente débiles y tienen un tamaño similar. Esto da lugar a copas pequeñas y redondeadas, con poca estabilidad <FIGURA 42> <FIGURA 43> . Esta forma anómala de la copa compromete tanto la función estructural como la estética y funcional del arbolado urbano.

En el esquema presentado en la <FIGURA 46> se ilustra la secuencia típica de poda y la consecuente respuesta del ejemplar arbóreo. El proceso comienza con la mutilación de las ramas primarias, mediante cortes severos que, en la mayoría de los casos, no son sellados, dejando la madera expuesta. Como reacción, el árbol emite nuevas ramas por debajo del corte , en un intento de restablecer su copa y retomar la capacidad fotosintética. Sin embargo, con el tiempo, los tejidos expuestos se ven afectados por la acción de patógenos, lo que conduce a procesos de podredumbre parcial del tronco, acompañados de deformaciones estructurales y ahuecamientos. Esta secuencia, resultado de un manejo de poda reiterado e inadecuado, genera ejemplares con un estado vegetativo y sanitario



FIGURA 42 ^.
CALLE CON ALINEACIÓN DE *Melia azedarach* PODADOS Y CON BROTES PRIMAVERALES.





FIGURA 43 ^.
ÁRBOL URBANO DE JUAN LACAZE SOMETIDO A LA PODA CON DESMOCHE

claramente deteriorado, clasificados en el relevamiento realizado como ejemplares en mal o muy mal estado.

El tipo de poda conocido como desmoche, predomina en el arbolado de alineación de Juan Lacaze según el relevamiento realizado. Los árboles presentan muñones con brotaciones supernumerarias que impiden la formación de una copa con una estructura adecuada, vigorosa y sana.

Como resultado de las podas reiteradas, los árboles desarrollan brotes múltiples que alteran significativamente la forma natural de la copa. Esta respuesta fisiológica genera ejemplares con una estructura desequilibrada, caracterizada por ramas mal distribuidas y copas de reducido tamaño, que no guardan proporción con el diámetro del tronco. Esta desarmonía morfológica compromete la estabilidad estructural del árbol y limita su funcionalidad dentro del entorno urbano.

Por otro lado, los cortes realizados sin sellado adecuado dejan la madera expuesta —es decir, sin la protección de la corteza—, lo que facilita el ingreso de patógenos, especialmente durante el invierno. Estos patógenos acceden directamente al floema, donde se encuentra el cambium, tejido activo esencial para el crecimiento del árbol. Con el tiempo, esta exposición conduce a la podredumbre del xilema, el tejido leñoso responsable del soporte estructural del ejemplar., La descomposición progresiva del xilema provoca la desintegración de la madera, generando ahuecamientos tanto en las ramas como en el tronco, así como deformaciones estructurales. Estas alteraciones comprometen la estabilidad mecánica del árbol, aumentando el riesgo de fallas estructurales y colapsos, lo cual representa un riesgo potencial en el entorno urbano.


Como consecuencia de las podas sucesivas, los árboles pierden su forma específica, con pérdida de follaje, copa (canopia) y sombra y generando formas que afectan negativamente la percepción estética del entorno, como se observa en la <FIGURA 44>.

En contraste, la <FIGURA 41> muestra una calle de Juan Lacaze donde los árboles no han sido intervenidos mediante podas. En esta imagen se aprecian claramente dos anacahuitas (*Schinus molle*) con su forma típica aparasolada, follaje verde claro y colgante, y, en segundo plano, un gran ejemplar de ibirapitá o "árbol de Artigas" (*Peltophorum dubium*), con su copa bien desarrollada, su tamaño final y frutos de tono castaño que cubren parte del follaje. Estas semillas, además de aportar valor estético, constituyen una fuente de alimento para la avifauna local, reforzando el valor ecológico del arbolado no intervenido. Tanto la anacahuita como el ibirapitá son árboles nativos, si bien la primera solo es adecuada para algunas calles suburbanas ya que su copa provoca interferencias a nivel bajo y no se adapta de la mejor manera a las podas.





FIGURA 44 ^.
ÁRBOLES DE ALINEACIÓN EN JUAN LACAZE PODADOS CON CORTES DE DESMOCHE






FIGURA 45 ^.
FALTA DE CIERRE DE HERIDAS POST PODAS GENERA CON LOS AÑOS PODREDUMBRE, HUECOS, MAL ESTADO SANITARIO. LOS ÁRBOLES CON ESTAS PATOLOGÍAS SON ESTRUCTURALMENTE DÉBILES Y SUCEPTIBLES DE COLAPSAR DURANTE LAS TORMENTAS

Las podas realizadas tienen consecuencia directa en la conformación de las copas: casi el 60% de los ejemplares presentan una estructura de rebrote, mientras que menos del 20% tienen una copa adecuada. <FIGURA 61> <FIGURA 62>. Respecto a la altura, el 78% de los árboles censados tienen menos de 6 metros. Solo 87 ejemplares superan los 12 metros de altura. <FIGURA 68> <FIGURA 69>. La mayoría de los árboles presentan una copa y altura disociadas de su edad biológica, debido a prácticas de poda intensas y sistemáticas. Este tipo de intervención induce al árbol a desarrollar nuevas ramas cada año, lo que altera su desarrollo natural.

En algunos casos relevados, las podas fueron mutilantes, provocando la pérdida total del ejemplar. Esta modalidad de poda, aplicada anualmente a la mayoría del arbolado urbano durante el invierno, impide que los árboles cumplan las funciones para las cuales fueron plantados: funciones ecosistémicas, regulación térmica, mejora de la calidad de vida urbana y promoción de la sustentabilidad, además de los aportes estéticos y paisajísticos.

Si pasamos a analizar los estados vegetativos, relacionando las especies con las podas, en el caso de los paraísos vemos que el 17% está en mal estado, el 65 % de los ejemplares presenta un estado vegetativo regular, el 14 % un estado bueno y solo el 2 % se encuentra en muy buen estado <FIGURA 78> <FIGURA 79> <FIGURA 80> <FIGURA 81>. Los paraísos clasificados en estado regular suman 2.125 ejemplares, lo que equivale al 39 % del arbolado total de la ciudad. Estos árboles presentan diversas problemáticas tanto a nivel vegetativo como sanitario. El deterioro observado responde a la poda sistemática de las ramas primarias durante el invierno_lo cual somete al árbol a un estrés fisiológico significativo y lo obliga a regenerar ramaje nuevo cada primavera_ y a la realización de cortes sin sellado posterior, lo que deja expuesta la madera y facilita la entrada de patógenos al sistema vascular del árbol, aumentando el riesgo de enfermedades. La especie *Melia azedarach* presenta una baja tolerancia a podas repetidas y severas, como las que comúnmente se le aplican en el arbolado urbano. Además, se trata de una especie particularmente susceptible al ataque de hongos descomponedores de la madera, los cuales provocan procesos de podredumbre tanto en el tronco como en las ramas intervenidas. Como consecuencia, la mayoría de los ejemplares presenta problemas estructurales significativos, evidenciados por la presencia de troncos y/o ramas huecas, con distintos grados de avance en la desintegración del xilema.




FIGURA 46 ^.
ESQUEMA DE PODA DE DESMOCHE Y RESPUESTA DEL ÁRBOL



FIGURA 47 ^.
ARBOLADO CON FORMA TÍPICA

En el caso de los fresnos (*Fraxinus sp.*), al analizar su estado vegetativo y sanitario, el censo revela que 537 ejemplares —equivalentes al 66 % del total de fresnos censados— se encuentran en mal estado <FIGURA 83> <FIGURA 84> <FIGURA 85> <FIGURA 86>. El deterioro observado en esta especie se atribuye, principalmente, a las prácticas de poda reiteradas que se aplican cada invierno, como ya se ha descrito. Si bien los fresnos no son tan susceptibles al ingreso de patógenos como otras especies, el estrés fisiológico al que se ven sometidos los debilita significativamente, dejándolos en un estado vulnerable frente a factores ambientales y biológicos adversos.

Los plátanos, tercera especie con mayor presencia en el arbolado de alineación de calle del caso de estudio, constituyen una de las especies más adaptadas al medio urbano. Su robustez estructural, baja susceptibilidad a enfermedades, y su destacado valor estético y ambiental los posicionan como una de las especies más seguras y recomendables para el arbolado de alineación en entornos urbanos. Por ello, en comparación con otras especies no presentan un estado vegetativo tan crítico: el 63 % de los ejemplares censados presenta un estado bueno o muy bueno. Este resultado se relaciona con la alta adaptación de la especie a las condiciones urbanas, lo que la convierte en una de las más indicadas para su uso en alineación de calles. Entre los factores que explican esta adaptación destacan su elevada tasa de crecimiento, su rusticidad —que le permite tolerar podas sistemáticas tanto de raíces como de copa—, y un sistema inmunológico robusto que le otorga una mayor resistencia frente al ingreso de patógenos. Estos atributos se reflejan en los datos del relevamiento, donde solo el 37 % de los ejemplares (equivalente a 151 árboles) presenta algún grado de compromiso en su estado vegetativo o sanitario <FIGURA 88> <FIGURA 89> <FIGURA 90> <FIGURA 91>. Cabe señalar que *Platanus sp.* es una especie diclino-dioica, es decir, presenta individuos masculinos y femeninos. Los ejemplares masculinos han demostrado una mejor respuesta frente a las prácticas de poda, lo que puede incidir positivamente en su estado general.

Por otro lado, los plátanos presentes en el arbolado urbano de Juan Lacaze poseen un valor histórico significativo. En particular, aquellos ubicados en el entorno de la ex fábrica Campomar & Soulas conforman alineaciones monoespecíficas que se destacan por su buen o muy buen estado vegetativo. En la calle Rivera, específicamente, los ejemplares muestran un desarrollo saludable, resultado de podas de formación adecuadas, lo que les ha permitido conservar una morfología cercana a la típica del arbolado urbano. Estas alineaciones generan una bóveda verde que cubre tanto la calzada como las aceras adyacentes, brindando beneficios paisajísticos y ambientales destacados. Es posible que el buen estado de conservación de estos ejemplares se deba, al menos en parte, a su ubicación frente al actual espacio público integrador (ex Plaza de Deportes), un área parquizada que




FIGURA 48 ^.
PODAS INADECUADAS. MUTILACIÓN DE COPA, FALTA DE CIERRE DE HERIDAS Y DEBILITAMIENTO ESTRUCTURAL DEL ARBOLADO URBANO



FIGURA 49 ^.
PROXIMIDAD Y COMPETENCIA DEL ARBOLADO URBANO

puede haber contribuido a que no fueran sometidos a las podas sistemáticas observadas en otros sectores de la ciudad. De forma similar, la calle José Salvo presenta una alta densidad de plátanos como especie dominante, también en buen estado sanitario.

2.B.2.B. COMPOSICION Y ACERAS

En cuanto a las aceras, los datos indican que la mitad del arbolado (2.712 ejemplares) se encuentra sobre aceras impermeables <FIGURA 59> <FIGURA 60>. De estos, en el 45% de los casos se observa ruptura de la acera causada por las raíces.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

Una característica particular del arbolado en Juan Lacaze es la alta densidad de plantación, lo que genera una distancia entre ejemplares menor a la recomendada para que los árboles puedan alcanzar su altura final y desarrollarse saludablemente. Más de la mitad de los metros lineales de aceras arboladas tienen ejemplares plantados con distancias propias de una densidad media (47% tienen entre 10 y 20 árboles cada 100 metros) y alta (4% tienen más de 20 árboles cada 100 metros). <FIGURA 74> <FIGURA 75>

Esta proximidad provoca una competencia por la luz a nivel aéreo, causando que las copas se deformen, que en casos extremos provoca una deformación de la copa e incluso la inclinación del fuste como forma de adaptación. A nivel del suelo, la competencia entre sistemas radiculares por agua y nutrientes resulta en problemas para el crecimiento y desarrollo, aumentando la susceptibilidad a malformaciones, enfermedades y plagas.






FIGURA 50 ^.
***Platanus sp.* DE LA CALLE RIVERA, OBSÉRVESE LA CANOPIA DE LOS EJEMPLARES ENFRENTADOS EN AMBAS ACERAS CON PODA DE FORMACIÓN HACE MÁS DE UNA DÉCADA.**



FIGURA 51 <<.

ARBOLADO SEGÚN SU TIPOLOGÍA VEGETAL

REFERENCIAS

- **arboreo**
- **arbusto**
- **semiarboreo**
- **multitronco**
- **palmera**
- **otros**

FIGURA 52 V.

DISTRIBUCIÓN DEL ARBOLADO SEGÚN SU TIPOLOGÍA VEGETAL






FIGURA 53 <<.

ARBOLADO SEGÚN SU ESPECIE

REFERENCIAS

- Melia azedarach
- Fraxinus sp.
- Platanus sp
- Schinus molle
- Ligustrum lucidum
- Nerium oleander
- Hibiscus sp.
- Jacaranda mimosifolia
- Catalpa bignoniodes
- Otras especies con presencia menor al 1%

FIGURA 54 V.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES CON MAYOR PRESENCIA ORDENADAS POR FRECUENCIA






FIGURA 55 <<.


ARBOLADO SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO

REFERENCIAS

- Muy bueno
- Bueno
- Regular
- Malo
- Seco
- Tocón
- Cepa

FIGURA 56 V.

DISTRIBUCIÓN DEL ARBOLADO SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO






^. *ESTADO VEGETATIVO; MUY BUENO*



^. *ESTADO VEGETATIVO; BUENO*



^. *ESTADO VEGETATIVO; TOCÓN Y CEPA*



^. *ESTADO VEGETATIVO; REGULAR*



^. *ESTADO VEGETATIVO; MALO*



^. *ESTADO VEGETATIVO; SECO*

FIGURA 58 <<.
DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍAS DEL ARBOLADO SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO

FIGURA 57 >>.
DISTRIBUCIÓN DEL ARBOLADO SEGÚN EL ESTADO VEGETATIVO DE LAS ESPECIES CON MAYOR PRESENCIA ORDENADAS POR FRECUENCIA


Melia azedarach
Fraxinus sp.
Platanus sp.
Schinus molle
Ligustrim lucidum
Nerium oleander
Hibiscus sp.
Jacaranda mimosifolia
Catalpa bignoniodes
MUY BUENO
BUENO
REGULAR
MALO
SECO
CEPA
TOCÓN
TOTAL
47
25
35
27
4
2
14
2
10
352
254
222
123
76
40
24
15
22
1627
476
131
139
84
87
30
61
19
434
51
19
12
5
13
26
4
2
6
1
1
2
35
8
2
1
1
21
2
1
1
2
6
2522
816
408
304
110
146
102
83
53



FIGURA 59 <<.

IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS ACERAS

REFERENCIAS

- **Impermeables**
- **Permeables**

FIGURA 60 V.

PORCENTAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS ACERAS






FIGURA 61 <<.

CONFORMACIÓN DE COPA

REFERENCIAS

- Adecuada
- De rebrote
- Irregular
- Sin dato

FIGURA 62 V.

DISTRIBUCIÓN DEL ARBOLADO SEGÚN SU CONFORMACIÓN DE COPA






FIGURA 63 <<.

PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE DEL ALCORQUE OCUPADA POR EL TRONCO

REFERENCIAS

- **0 - 50 %**
- **51 - 80 %**
- **81 - 100 %**




FIGURA 64 V.

DISTRIBUCIÓN DEL ARBOLADO SEGÚN EL PORCENTAJE DE SUPERFICIE DEL ALCORQUE OCUPADA POR EL TRONCO






FIGURA 65 <<.


DIÁMETRO A LA ALTURA DEL PECHO [DAP]

REFERENCIAS

- **Menor a 15 cm**
- **Entre 16 y 30 cm**
- **Entre 31 y 45 cm**
- **Entre 46 y 60 cm**
- **Entre 61 y 75 cm**
- **Entre 76 y 100 cm**
- **Más de 100 cm**

FIGURA 66 V.

DISTRIBUCIÓN DEL ARBOLADO
SEGÚN EL DIAMETRO A LA ALTURA DEL PECHO






DAP; MENOR A 15 CM




DAP; ENTRE 16 Y 30 CM



DAP; ENTRE 61 Y 75 CM



DAP; ENTRE 76 Y 100 CM



DAP; ENTRE 31 Y 45 CM



DAP; ENTRE 46 Y 60



DAP; MÁS DE 100

FIGURA 67 <<.

DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍAS DEL ARBOLADO SEGÚN SU DIÁMETRO A LA ALTURA DEL PECHO



FIGURA 68 <<.


ALTURA DEL ARBOLADO

REFERENCIAS

- 0-3 m
- 3-6 m
- 6-9 m
- 9-12 m
- +12m

FIGURA 69 V.

DISTRIBUCIÓN DEL ARBOLADO SEGÚN SU ALTURA





^. *ALTURA; ENTRE 0 Y 3 M*



^. *ALTURA; ENTRE 3 Y 6 M*



^. *ALTURA; MÁS DE 12 M*



^. *ALTURA; ENTRE 6 Y 9 M*



^. *ALTURA; ENTRE 9 Y 12 M*

FIGURA 70 <<.

DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍAS DEL ARBOLADO SEGÚN SU ALTURA



FIGURA 71 <<.


DIVERSIDAD DE ESPECIES ARBÓREAS POR ACERA

REFERENCIAS

- **Una especie**
- **Dos especies**
- **Tres o cuatro especies**
- **Cinco o más especies**
- **Ninguna especie**

FIGURA 72 V.

PORCENTAJE Y METROS LINEALES DE ACERAS SEGÚN CANTIDAD DE ESPECIES ARBÓREAS





^. CANTIDAD DE ESPECIES POR ACERA; 1 ESPECIE



^. CANTIDAD DE ESPECIES POR ACERA; 2 ESPECIES



^. CANTIDAD DE ESPECIES POR ACERA; NINGUNA ESPECIE



^. CANTIDAD DE ESPECIES POR ACERA; 3 O 4 ESPECIES



^. CANTIDAD DE ESPECIES POR ACERA; 5 O MÁS ESPECIES

FIGURA 73 <<.
DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍAS DEL ARBOLADO SEGÚN CANTIDAD DE ESPECIES ARBÓREAS POR ACERA



FIGURA 74 <<.

DENSIDAD DEL ARBOLADO ALINEADO EN ACERAS

REFERENCIAS

- **Densidad baja**
- **Densidad media**
- **Densidad alta**
- **Sin arbolado**

DENSIDAD: cantidad de ejemplares árboreos cada 100 metros.

densidad BAJA: <10 ÁRBOLES CADA 100 METROS

densidad MEDIA: ENTRE 10 Y 20 ÁRBOLES CADA 100 METROS

densidad ALTA: >20 ÁRBOLES CADA 100 METROS

FIGURA 75 V.

PORCENTAJE Y METROS LINEALES DE ACERAS SEGÚN DENSIDAD DEL ARBOLADO ALINEADO




FIGURA 76 V.

LISTA DE ESPECIES CON PRESENCIA MENOR AL 1%

Acacia sp.
Acca sellowiana
Acer sp.
Acokanthera sp.
Ailanthus altissima
Albizia julibrissin
Araucaria sp.
Bauhinia sp.
Brachychiton populneus
Broussonetia papyrifera
Brunfelsia sp.
Butia capitata
Calliandra tweediei
Callistemon sp.
Calocedrus decurrens
Camellia sp.
Cardiospermum halicacabum
Casuarina cunninghamiana
Cedrus sp.
Ceiba speciosa
Celtis australis
Citrus maxima
Citrus × limon
Citrus × sinensis
Cupressus sp.
Enterolobium contortisiliquum
Eriobotrya japonica
Erythrina crista-galli
Eucalyptus sp.
Eugenia uniflora
Ficus sp.
Ficus benjamina
Ficus macrophylla
Ginkgo biloba
Gleditsia sp.
Handroanthus sp.
Handroanthus impetiginosus
Juglans sp.
Juniperus chinensis
Koelreuteria bipinnata
Lagerstroemia indica
Laurus nobilis
Ligustrum sp.
Liquidambar styraciflua
Luehea divaricata
Magnolia grandiflora
Magnolia sp.
Malus sylvestris
Malus sp.
Melaleuca sp.
Morus sp.
Myoporum laetum
Olea europaea
Parkinsonia aculeata
Paulownia tomentosa
Peltophorum dubium
Persea americana
Phoenix canariensis
Phoenix sp.
Photinia sp.
Phytolacca dioica
Pinus sp.
Populus sp.
Prunus cerasifera
Prunus persica
Prunus sp.
Psidium guajava
Punica granatum
Quercus sp.
Robinia pseudoacacia
Robinia sp.
Salix sp.
Sapium haematospermum
Schefflera arboricola
Sophora sp.
Styphnolobium japonicum
Syagrus romanzoffiana
Thuja sp.
Tilia sp.
Tipuana tipu
Ulmus sp.
Vachellia caven
Washingtonia sp.

>>.

PROFUNDIZACIÓN EN LAS ESPECIES CON MAYOR PRESENCIA ORDENADAS POR SU FRECUENCIA

FIGURA 77 ∨.

FICHA VEGETAL DEL

PARAÍSO

∧ NOMBRE COMÚN .

> NOMBRE CIENTÍFICO . *Melia azedarach*

> FAMILIA . Meliáceas

> ORIGEN . Asia



MORFOLOGÍA _

∨ ALTURA PROMEDIO .

7–12 (común), hasta 35–45 m

∨ DIÁMETRO PROMEDIO .

30–120 cm

∨ FORMA DE COPA .

Extendida, copa abierta

∨ TIPO DE HOJA .

Caduca

∨ FLORACIÓN .

Primavera–verano, flores lilas

∨ FRUTO / SEMILLA .

Drupe globosa tóxica

USOS _

∨ USO PRINCIPAL .

Ornamental, medicinal, sombra

ECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO _

∨ HÁBITAT NATURAL .

Bosques secos, zonas alteradas

∨ REQUERIMIENTO DE LUZ .

Pleno sol

∨ REQUERIMIENTO HÍDRICO .

Baja–moderado

∨ TIPO DE SUELO PREFERIDO .

Suelos diversos

∨ RESISTENCIA A HELADAS/SEQUIAS .

Resistente sequía moderada

∨ VELOCIDAD DE CRECIMIENTO .

Rápido

∨ LONGEVIDAD ESTIMADA .

50–100 años

∨ POTENCIAL INVASIVO .

Moderada

∨ VALOR ECOLÓGICO .

Produce frutos consumidos por aves; potencial invasor




∧. *Hábito general*

BIBLIOGRAFÍA. World Agroforestry; IUCN/ISSG. (n.d.). Melia azedarach. Retrieved from https://apps.worldagroforestry.org/

FENOLOGÍA	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Floración			■	■	■	■	■	■				
Fructificación					■	■	■	■	■	■		
Follaje			■	■	■	■	■	■	■	■	■	



∧. *Hoja*



∧. *Infrutescencia*



∧. *Inflorescencia*



∧. *Flores*





FIGURA 78 <<.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE *Melia azedarach.*

Del total de ejemplares censados 2522 corresponden a la especie *Melia azedarach* –Paraíso–.

FIGURA 79 ^.

DISTRIBUCIÓN DE *Melia azedarach* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MUY BUENO, BUENO Y REGULAR




FIGURA 81 ^.

DISTRIBUCIÓN DE *Melia azedarach* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MALO, SECO, TOCÓN Y CEPA

FIGURA 80 V.

DISTRIBUCIÓN DE *Melia azedarach* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO




FIGURA 82 ∨.

FICHA VEGETAL DEL

FRESNO

∧ NOMBRE COMÚN .

> NOMBRE CIENTÍFICO . *Fraxinus excelsior*

> FAMILIA . Oleáceas

> ORIGEN . Europa



MORFOLOGÍA _

∨ ALTURA PROMEDIO .

20–40 (hasta 43) m

∨ DIÁMETRO PROMEDIO .

50–200 cm

∨ FORMA DE COPA .

Pirámidal a abierta

∨ TIPO DE HOJA .

Caduca

∨ FLORACIÓN .

Primavera, flores poco vistosas

∨ FRUTO / SEMILLA .

Sámara alada

USOS _

∨ USO PRINCIPAL .

Maderero, ornamental, sombra

ECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO _

∨ HÁBITAT NATURAL .

Bosques templados, valles

∨ REQUERIMIENTO DE LUZ .

Pleno sol–media sombra

∨ REQUERIMIENTO HÍDRICO .

Moderado

∨ TIPO DE SUELO PREFERIDO .

Suelos fértiles, húmedos bien drenados

∨ RESISTENCIA A HELADAS/SEQUIAS .

Baja–moderada resistencia heladas

∨ VELOCIDAD DE CRECIMIENTO .

Media

∨ LONGEVIDAD ESTIMADA .

+200 años

∨ POTENCIAL INVASIVO .

Baja–Moderada

∨ VALOR ECOLÓGICO .

Importante para fauna y bosques templados



∧. *Hábito general*

BIBLIOGRAFÍA. Kew Science - POWO. (n.d.). Fraxinus excelsior. Retrieved from https://powo.science.kew.org/

FENOLOGÍA	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Floración			■	■	■							
Fructificación					■	■	■					
Follaje			■	■	■	■	■	■	■	■	■	



∧. *Hojas*



∧. *Ramilla*



∧. *Infrutescencia*



∧. *Sámara*






FIGURA 83 <<.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE *Fraxinus sp.*

Del total de ejemplares censados 816 corresponden al género *Fraxinus sp.* –Fresno–.

FIGURA 84 ^.

DISTRIBUCIÓN DE *Fraxinus sp.* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MUY BUENO, BUENO Y REGULAR




FIGURA 86 ^.

DISTRIBUCIÓN DE *Fraxinus sp.* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MALO, SECO, TOCÓN Y CEPA

FIGURA 85 V.

DISTRIBUCIÓN DE *Fraxinus sp.* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO




FIGURA 87 ∨.

FICHA VEGETAL DEL

PLÁTANO

∧ NOMBRE COMÚN .

> NOMBRE CIENTÍFICO . *Platanus × acerifolia*

> FAMILIA . Platanáceas

> ORIGEN . Europa (Híbrido)



MORFOLOGÍA _

∨ ALTURA PROMEDIO .

20–40 m

∨ DIÁMETRO PROMEDIO .

40–150 cm

∨ FORMA DE COPA .

Amplia, extendida

∨ TIPO DE HOJA .

Caduca

∨ FLORACIÓN .

Primavera, flores insignificantes

∨ FRUTO / SEMILLA .

Frutos en bolas (samaroides)

USOS _

∨ USO PRINCIPAL .

Árbol urbano, sombra, ornamental

ECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO _

∨ HÁBITAT NATURAL .

Riberas, calles urbanas

∨ REQUERIMIENTO DE LUZ .

Pleno sol

∨ REQUERIMIENTO HÍDRICO .

Moderado

∨ TIPO DE SUELO PREFERIDO .

Suelos profundos, húmedos

∨ RESISTENCIA A HELADAS/SEQUIAS .

Moderada

∨ VELOCIDAD DE CRECIMIENTO .

Media

∨ LONGEVIDAD ESTIMADA .

+100 años

∨ POTENCIAL INVASIVO .

Baja–Moderada

∨ VALOR ECOLÓGICO .

Control de erosión, valor urbanístico



∧. *Hábito general*

BIBLIOGRAFÍA. Missouri Botanical Garden; CABI Compendium. (n.d.). Platanus × acerifolia. Retrieved from https://www.missouribotanicalgarden.org/

FENOLOGÍA	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Floración			■	■	■							
Fructificación					■	■	■					
Follaje			■	■	■	■	■	■	■	■	■	



∧. *Hojas*



∧. *Ramilla*



∧. *Infrutescencia*



∧. *Fruto*





FIGURA 88 <<.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE *Platanus sp.*

Del total de ejemplares censados 408 corresponden al género *Platanus sp.* –Plátano–.

FIGURA 89 ^.

DISTRIBUCIÓN DE *Platanus sp.* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MUY BUENO, BUENO Y REGULAR



FIGURA 91 ^.

DISTRIBUCIÓN DE *Platanus sp.* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MALO, SECO, TOCÓN Y CEPA

FIGURA 90 V.

DISTRIBUCIÓN DE *Platanus sp.* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO




FIGURA 92 ∨.

FICHA VEGETAL DEL

ANACAHUITA

∧ NOMBRE COMÚN .

> NOMBRE CIENTÍFICO . *Schinus molle*

> FAMILIA . Anacardiáceas

> ORIGEN . América del Sur



MORFOLOGÍA _

∨ ALTURA PROMEDIO .

3–15 m

∨ DIÁMETRO PROMEDIO .

30–80 cm

∨ FORMA DE COPA .

Extendida, copa densa

∨ TIPO DE HOJA .

Perenne

∨ FLORACIÓN .

Primavera–verano, flores pequeñas

∨ FRUTO / SEMILLA .

Bayas rosadas (falsos ‘granos de pimienta’)

USOS _

∨ USO PRINCIPAL .

Ornamental, especias, medicinal

ECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO _

∨ HÁBITAT NATURAL .

Ribereños, laderas secas

∨ REQUERIMIENTO DE LUZ .

Pleno sol

∨ REQUERIMIENTO HÍDRICO .

Baja

∨ TIPO DE SUELO PREFERIDO .

Suelos bien drenados

∨ RESISTENCIA A HELADAS/SEQUIAS .

Resistente a sequía

∨ VELOCIDAD DE CRECIMIENTO .

Rápido

∨ LONGEVIDAD ESTIMADA .

50–100 años

∨ POTENCIAL INVASIVO .

Baja–Moderada

∨ VALOR ECOLÓGICO .

Fuente de alimento para aves; usos tradicionales



∧. *Hábito general*

BIBLIOGRAFÍA. World Agroforestry; GUB.UY. (n.d.). Schinus molle. Retrieved from https://apps.worldagroforestry.org/

FENOLOGÍA	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Floración			■	■	■	■	■	■				
Fructificación					■	■	■	■	■	■		
Follaje	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



∧. *Ramilla*



∧. *Hoja + Infrutescencia*



∧. *Infrutescencia*



∧. *Infrutescencia*






FIGURA 93 <<.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE *Schinus molle*

Del total de ejemplares censados 408 corresponden a la especie *Schinus molle* –Anacahuita–.

FIGURA 94 ^.

DISTRIBUCIÓN DE *Schinus molle* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MUY BUENO, BUENO Y REGULAR




FIGURA 96 ^.

DISTRIBUCIÓN DE *Schinus molle* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MALO, SECO, TOCÓN Y CEPA

FIGURA 95 V.

DISTRIBUCIÓN DE *Schinus molle* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO




FIGURA 97 ∨.

FICHA VEGETAL DEL

LIGUSTRO

∧ NOMBRE COMÚN .

> NOMBRE CIENTÍFICO . *Ligustrum lucidum*

> FAMILIA . Oleáceas

> ORIGEN . Asia (China)



MORFOLOGÍA _

∨ ALTURA PROMEDIO .

8–15 (hasta 20) m

∨ DIÁMETRO PROMEDIO .

30–80 cm

∨ FORMA DE COPA .

Compacta a redondeada

∨ TIPO DE HOJA .

Perenne (semi)

∨ FLORACIÓN .

Verano, flores blancas fragantes

∨ FRUTO / SEMILLA .

Bayas negras

USOS _

∨ USO PRINCIPAL .

Ornamental, setos, medicinal

ECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO _

∨ HÁBITAT NATURAL .

Bosques templados, márgenes

∨ REQUERIMIENTO DE LUZ .

Media–sombra

∨ REQUERIMIENTO HÍDRICO .

Moderado

∨ TIPO DE SUELO PREFERIDO .

Suelos fértiles, húmedos

∨ RESISTENCIA A HELADAS/SEQUIAS .

Moderada

∨ VELOCIDAD DE CRECIMIENTO .

Rápido

∨ LONGEVIDAD ESTIMADA .

50–100 años

∨ POTENCIAL INVASIVO .

Alta (invasiva fuera de su rango)

∨ VALOR ECOLÓGICO .

Provee fruto para aves; invasivo en algunas regiones



∧. *Hábito general*

BIBLIOGRAFÍA. Kew - POWO; Invasive Plant Atlas. (n.d.). Ligustrum lucidum. Retrieved from https://powo.science.kew.org/

FENOLOGÍA	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Floración						■	■	■				
Fructificación								■	■	■		
Follaje	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



∧. *Hoja*



∧. *Ramilla*



∧. *Inflorescencia*



∧. *Inflorescencia*






FIGURA 98 <<.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE *Ligustrum lucidum*

Del total de ejemplares censados 170 corresponden a la especie *Ligustrum lucidum* –Ligustro–.

FIGURA 99 ^.

DISTRIBUCIÓN DE *Ligustrum lucidum* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MUY BUENO, BUENO Y REGULAR



FIGURA 101 ^.

DISTRIBUCIÓN DE *Ligustrum lucidum* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MALO, SECO, TOCÓN Y CEPA

FIGURA 100 V.

DISTRIBUCIÓN DE *Ligustrum lucidum* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO




FIGURA 102 ∨.

FICHA VEGETAL DEL

LAUREL DE JARDÍN

∧ NOMBRE COMÚN .

> NOMBRE CIENTÍFICO . *Nerium oleander*

> FAMILIA . Apocynaceae

> ORIGEN . Mediterráneo y el Sahara



MORFOLOGÍA _

∨ ALTURA PROMEDIO .

2–5 m

∨ DIÁMETRO PROMEDIO .

150-300 cm

∨ FORMA DE COPA .

Redondeada o extendida

∨ TIPO DE HOJA .

Perenne, lanceolada, coriácea

∨ FLORACIÓN .

Noviembre – marzo

∨ FRUTO / SEMILLA .

Cápsulas alargadas con semillas plumosas

USOS _

∨ USO PRINCIPAL .

Ornamental, cerco vivo, barrera visual

ECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO _

∨ HÁBITAT NATURAL .

Regiones mediterráneas, márgenes de cursos de agua

∨ REQUERIMIENTO DE LUZ .

Pleno sol

∨ REQUERIMIENTO HÍDRICO .

Medio a bajo

∨ TIPO DE SUELO PREFERIDO .

Bien drenado, franco o arenoso

∨ RESISTENCIA A HELADAS/SEQUIAS .

Moderada; sensible a heladas fuertes

∨ VELOCIDAD DE CRECIMIENTO .

Media a rápida

∨ LONGEVIDAD ESTIMADA .

20–30 años

∨ POTENCIAL INVASIVO .

Bajo a medio

∨ VALOR ECOLÓGICO .

Refugio para insectos y aves pequeñas



∧. *Hábito general*

BIBLIOGRAFÍA. Font Quer, P. (1980). Plantas Medicinales: El Dioscórides Renovado. Labor, Pardo, C. (2015). Flora Ornamental del Uruguay. Montevideo: UDELAR.

FENOLOGÍA	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Floración					■	■	■	■	■			
Fructificación							■	■	■	■		
Follaje			■	■	■	■	■	■	■	■	■	



∧. *Ramilla*



∧. *Hojas*



∧. *Inflorescencia*



∧. *Flor*






FIGURA 103 <<.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE *Nerium oleander*

Del total de ejemplares censados 146 corresponden a la especie *Nerium oleander* –Laurel de jardín–.

FIGURA 104 ^.

DISTRIBUCIÓN DE *Nerium oleander* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MUY BUENO, BUENO Y REGULAR



FIGURA 106 ^.

DISTRIBUCIÓN DE *Nerium oleander* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MALO, SECO, TOCÓN Y CEPA

FIGURA 105 V.

DISTRIBUCIÓN DE *Nerium oleander* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO




FIGURA 107 ∨.

FICHA VEGETAL DEL

HIBISCO

∧ NOMBRE COMÚN .

> NOMBRE CIENTÍFICO . *Hibiscus*

> FAMILIA . Malvaceae

> ORIGEN . Asia



MORFOLOGÍA _

∨ ALTURA PROMEDIO .

1.5–3 m

∨ DIÁMETRO PROMEDIO .

150–250 cm

∨ FORMA DE COPA .

Redondeada, ramificada

∨ TIPO DE HOJA .

Semiperenne, ovalada, dentada

∨ FLORACIÓN .

Octubre – abril

∨ FRUTO / SEMILLA .

Cápsula con semillas pilosas

USOS _

∨ USO PRINCIPAL .

Ornamental, seto, planta de jardín

ECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO _

∨ HÁBITAT NATURAL .

Regiones tropicales y subtropicales de Asia

∨ REQUERIMIENTO DE LUZ .

Pleno sol

∨ REQUERIMIENTO HÍDRICO .

Medio a alto (prefiere humedad constante)

∨ TIPO DE SUELO PREFERIDO .

Fértil, bien drenado, ligeramente ácido

∨ RESISTENCIA A HELADAS/SEQUIAS .

Sensible a heladas; moderada a sequía

∨ VELOCIDAD DE CRECIMIENTO .

Media

∨ LONGEVIDAD ESTIMADA .

15–25 años

∨ POTENCIAL INVASIVO .

Bajo

∨ VALOR ECOLÓGICO .

Fuente de néctar para polinizadores



∧. *Hábito general*

BIBLIOGRAFÍA. Lorenzi, H. (2008). Plantas Ornamentais no Brasil. Instituto Plantarum; Pardo, C. (2015). Flora Ornamental del Uruguay. Montevideo: UDELAR.

FENOLOGÍA	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Floración				■	■	■	■	■	■	■		
Fructificación							■	■	■	■	■	
Follaje			■	■	■	■	■	■	■	■	■	




∧. *Ramilla*



∧. *Hoja*



∧. *Flor*



∧. *Columna estaminal*





FIGURA 108 <<.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE *Hibiscus sp.*

Del total de ejemplares censados 102 corresponden al género *Hibiscus sp.* –Hibisco–.

FIGURA 109 ^.

DISTRIBUCIÓN DE *Hibiscus sp.* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MUY BUENO, BUENO Y REGULAR



FIGURA 111 ^.

DISTRIBUCIÓN DE *Hibiscus sp.* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MALO, SECO, TOCÓN Y CEPA

FIGURA 110 V.

DISTRIBUCIÓN DE *Hibiscus sp.* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO




FIGURA 112 ∨.

FICHA VEGETAL DEL

JACARANDÁ

∧ NOMBRE COMÚN .

> NOMBRE CIENTÍFICO . *Jacaranda mimosifolia*

> FAMILIA . Bignoniáceas

> ORIGEN . América del Sur



MORFOLOGÍA _

∨ ALTURA PROMEDIO .

15–25 (hasta 30) m

∨ DIÁMETRO PROMEDIO .

40–80 cm

∨ FORMA DE COPA .

Extendida, copa amplia

∨ TIPO DE HOJA .

Caduca

∨ FLORACIÓN .

Primavera–verano, flores azul-púrpura

∨ FRUTO / SEMILLA .

Frutos leñosos con semillas aladas

USOS _

∨ USO PRINCIPAL .

Ornamental, urbano

ECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO _

∨ HÁBITAT NATURAL .

Bosques secos y sabanas

∨ REQUERIMIENTO DE LUZ .

Pleno sol

∨ REQUERIMIENTO HÍDRICO .

Moderado

∨ TIPO DE SUELO PREFERIDO .

Suelos bien drenados

∨ RESISTENCIA A HELADAS/SEQUIAS .

Moderada

∨ VELOCIDAD DE CRECIMIENTO .

Rápido

∨ LONGEVIDAD ESTIMADA .

50–100 años

∨ POTENCIAL INVASIVO .

Baja–Moderada

∨ VALOR ECOLÓGICO .

Atrae polinizadores, valor ornamental



∧. *Hábito general*

BIBLIOGRAFÍA. Missouri Botanical Garden; World Flora Online. (n.d.). Jacaranda mimosifolia. Retrieved from https://www.missouribotanicalgarden.org/

FENOLOGÍA	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Floración			■	■	■	■	■	■				
Fructificación					■	■	■	■	■	■		
Follaje			■	■	■	■	■	■	■	■	■	



∧. *Ramilla*



∧. *Hoja*



∧. *Fruto*



∧. *Flor*





FIGURA 113 <<.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE *Jacaranda mimosifolia*

Del total de ejemplares censados 83 corresponden a la especie *Jacaranda mimosifolia* –Jacarandá–.

FIGURA 114 ^.

DISTRIBUCIÓN DE *Jacaranda mimosifolia* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MUY BUENO, BUENO Y REGULAR



FIGURA 116 ^.

DISTRIBUCIÓN DE *Jacaranda mimosifolia* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MALO, SECO, TOCÓN Y CEPA

FIGURA 115 V.

DISTRIBUCIÓN DE *Jacaranda mimosifolia* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO




FIGURA 117 ∨.

FICHA VEGETAL DEL

CATALPA

∧ NOMBRE COMÚN .

> NOMBRE CIENTÍFICO . *Catalpa bignonioides*

> FAMILIA . Bignoniáceas

> ORIGEN . América del Norte



MORFOLOGÍA _

∨ ALTURA PROMEDIO .

9–18 m

∨ DIÁMETRO PROMEDIO .

50–100 cm

∨ FORMA DE COPA .

Ancha, redondeada

∨ TIPO DE HOJA .

Caduca

∨ FLORACIÓN .

Verano, flores blancas con manchas

∨ FRUTO / SEMILLA .

Frutos en vaina largas (legumbre)

USOS _

∨ USO PRINCIPAL .

Ornamental, sombra, melífera

ECOLOGÍA Y COMPORTAMIENTO _

∨ HÁBITAT NATURAL .

Bosques ribereños y tierras bajas

∨ REQUERIMIENTO DE LUZ .

Pleno sol–media sombra

∨ REQUERIMIENTO HÍDRICO .

Moderado

∨ TIPO DE SUELO PREFERIDO .

Fértiles, bien drenados

∨ RESISTENCIA A HELADAS/SEQUIAS .

Moderada

∨ VELOCIDAD DE CRECIMIENTO .

Rápido

∨ LONGEVIDAD ESTIMADA .

50–80 años

∨ POTENCIAL INVASIVO .

Baja

∨ VALOR ECOLÓGICO .

Atrae polinizadores (abejas)



∧. *Hábito general*

BIBLIOGRAFÍA. Missouri Botanical Garden. (n.d.). Catalpa bignonioides. Retrieved from https://www.missouribotanicalgarden.org/

FENOLOGÍA	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun
Floración						■	■	■				
Fructificación								■	■	■		
Follaje			■	■	■	■	■	■	■	■	■	



∧. *Ramilla*



∧. *Inflorescencia*



∧. *Botones florales*



∧. *Flor*





FIGURA 118 <<.

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE *Catalpa bignonioides*

Del total de ejemplares censados 53 corresponden a la especie *Catalpa bignonioides* –Catalpa–.

FIGURA 119 ^.

DISTRIBUCIÓN DE *Catalpa bignonioides* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MUY BUENO, BUENO Y REGULAR




FIGURA 121 ^.

DISTRIBUCIÓN DE *Catalpa bignonioides* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MALO, SECO, TOCÓN Y CEPA

FIGURA 120 v.

DISTRIBUCIÓN DE *Catalpa bignonioides* SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO



2.B.3. **PUESTA EN CONTEXTO DEL ARBOLADO DE JUAN LACAZE. DEL DIAGNÓSTICO AL PROYECTO**

El Plan de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible de Juan Lacaze <19> (POTDSJL) expresa que, en base a determinadas ideas fuerza, se desarrollan lineamientos estratégicos que definen líneas de acción y regulaciones. En el Artículo 29, el POTDSJL propone como lineamiento "promover un programa de calificación del paisaje urbano para la mejora y mantenimiento del equipamiento y arbolado del espacio público, haciendo énfasis en la calidad del diseño urbano y en atención a las características tipo-morfológicas de la diversidad barrial de Juan Lacaze, como mecanismo para la reafirmación de barrios e identidades locales." (Abella, y otros 2017, art.29). El POTDSJL reconoce la importancia del arbolado urbano como un componente fundamental para la planificación urbana, la conservación ambiental y el bienestar de la comunidad.

Los 5423 árboles distribuidos en 475 cuadras de Juan Lacaze hacen un promedio aproximado de un árbol por cada 2,3 habitantes. Esta cifra posicionaría a la ciudad con un buen promedio a nivel internacional. Sin embargo, dado las copas menguadas que detenta el arbolado de alineación por la forma en que es podado, los beneficios a nivel ambiental no son los esperados.

Se constata asimismo una contradicción entre la normativa y la gestión del espacio calle, en lo que hace a las aceras y a su arbolado <20>. La normativa indica que los vecinos son los responsables del mantenimiento de las veredas: "Todo propietario de un predio baldío o edificado con frente a la vía pública dentro de las zonas urbanas y urbanas no consolidadas, cuya calzada posea cordón y cuneta, cualquiera sea el pavimento de la misma, está obligado a construir y conservar en buen estado en el frente de su predio la acera la que, además, deberá estar a una altura que corresponda con la nivelación de la calle" (Junta Departamental de Colonia, 2015). Por otro lado, desde 1979 se establece que la extracción o poda no es potestad de los vecinos que deberán permiso a la Intendencia también para cuando deseen plantar árboles en el espacio público. Sin embargo, de los relevamientos, recorridos e intercambios realizados en Juan Lacaze, se constata que los vecinos no tienen conocimiento o no llevan a la práctica el mantenimiento de las aceras que derivan del primer decreto, pero sí se sienten responsables del manejo del arbolado. Utilizan las veredas como una extensión de sus viviendas, muchos se apropian con equipamiento (bancos) o intervienen los alcorques (con la plantación de florales, matas y plantas herbáceas), acondicionando así un espacio que utilizan para conversar con los vecinos, tomar mate y otras actividades propias de cada grupo familiar.



FIGURA 122 ^.
EJEMPLOS DE ALCORQUES PLANTADOS CON HERBÁCEAS

<19> Plan local de ordenamiento territorial y desarrollo sostenible de Juan Lacaze y su microrregión, incluyendo Colonia Cosmopolita y Paraje Munuano

<20> Fragmento tomado de la ponencia presentada al XVIII SIIU (Vallarino 2025)

En cuanto al diseño paisajístico general del arbolado urbano de Juan Lacaze la ciudad presenta una composición heterogénea, no parece distinguirse ningún criterio en particular, más allá del destaque de los plátanos del área patrimonial <21>. Los árboles que se identificaron como plantados espontáneamente por iniciativa de vecinos reflejan un compromiso comunitario con el entorno y el arbolado urbano. Sería interesante disponer de un plan de arbolado sectorizado por áreas urbanas. Esto nos habilita la propuesta de un nuevo paradigma para el espacio calle de algunos barrios, fuera del área central, que priorice la percepción de continuidad con los espacios privados del ámbito doméstico. Esto significaría continuar con lo detectado de la existencia de varias especies por cuadra <FIGURA 71> <FIGURA 72>, lo cual fortalecería la lectura en un sentido transversal del espacio calle más que en el sentido longitudinal.

En este sentido en vez de optar por un diseño en donde se elige para cada calle (al menos para cada cuadra) un criterio monoespecífico para el arbolado alineado en aceras, optar por la multiespecie. De esta forma se toma la situación actual como una oportunidad para el diseño y gestión del espacio público, manejando la conveniencia de flexibilizar las responsabilidades directas de la gestión de aceras y arbolado, empoderando a los vecinos. Esto iría de la mano con un monitoreo continuo de la plantación y poda, con herramientas SIG y tutoriales, popularizando conocimientos y habilitando un seguimiento en tiempo real de las intervenciones <22>.

Juan Lacaze, como ejemplo paradigmático de las pequeñas y medianas localidades del Uruguay, ofrece una oportunidad para concebir en forma diferente los espacios libres, articulando dinámicamente los espacios privados y los públicos. En particular el arbolado de las calles puede operar como un meta layer que diluya fronteras y articule espacios, lo doméstico con lo público, la vegetación de los jardines domésticos con la de los espacios libres públicos. El presente enfoque busca considerar las características únicas de Juan Lacaze, donde la colaboración comunitaria, arraigada en su historia industrial y tradición sindical, se suma a las ventajas propias de las localidades pequeñas. Se propone articular estas cualidades con los resultados de los análisis realizados, así como con la estructura urbana y configuración arquitectónica de los diferentes barrios. Este estudio multicriterio respalda nuestra propuesta de un cambio de paradigma del espacio público calle. En este la circulación vehicular no sería la función principal, sino que la calle operaría como una continuación del espacio doméstico con priorización de las actividades estacionarias, teniendo a los vecinos como actores clave en el diseño, uso, gestión y manejo. Es una propuesta de una "calle a la Juan Lacaze", propia de una identidad <23>.

<21> Según definición del POTDSJL

<22> Fragmento tomado de la ponencia presentada al XVIII SIIU (Vallarino 2025)

<23> Tomado de la ponencia presentada al XVIII SIIU (Vallarino 2025)

Este cambio de paradigma iría de la mano con apelar al sentido más profundo del espacio calle, en donde lo colectivo y lo público confluyen, al decir de Courdon (2020: 164), en donde el respeto mutuo de lo público y lo privado permite un real ejercicio de la democracia. El diseño del paisaje urbano juega un rol clave, articulando gobernanza, proyecto, gestión, prácticas y representaciones <24>.


<24> Ibid

3.

TERCERA PARTE.

PROPUESTA

>>



3.A. LINEAMIENTOS PAISAJÍSTICOS GENERALES DESDE LA PERSPECTIVA DEL ARBOLADO URBANO

3.A.1. ELEMENTO CLAVE

Se propone utilizar al arbolado como instrumento catalizador y articulador de la propuesta, dada su condición dual. Por un lado, por pertenecer tanto a la naturaleza como a la ciudad (en su condición de equipamiento urbano) y, por otro lado, por ser componente esencial de las calles de la ciudad y de los jardines y patios domésticos.

Las siguientes imágenes ilustran los Lineamientos Paisajísticos propuestos.
<FIGURA 123> Fortalecimiento del carácter identitario del Área Patrimonial con alineaciones de plátanos.
<FIGURA 124> Maximización peatonal del uso de las calzadas y espacios adyacentes.
<FIGURA 125> Acondicionamiento ambiental y equipamiento urbano.


PARQUE INDUSTRIAL JUAN LACAZE
CAMPOMAR Y SOULAS S.A.





3.A.2. **PRINCIPIOS RECTORES DE LA PROPUESTA**

VIDA URBANA PÚBLICA

Enfatizar la vida pública, tomando a la calle como un articulador e indicador clave de la calidad de vida urbana.

Dado las apropiaciones y vivencias que se han podido detectar en Juan Lacaze se reconoce que el espacio calle a nivel barrial cumple un rol importante como continuación del espacio doméstico, en tanto espacio de socialización, aparte de su rol como espacio de circulación. Para esto nos basamos en los usos y apropiaciones sociales de las aceras en general (charlas cotidianas entre vecinos, colocación de bancos fijos por parte de los residentes) así como en las manifestaciones de interés asociadas a la vegetación en particular. Acondicionamiento de fajas de las aceras (plantación de arbustos y plantas herbáceas), equipamiento de los alcorques con florales, matas y pequeños cercos perimetrales, plantación de nuevos árboles en las aceras y poda del arbolado de alineación existente.

ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL

Aportar a la mejora del microclima y la biodiversidad urbanas. En el primer caso, apuntando a la disminución de temperaturas y sensación térmica estivales así como en la dinámica de las aguas urbanas pluviales y fluviales. En el segundo caso, se pretende actuar cuantitativa y cualitativamente en la vegetación urbana lo cual redundará en beneficios a nivel de la fauna urbana, Y finalmente, se apunta a mejorar el coeficiente de permeabilidad de las superficies urbanas (con miras a que Juan Lacaze se acerque a la llamada “ciudad esponja”) lo cual beneficiará tanto al microclima como a la biodiversidad.

Se han detectado algunas iniciativas y buenas oportunidades de actuación en los componentes nombrados. Si bien Juan Lacaze tiene un buen indicador de calidad asociado a un elevado cociente resultado de la relación cantidad de árboles/cantidad de habitantes, el mal manejo del arbolado (de la poda en particular) hace que el aporte de los árboles existentes sea muy pobre en lo que tiene que ver con la disminución de las temperaturas estivales y aporte al equilibrio hídrico urbano, dada las reducidas copas del arbolado de alineación.

FLUIDEZ DE ESPACIOS LIBRES

Fortalecer una lectura integral de los espacios libres urbanos.

Juan Lacaze cuenta con un importante contingente de espacios libres a lo que se suma su condición privilegiada de ciudad costera _con playas y puerto_ sobre el Río de la Plata. Asimismo, se constatan prácticas sociales tendientes a una experiencia urbana con diferentes grados de integración entre los espacios libres privados y el espacio público calle por lo que se considera que aportar a la percepción de unidad espacial _ una visión del espacio calle como una continuación del espacio doméstico _puede potenciar las condiciones existentes y fortalecer el sentimiento de apropiación y las vivencias enriquecedoras de la vida cotidiana.

3.A.3. **PAUTAS DE ORDENAMIENTO PAISAJÍSTICO**

COMUNICACIÓN, DIVULGACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

1. Instrumentar estrategias de comunicación y divulgación de información _en forma de talleres, instancias de intercambio dentro de la comunidad, material impreso, publicaciones en redes y plataformas_ de forma de permitir el libre acceso a información de interés general y propia de Juan Lacaze que deberá prepararse, como ser:

    1.1. material de divulgación con la finalidad de popularización de la cultura científica respecto

        1.1.1. conveniencia de plantación de especies herbáceas y florales en los alcorques

        1.1.2. virtudes del cultivo de vegetación herbácea en las superficies permeables de las aceras explicando la conveniencia de un punto de vista microclimático (regulación hídrica y térmica)

        1.1.3. estrategias de plantación, manejo y poda del arbolado urbano

        1.1.4. cualidades y requerimientos de especies vegetales arbóreas

    1.2. un mapa interactivo con la base de datos de este trabajo, teniendo la georreferencia de todos los ejemplares arbóreos existentes en Juan Lacaze, de manera de fomentar el conocimiento aplicado y el uso y gestión responsable de los bienes comunes.

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2. Organizar instancias de consulta y participación ciudadana de manera de involucrar a los vecinos en el diseño del espacio calle, atendiendo a inquietudes, reclamos y aspiraciones así como a estrategias de intervención de las diferentes áreas caracterizadas, teniendo a los actores municipales en la dirección

3. Implementar instancias de organización ciudadana que habiliten el involucramiento de los vecinos como puede ser la Gestión Pública asociada (Asociación civil sin fines de lucro o fundación) y/o la conformación de cooperativas de trabajo. Estas formas implican acuerdos y protocolos de funcionamiento que faciliten el armado de agendas con objetivos, planes de acción y estrategias colectivas, con deberes y obligaciones así como requieren un grado importante de compromiso y cohesión social.

4. Definir en forma colectiva una zona para realizar una plantación piloto de arbolado de alineación como instancia de experimentación de un plan de arbolado integral

GESTIÓN Y MANEJO DE ESPACIOS LIBRES

5. Apuntar a una gestión coordinada del espacio calle entre el Municipio y los vecinos, de forma que el primero tenga la carga principal del arreglo de las veredas y la plantación y poda del arbolado alineado en aceras y los vecinos colaboren con la plantación y cuidado del arbolado y de las plantas herbáceas de alcorques y fajas permeables frentistas a los padrones privados.

ACCIONES EN TERRITORIO

ACERAS

6. maximizar el uso de fajas permeables en la zona de las aceras más próxima a las calzadas de manera de minimizar la escorrentía y minimizar superficies inundables

7. Plantación de especies herbáceas y florales en los alcorques que no son frentistas a padrones privados

8. Cultivo y mantenimiento de plantas herbáceas y arbustivas en las fajas permeables de las aceras que no son frentista a padrones privados

ARBOLADO de ALINEACIÓN

9. Permitir la elección de especies y la plantación de árboles por parte de los vecinos en las aceras habilitando en determinadas zonas y barrios, fuera del área central la convivencia de una variedad de especies por cuadra

CALZADAS

10. Ampliar las aceras, incluyendo nuevos alcorques en los espacios de calzada de manera de maximizar las superficies permeables y la presencia de vegetación en el espacio urbano




FIGURA 126 >.
TERRITORIO / EDIFICACIONES
VIAS Y ACERAS / SUPERPOSICIÓN




FIGURA 127 >.
MAPA DE ESPACIOS URBANOS LIBRES Y EDIFICADOS




FIGURA 128 >.
ZONIFICACIÓN SECUNDARIA
DEL POTDSJL




FIGURA 129 >.
ÁMBITOS POR TIPO DE ACTUACIÓN DEL POTDSJL




FIGURA 130 >.
ZONIFICACIÓN SECUNDARIA +
ÁMBITOS POR TIPO DE ACTUACIÓN DEL POTDSJL



FIGURA 131 >.
PLANO SINTÉSIS

RESIGNIFICACIÓN DE
POLÍGONOS DE ACTUACIÓN +
SECCIONES PARADIGMÁTICAS +
TRAMOS SIGNIFICATIVOS +
ÁRBOLES DESTACADOS +
ESAPACIOS LIBRES

>

BIBLIOGRAFÍA

Abella, F. «Juan Lacaze y el imperioso juego de imaginar un futuro posible.» En *Juan Lacaze extrovertido*, de C. Preciozi, C. Tobler, G. Martínez y C. Cabrera. Montevideo: FADU UDELAR, 2020.

AGESIC. «Infraestructura de datos espaciales del Uruguay.» s.f. https://www.gub.uy/infraestructura-datos-espaciales/sites/infraestructura-datos-espaciales/files/2019-04/Sistema_Referencia_Proyecciones_0.pdf.

Anaya, Carlos Roberto. «Fliphtml5.» *La poda de los árboles urbanos.* 2019. https://fliphtml5.com/mrnwx/zvab/LA_PODA_DE_LOS_%C3%81RBOLES_URBANOS/1/.

Bellet Sanfeliú, C. y Llop Tomé, J. « Ciudades intermedias: entre territorios concretos y espacios globales.» *Revista ciudad y territorio. Estudios territorials XXXVI,* 2004: 569-581.

Benito, G., y Palermo Arce, M. *El árbol en la ciudad: manual de arboricultura urbana.* Buenos Aires: Facultad de agronomía, 2021.

Chapman, A. D., y Wieczorek, J. R. «Guía de buenas prácticas de georreferenciación.» *Gbif.org.* 2023. https://docs.gbif.org/georeferencing-best-practices/1.0/es/.

Courdon, J.L. *La rue. Essai sur l'économie de la forme urbaine.* Avignon: Éditions de l'Aube, 2001.

Gehl, J, y Gemzoe, L. *New city spaces.* Copenhagen: The Danish Architectural Press, 2000.

Gobierno de la ciudad autónoma de de Buenos Aires. «Censo y mapa de arbolado.» 2017. https://buenosaires.gob.ar/gobierno/gestion-comunal/arbopedia/censo-y-mapa-de-arbolado.

Gómez Fernández, R.J. *El árbol urbano. Gestión municipal del arbolado en la ciudad*. Valencia: Asociación española de arboricultura, 2018.

Intendencia de San José. *Plan de arbolado urbano del departamento de San José*. informe inédito, San José: Diego Barboza, 2024.

Levratto, G. Delgrosso, M., Campoleoni, M. y Fiorelli, C. «Los desafíos de una gestión participativa. Paisaje industrial Fray Bentos.» En G*estión del patrimonio. Paisajes culturales y participación ciudadana*, de Galcerán and Giordano (compil.). Montevideo: Universidad CLAEH, 2018.

Ministerio de ambiente y espacio público. «Plan maestro para el arbolado lineal de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tomo I.» 2013. https://buenosaires.gob.ar/sites/default/files/2023-08/Plan%20Maestro%20de%20Arbolado%20Tomo%20I.pdf.

Municipio de Juan Lacaze y Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo UDELAR. *Convenio entre Municipio de Juan Lacaze y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Unviersidad de la Repùblica.* expediente 031710-000184-24 https://www.expe.edu.uy/)., 2024.

ONU. *Naciones Unidas.Departamento de Asuntos Económicos y sociales.* s.f. https://www.un.org/es/desa/2018-world-urbanization-prospects (último acceso: 2025).

Piazza, N. y Piccion, A. (coords.) *La influencia del arbolado en el paisaje y microclima urbano de la ciudad de Juan Lacaze.* Montevideo: PNUD MVOT FADU UDELAR, 2020.

Preciozi, P., Tolber, C., Martínez, G. y Cabrera, C. *Juan Lacaze extrovertido.* Montevideo: FADU UDELAR, 2020.

Purcell, L. «Lo esencial para la poda de los árboles.» *Forestry Natural Resources.* www.purdue.edu/fnr, 2015.

Simons, K. y Jonhson, G.R. *The road to a thoughtful street tree master plan. A practical guide to systematic planning and design.* Saint Paul: University of Minnesota, 2008.

Vallarino, A. «Calle a la Juan Lacaze: hacia un paisaje urbano colaborativo.» *XVII SIIU Seminario internacional de investigación en urbanismo.* Valencia: Universidad Politécnica de Valencia, 2025.

>

REFERENCIAS DE LOS PARTICIPANTES

Ana Vallarino Katzenstein
Profesora Titular, Directora del Departamento de Paisaje y Espacio Público del Instituto de Proyecto (FADU, UDELAR). Arquitecta (FADU, UDELAR). Doctora en Arquitectura, opción paisaje (Université Paris VIII / ENSAPLV, Francia).Investigadora Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII, Uruguay). Arquitecta paisajista independiente

Cecilia Ameijenda Hernández
Arquitecta (FADU, UDELAR). Diplomanda en Investigación Proyectual (FADU, UDELAR). Docente Ayudante del Departamento de Proyecto de Arquitectura y Urbanismo del Instituto de Proyecto (FADU, UDELAR). Arquitecta proyectista.

Ximena Ayestarán Larrosa
Arquitecta (FADU, UDELAR). Maestrando en Hábitat y vivienda (FADU, UDELAR). Docente Ayudante del Departamento de Proyecto de Arquitectura y Urbanismo del Instituto de Proyecto (FADU, UDELAR). Arquitecta paisajista independiente.

Ines Cadenazzi García
Arquitecta (FADU, UDELAR). Magíster en Arquitectura (FADU, UDELAR). Docente en Escuela de Jardinería Julio Muñoz (IM). Docente Asistente del Departamento de Territorio, Ambiente y Paisaje (CURE, UDELAR). Arquitecta paisajista independiente.

Juan Luis González Piedrabuena
Arquitecto (FADU, UDELAR). Diplomando en Especialización en Investigación Proyectual (FADU, UDELAR). Docente Ayudante del Departamento de Paisaje y Espacio Público del Instituto de Proyecto (FADU, UDELAR). Arquitecto independiente.

Ethel Mir Caula
Arquitecta (FADU, UDELAR). Licenciada en Artes (IENBA, UDELAR). Diplomanda en Especialización en Proyecto de Paisaje (FADU/FAGRO, UDELAR). Profesora Adjunta de Escuela Universitaria Centro de Diseño (FADU, UDELAR). Docente Asistente del Departamento de Proyecto de Arquitectura y Urbanismo del Instituto de Proyecto. Arquitecta proyectista.

Fabiana Oteiza Di Matteo
Arquitecta (FADU, UDELAR). Diplomada en Proyecto de Paisaje (FADU/FAGRO, UDELAR). Magíster en Arquitectura (FADU, UDELAR). Docente Ayudante del Departamento de Documentación e Información del Instituto de Historia (FADU, UDELAR). Docente Ayudante de la Escuela Universitaria Centro de Diseño (FADU, UDELAR). Arquitecta paisajista independiente.


Alberto Quintela Peruzzo
Doctor en Derecho y Ciencias Sociales (UDELAR). Docente Asistente en Arquitectura Legal (FADU, UDELAR). Ex Presidente Alterno y Director General de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación (MEC). Integra en Consejo Editorial de la Revista Uruguaya de Derecho Administrativo y Urbanístico.

Silvia Rodriguez Silva
Tecnóloga en Cartografía (FING, UDELAR). Cartógrafa independiente.

Veronica Romero Fernandez
Arquitecta (FADU, UDELAR). Docente Ayudante del Departamento de Paisaje y Espacio Público del Instituto de Proyecto (FADU, UDELAR). Arquitecta independiente

Micaela Villanueva Comas
Licenciada en Diseño de Comunicación Visual (FADU, UDELAR). Docente Ayudante del Departamento de Proyecto de Comunicación Visual del Instituto de Proyecto. Diseñadora de comunicación visual independiente.

4.
APÉNDICES
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA



> APÉNDICE A_

GUIÓN DE LA ENCUESTA REALIZADA EN LA CIUDAD DE JUAN LACAZE

1. DATOS BÁSICOS

1.1. Nombre de pila

_____

1.2. ¿Cuál es su edad?
☐ Hasta 20 ☐ 21 a 45 ☐ 46 a 60 ☐ 61+

2. RESIDENCIA

2.1. ¿Vive actualmente en Juan Lacaze?
☐ Sí ☐ No

2.2. ¿Hace cuántos años vive en Juan Lacaze?
☐ 0 a 5 ☐ 5 a 20 ☐ más de 20

2.3. ¿Siempre vivió en la misma zona o barrio?
☐ Sí ☐ No

2.4. (Si respondió "No") ¿Por qué cambió de zona?

_____

3. VALORACIÓN DE LA CIUDAD

3.1. ¿Qué aspectos le parecen los más destacables de Juan Lacaze? *(Multiopción)*
☐ Cercanía vecinos ☐ Act. culturales ☐ La costa ☐ Plazas y parques ☐ Seguridad ☐ Casa con jardín ☐ Otro: _____

4. VIVIENDA

4.1. ¿Tiene fondo, patio o jardín?
☐ Sí
☐ No

4.2. ¿Lo cuida usted mismo/a?
☐ Sí
☐ No

4.3. ¿Por qué motivos lo cuida usted?
☐ Me gusta ☐ No tengo más remedio ☐ Disfruto resultados ☐ Otro: _____

5. USO DE LAS VEREDAS

5.1. ¿Utiliza las veredas para actividades?
☐ Sí ☐ No

5.2. ¿Cuáles?
☐ Tomar mate ☐ Mirar TV ☐ Charlar vecinos ☐ Pasear mascotas

5.3. ¿Conformidad con estado de veredas?
☐ Sí
☐ Más o menos
☐ No

5.4. ¿Qué aspectos podrían mejorar?
☐ Pavimentos ☐ Sombra ☐ Accesibilidad ☐ Nada / Otros

6. ESPACIOS PÚBLICOS

6.1. Frecuencia de uso
☐ Semanal
☐ Mensual
☐ Ocasional
☐ Nunca

6.2. Horario habitual
☐ Mañana ☐ Mediodía ☐ Tarde ☐ Noche

6.3. Actividades que realiza
☐ Mate ☐ Vuelta vehículo ☐ Mascotas ☐ Niños ☐ Deporte ☐ Eventos

6.4. Opinión sobre estado:
☐ Bien ☐ Regular ☐ Mal

7. ARBOLADO URBANO

7.1. ¿Cantidad actual?
☐ Adecuada
☐ Me gustaría más
☐ Demasiados

7.2. ¿Qué cambiaría?
☐ Especies ☐ Poda ☐ Nada

8. COMENTARIOS FINALES

> APÉNDICE B

SEGMENTACIÓN DEL ARBOLADO POR CUADRANTES

>>

Este anexo presenta una serie de mapas organizados por cuadrantes, en los que se indica el arbolado relevado mediante un identificador único. Dicho identificador permite vincular cada ejemplar con la información detallada que se desarrolla en la tabla ubicada a continuación de los mapas.




FIGURA 132 A.
MAPA DE SEGMENTACIÓN DEL ARBOLADO POR CUADRANTES




FIGURA 133 ^.

MAPA DE ZONA A

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR A






FIGURA 134 ^.

MAPA DE ZONA B

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR B





FIGURA 135 ^.

MAPA DE ZONA C

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR C






FIGURA 136 ^.

MAPA DE ZONA CH

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR CH





FIGURA 137 ^.

MAPA DE ZONA D

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR D






FIGURA 138 ^.

MAPA DE ZONA E

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR E





FIGURA 139 ∧.

MAPA DE ZONA F

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR F





FIGURA 140 ∧.

MAPA DE ZONA G

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR G





FIGURA 141 ^.

MAPA DE ZONA H

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR H






FIGURA 142 ^.

MAPA DE ZONA I

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR I





FIGURA 143 ^.

MAPA DE ZONA J

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR J






FIGURA 144 ^.

MAPA DE ZONA K

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR K





FIGURA 145 ^.

MAPA DE ZONA L

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR L





FIGURA 146 ^.

MAPA DE ZONA LL

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR LL






FIGURA 147 ^.

MAPA DE ZONA M

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR M






FIGURA 148 ^.

MAPA DE ZONA N

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR N





FIGURA 149 ^.

MAPA DE ZONA Ñ

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR Ñ





FIGURA 150 ^.

MAPA DE ZONA O

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR O






FIGURA 151 ∧.

MAPA DE ZONA P

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR P





FIGURA 152 ∧.

MAPA DE ZONA Q

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR Q






FIGURA 153 ^.

MAPA DE ZONA R

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR R





FIGURA 154 ^.

MAPA DE ZONA S

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR S





FIGURA 155 ^.

MAPA DE ZONA T

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR T






FIGURA 156 ^.

MAPA DE ZONA U

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR U





FIGURA 157 ^.

MAPA DE ZONA V

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR V





FIGURA 158 ^.

MAPA DE ZONA W

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR W






FIGURA 159 ^.

MAPA DE ZONA X

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR X






FIGURA 160 ^.

MAPA DE ZONA Y

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR Y






FIGURA 161 ^.



MAPA DE ZONA Z

ACERCAMIENTO Y CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR Z

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
1	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	45	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	14	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
3	arboreo	Platanus sp	Platano	8	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
4	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	10	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
6	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	19	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
7	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	12	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
8	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	11	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
9	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
10	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
11	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
12	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
13	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
14	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	31	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
15	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
16	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
17	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	28	0 A 3 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
18	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
19	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	31	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
20	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
21	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
22	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	+ 12 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
23	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	23	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
24	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
25	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
26	arboreo	Brachychiton sp.	Brachichito	43	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
27	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
28	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	47	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
29	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
30	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	6 A 9 M	REGULAR	–	0–50%	PERMEABLES
31	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	+ 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
32	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
33	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	11	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
34	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	17	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
35	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	15	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
36	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	37	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
37	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
38	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
39	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
40	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	42	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
41	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
42	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
43	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
44	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	18	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
45	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
46	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
47	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
48	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
49	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
50	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
51	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
52	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	52	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
53	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
54	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
55	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	50	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
56	arboreo	S/N	S/N	121	+ 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
57	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
58	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	35	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
59	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	47	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
60	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	28	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
61	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	23	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
62	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	17	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
63	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
64	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
65	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
66	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
67	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
68	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
69	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	47	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
70	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
71	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
72	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
73	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	21	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
74	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
75	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	39	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
76	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
77	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
78	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
79	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
80	arboreo	Melia azedarach		43	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
81	arboreo	Melia azedarach		30	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
82	arboreo	Melia azedarach		33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
83	arboreo	Melia azedarach		36	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
84	arboreo	Melia azedarach		13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
85	arboreo	Melia azedarach		35	6 A 9 M	MUY BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
86	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
87	semiarboreo	Nerium oleander		0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
88	arboreo	Melia azedarach		47	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
89	arboreo	Melia azedarach		37	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
90	arboreo	Melia azedarach		27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
91	arboreo	Melia azedarach		40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
92	arboreo	Melia azedarach		34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
93	arboreo	Melia azedarach		45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
94	arboreo	Melia azedarach		0	6 A 9 M	TOCÓN	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
95	arboreo	Melia azedarach		34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
96	arboreo	Melia azedarach		44	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
97	arboreo	Melia azedarach		29	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
98	arboreo	Melia azedarach		0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
99	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	15	6 A 9 M	REGULAR	–	51–80%	PERMEABLES
100	arboreo	Melia azedarach		46	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
101	arboreo	Melia azedarach		46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
102	semiarboreo	Nerium oleander		0	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
103	arbusto	S/N	S/N	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
104	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	4	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
105	arboreo	Melia azedarach		0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
106	arboreo	Melia azedarach		27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
107	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	19	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
108	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
109	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
110	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
111	multitronco	Fraxinus sp.	Fresno	13	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
112	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
113	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
114	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
115	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	3 A 6 M	TOCÓN	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
116	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
117	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
118	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	3 A 6 M	TOCÓN	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
119	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
120	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
121	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
122	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
123	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
124	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
125	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
126	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
127	arbusto	Ligustrum sinense	Ligustro	0	3 A 6 M	BUENO	–	51–80%	PERMEABLES
128	arbusto	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	BUENO	–	51–80%	PERMEABLES
129	arbusto	S/N		0	3 A 6 M	BUENO	–	51–80%	PERMEABLES
130	arbusto	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	REGULAR	–	51–80%	PERMEABLES
131	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	81–100%	PERMEABLES
132	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	–	81–100%	PERMEABLES
133	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
134	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
135	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
136	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
137	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
138	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
139	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
140	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	IMPERMEABLES
141	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
142	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
143	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
144	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
145	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
146	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
147	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
148	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
149	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	24	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
150	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	11	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
151	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	19	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	IMPERMEABLES
152	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	19	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	IMPERMEABLES
153	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	9	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
154	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	20	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	IMPERMEABLES
155	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	16	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
156	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	5	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
157	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	24	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
158	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	28	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
159	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	45	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
160	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	14	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
161	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	12	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
162	arboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
163	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	8	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
164	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	11	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
165	arboreo	Casuarina cunninghamiana	Casuarina	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
166	arboreo	Casuarina cunninghamiana	Casuarina	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
167	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
168	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
169	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
170	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
171	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
172	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
173	arboreo	Platanus sp	Platano	40	0 A 3 M	REGULAR	–	–	PERMEABLES
174	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	17	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
175	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
176	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
177	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	18	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
178	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	21	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
179	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	19	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	PERMEABLES
180	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	9 A 12 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
181	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
182	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
183	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	0 A 3 M	MALO	IRREGULAR	–	PERMEABLES
184	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
185	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	23	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
186	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	18	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
187	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
188	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
189	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
190	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	17	9 A 12 M	REGULAR	ADECUADA	81–100%	IMPERMEABLES
191	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	36	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
192	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	26	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
193	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
194	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
195	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	15	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
196	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
197	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	15	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
198	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
199	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	20	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
200	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	20	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
201	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
202	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
203	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
204	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
205	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
206	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	19	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
207	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	26	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
208	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
209	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	42	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
210	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
211	otros	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	0–50%	PERMEABLES
212	arboreo	Melia azedarach		43	6 A 9 M	REGULAR	–	51–80%	PERMEABLES
213	arboreo	Melia azedarach		46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
214	arboreo	Melia azedarach		0	6 A 9 M	REGULAR	–	51–80%	PERMEABLES
215	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	30	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
216	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
217	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
218	arboreo	Melia azedarach		45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
219	arboreo	Melia azedarach		46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
220	arboreo	Melia azedarach		33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
221	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
222	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	TOCÓN	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
223	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
224	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
225	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
226	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
227	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
228	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
229	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
230	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
231	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
232	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	19	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
233	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
234	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
235	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
236	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	13	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
237	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
238	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	10	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
239	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
240	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
241	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	3 A 6 M	SECO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
242	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
243	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
244	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
245	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
246	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
247	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
248	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
249	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	19	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
250	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	24	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
251	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
252	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
253	arboreo	Melia azedarach		60	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
254	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	0	0 A 3 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
255	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
256	arboreo	Melia azedarach		52	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
257	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
258	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
259	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	73	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
260	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
261	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
262	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
263	arbusto	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
264	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	2	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
265	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
266	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	8	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
267	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	8	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
268	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
269	multitronco	raschelospermum jasminoide	S/N	0	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
270	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	TOCÓN	–	–	PERMEABLES
271	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	16	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
272	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
273	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
274	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
275	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
276	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
277	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
278	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	14	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
279	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	10	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
280	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
281	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	45	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
282	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
283	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
284	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
285	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
286	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	IMPERMEABLES
287	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
288	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	28	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
289	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
290	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
291	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
292	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
293	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
294	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	10	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
295	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
296	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
297	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
298	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
299	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
300	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
301	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
302	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
303	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
304	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	50	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
305	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
306	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
307	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
308	–	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	–	–	–	PERMEABLES
309	arbusto	Photinia sp.	S/N	7	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
310	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
311	arboreo	Sophora sp.	S/N	35	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
312	arboreo	Platanus sp	Platano	49	+ 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
313	arboreo	Platanus sp	Platano	36	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
314	arboreo	Platanus sp	Platano	48	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
315	arboreo	Platanus sp	Platano	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
316	arboreo	Platanus sp	Platano	58	+ 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
317	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
318	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	58	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
319	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	47	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
320	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	58	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
321	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	52	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
322	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
323	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
324	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
325	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	52	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
326	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	49	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
327	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
328	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	33	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
329	–	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	–	–	–	PERMEABLES
330	arboreo	Tipuana tipu	S/N	67	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
331	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	66	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
332	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	37	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
333	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	31	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
334	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	30	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
335	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	33	+ 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
336	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	28	+ 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
337	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	21	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
338	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	37	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
339	multitronco	Fraxinus sp.	Fresno	0	0 A 3 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
340	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
341	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	+ 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
342	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
343	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	20	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
344	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
345	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
346	arboreo	Platanus sp	Platano	43	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
347	arboreo	Platanus sp	Platano	38	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
348	arboreo	Platanus sp	Platano	39	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
349	arboreo	Platanus sp	Platano	37	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
350	arboreo	Platanus sp	Platano	52	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
351	arboreo	Platanus sp	Platano	51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
352	arboreo	Platanus sp	Platano	47	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
353	arboreo	Platanus sp	Platano	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
354	arboreo	Platanus sp	Platano	43	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
355	arboreo	Platanus sp	Platano	53	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
356	arboreo	Platanus sp	Platano	49	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
357	arboreo	Platanus sp	Platano	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
358	arboreo	Platanus sp	Platano	47	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
359	arboreo	Platanus sp	Platano	50	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
360	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	33	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
361	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	17	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
362	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	22	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
363	arboreo	Platanus sp	Platano	73	+ 12 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
364	arboreo	Platanus sp	Platano	72	+ 12 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
365	arboreo	Platanus sp	Platano	65	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
366	arboreo	Platanus sp	Platano	41	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
367	arboreo	Eriobotrya japonica	S/N	17	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
368	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	35	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
369	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
370	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
371	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
372	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
373	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
374	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	23	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
375	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
376	arboreo	Platanus sp	Platano	43	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
377	arboreo	Platanus sp	Platano	38	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
378	arboreo	Platanus sp	Platano	44	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
379	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
380	arboreo	Platanus sp	Platano	55	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
381	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
382	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
383	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
384	arboreo	Platanus sp	Platano	50	+ 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
385	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	9	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
386	arboreo	Platanus sp	Platano	48	+ 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
387	arboreo	Platanus sp	Platano	52	+ 12 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
388	arboreo	Platanus sp	Platano	56	+ 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
389	arboreo	Platanus sp	Platano	49	+ 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
390	arboreo	Platanus sp	Platano	46	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
391	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
392	palmera	Syagrus romanzoffiana	Palmera pindo	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
393	palmera	Syagrus romanzoffiana	Palmera pindo	0	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
394	palmera	Syagrus romanzoffiana	S/N	4	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
395	palmera	Syagrus romanzoffiana	S/N	4	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
396	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	16	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
397	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	12	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
398	arboreo	Platanus sp	Platano	60	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
399	arboreo	Platanus sp	Platano	55	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
400	arboreo	Platanus sp	Platano	59	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
401	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
402	arboreo	Platanus sp	Platano	48	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
403	arboreo	Platanus sp	Platano	60	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
404	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	29	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
405	arbusto	Lagerstroemia indica	Espumilla	0	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
406	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	6	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
407	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	22	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
408	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	26	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
409	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	0	3 A 6 M	CEPA	–	81–100%	PERMEABLES
410	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	23	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
411	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	4	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
412	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	12	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
413	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	17	0 A 3 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
414	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	23	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
415	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
416	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
417	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
418	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
419	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
420	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
421	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	1	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
422	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	23	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
423	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	47	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
424	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
425	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
426	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
427	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
428	arboreo	Platanus sp	Platano	48	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
429	arboreo	Platanus sp	Platano	43	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
430	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
431	arboreo	Platanus sp	Platano	28	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
432	arboreo	Platanus sp	Platano	47	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
433	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	21	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
434	arboreo	Platanus sp	Platano	48	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
435	arboreo	Platanus sp	Platano	34	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
436	arboreo	Platanus sp	Platano	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
437	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	0	0 A 3 M	CEPA	–	51–80%	PERMEABLES
438	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	42	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
439	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	CEPA	–	81–100%	PERMEABLES
440	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	28	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
441	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
442	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
443	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	49	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
444	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	14	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
445	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	27	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
446	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
447	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	49	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
448	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
449	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
450	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
451	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	31	0 A 3 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
452	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
453	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
454	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
455	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
456	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	10	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
457	arboreo	Araucaria sp.	Araucaria	11	6 A 9 M	TOCÓN	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
458	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	0	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	IMPERMEABLES
459	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	61	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
460	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	21	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
461	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	9 A 12 M	REGULAR	–	0–50%	PERMEABLES
462	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
463	arboreo	Platanus sp	Platano	47	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
464	arboreo	Platanus sp	Platano	45	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
465	arboreo	Platanus sp	Platano	46	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
466	arboreo	Platanus sp	Platano	46	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
467	arboreo	Platanus sp	Platano	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
468	arboreo	Platanus sp	Platano	50	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
469	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
470	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
471	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
472	arbusto	S/N	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
473	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
474	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
475	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
476	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
477	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
478	multitronco	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
479	multitronco	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
480	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	20	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
481	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
482	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	CEPA	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
483	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	3 A 6 M	TOCÓN	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
484	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	3 A 6 M	TOCÓN	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
485	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	28	3 A 6 M	TOCÓN	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
486	arboreo	Platanus sp	Platano	55	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
487	arboreo	Platanus sp	Platano	37	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
488	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	47	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
489	arbusto	Abelia sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
490	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	15	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
491	arbusto	Buxus sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
492	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	11	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
493	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	11	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
494	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	13	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
495	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	0 A 3 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
496	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
497	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	9	3 A 6 M	TOCÓN	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
498	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	52	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
499	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	0 A 3 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
500	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	18	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
501	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	12	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
502	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
503	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
504	arbusto	Mirabilis jalapa	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
505	arboreo	Erythrina crista-galli	Ceibo rojo	20	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
506	arbusto	Aloe sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
507	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
508	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
509	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
510	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
511	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	17	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
512	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	14	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
513	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	8	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
514	arboreo	Prunus sp.	S/N	27	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
515	arboreo	Platanus sp	Platano	46	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
516	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
517	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
518	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
519	arboreo	Melia azedarach		23	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
520	arboreo	Erythrina crista-galli		51	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
521	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	38	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
522	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	32	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
523	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
524	arboreo	Salix sp.	Sauce	95	+ 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
525	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	5	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
526	arboreo	Erythrina crista-galli	Ceibo rojo	25	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
527	arboreo	Salix sp.	Sauce	127	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
528	arboreo	Erythrina crista-galli		35	9 A 12 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
529	arboreo	Melia azedarach		19	6 A 9 M	SECO	–	–	IMPERMEABLES
530	arboreo	Melia azedarach		27	9 A 12 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
531	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
532	arboreo	Melia azedarach		22	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
533	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	0	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
534	arboreo	Erythrina crista-galli	Ceibo rojo	48	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
535	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
536	arboreo	Sophora sp.	S/N	13	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
537	arboreo	Sophora sp.	S/N	21	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
538	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	21	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
539	arboreo	Sophora sp.	S/N	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
540	arboreo	Platanus sp	Platano	67	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
541	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	29	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
542	arboreo	Platanus sp	Platano	60	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
543	arboreo	Platanus sp	Platano	45	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
544	arboreo	Platanus sp	Platano	57	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
545	arboreo	Platanus sp	Platano	45	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
546	arboreo	Platanus sp	Platano	45	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
547	arboreo	Platanus sp	Platano	45	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
548	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
549	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
550	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
551	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
552	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	CEPA	–	51–80%	PERMEABLES
553	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
554	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
555	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
556	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
557	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
558	multitronco	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
559	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
560	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
561	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
562	semiarboreo	Malus sp.	S/N	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
563	semiarboreo	Malus sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
564	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
565	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
566	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	48	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
567	arbusto	Euonymus sp.	S/N	0	3 A 6 M	REGULAR	–	81–100%	PERMEABLES
568	arboreo	Citrus x limon	Limonero	11	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
569	arboreo	Citrus x sinensis	Naranjo	8	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
570	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	8	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
571	semiarboreo	Melia azedarach	Paraiso	8	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
572	arboreo	Albizia julibrissin	S/N	19	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
573	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
574	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
575	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
576	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
577	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
578	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
579	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
580	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
581	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
582	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
583	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
584	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
585	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
586	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	PERMEABLES
587	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
588	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
589	arboreo	Bauhinia sp.	S/N	19	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
590	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
591	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
592	arboreo	Citrus x limon	Limonero	8	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
593	arboreo	Junglans sp.	Nogal	8	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
594	multitronco	Junglans sp.	Nogal	19	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
595	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	8	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
596	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	–	0–50%	IMPERMEABLES
597	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	3 A 6 M	CEPA	–	81–100%	PERMEABLES
598	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
599	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
600	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	51–80%	PERMEABLES
601	arbusto	Callistemon sp.	S/N	0	3 A 6 M	MUY BUENO	–	–	IMPERMEABLES
602	arboreo	Melia azedarach		29	9 A 12 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
603	arboreo	Melia azedarach		25	9 A 12 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
604	arboreo	Melia azedarach		25	9 A 12 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
605	arboreo	Catalpa bignoniodes		18	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
606	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	24	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
607	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	23	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
608	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
609	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	31	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
610	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	23	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
611	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	17	9 A 12 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
612	arboreo	Robinia sp.		21	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
613	arboreo	Platanus sp		57	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
614	arboreo	Platanus sp		51	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
615	arboreo	Platanus sp		53	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
616	arboreo	Platanus sp		43	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
617	arboreo	Platanus sp		40	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
618	arboreo	Platanus sp		37	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
619	arboreo	Platanus sp		35	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
620	arboreo	Platanus sp		36	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
621	arboreo	Platanus sp		41	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
622	arboreo	Platanus sp		41	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
623	arboreo	Platanus sp	Platano	48	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
624	arboreo	Platanus sp		57	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
625	arboreo	Platanus sp		48	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
626	arboreo	Platanus sp		40	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
627	arboreo	Platanus sp		50	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
628	arboreo	Platanus sp		51	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
629	arboreo	Platanus sp		52	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
630	arboreo	Platanus sp		45	9 A 12 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
631	arboreo	Platanus sp		51	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
632	arboreo	Platanus sp		50	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
633	arboreo	Platanus sp		52	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
634	arboreo	Platanus sp		56	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
635	arboreo	Platanus sp		52	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
636	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
637	arboreo	Ulmus sp	S/N	13	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
638	arboreo	Ulmus sp	S/N	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
639	arboreo	Ulmus sp	S/N	25	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
640	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
641	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
642	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	5	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
643	arboreo	Morus sp.	Morera	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
644	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
645	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
646	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
647	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
648	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
649	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
650	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	64	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
651	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
652	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
653	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
654	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
655	arboreo	Punica granatum	S/N	16	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
656	arboreo	Persea americana		19	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
657	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
658	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
659	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
660	arboreo	Sophora sp.	S/N	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
661	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
662	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
663	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	5	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
664	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	6	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
665	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	29	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
666	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	41	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
667	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	19	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
668	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
669	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
670	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	29	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
671	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
672	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
673	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	5	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
674	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	5	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
675	arboreo	Platanus sp	Platano	73	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
676	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
677	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
678	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
679	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
680	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
681	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
682	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
683	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
684	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
685	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
686	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
687	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
688	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
689	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
690	arboreo	Erythrina crista-galli	Ceibo rojo	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
691	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	TOCÓN	–	–	PERMEABLES
692	arboreo	Erythrina crista-galli	Ceibo rojo	48	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
693	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
694	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	30	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
695	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
696	arboreo	Platanus sp	Platano	64	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
697	arboreo	Platanus sp	Platano	54	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
698	arboreo	Platanus sp	Platano	60	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
699	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
700	arboreo	Platanus sp	Platano	60	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
701	arboreo	Platanus sp	Platano	57	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
702	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
703	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	10	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
704	arboreo	Platanus sp	Platano	64	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
705	arboreo	Platanus sp	Platano	51	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
706	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
707	arboreo	Platanus sp	Platano	48	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
708	arboreo	Platanus sp	Platano	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
709	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	10	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
710	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
711	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
712	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
713	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
714	arboreo	S/N	S/N	14	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
715	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
716	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	51	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
717	arboreo	Salix sp.	Sauce	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
718	otros	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
719	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
720	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
721	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
722	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
723	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
724	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
725	arbusto	Lantana camara	Lantana	0	3 A 6 M	MALO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
726	arbusto	Lantana camara	Lantana	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
727	arbusto	S/N	S/N	0	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
728	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
729	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	28	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
730	arboreo	Platanus sp	Platano	51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
731	arboreo	Platanus sp	Platano	87	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
732	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
733	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	30	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
734	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
735	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
736	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	6	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
737	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	14	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
738	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	47	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
739	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
740	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	14	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
741	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	28	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
742	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	0 A 3 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
743	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
744	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	9	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
745	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
746	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
747	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
748	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
749	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	21	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
750	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
751	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
752	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
753	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
754	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
755	arboreo	Platanus sp	Platano	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
756	arboreo	Platanus sp	Platano	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
757	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
758	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
759	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	26	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
760	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
761	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
762	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	31	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
763	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
764	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	15	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
765	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
766	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
767	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
768	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
769	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
770	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
771	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
772	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	29	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
773	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	25	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
774	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
775	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	9 A 12 M	REGULAR	–	51–80%	PERMEABLES
776	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
777	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
778	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	8	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
779	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	5	3 A 6 M	TOCÓN	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
780	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
781	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
782	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
783	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
784	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	38	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
785	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	38	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
786	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	60	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
787	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
788	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
789	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
790	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
791	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
792	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
793	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	7	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
794	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
795	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
796	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	32	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
797	palmera	Phoenix canariensis	Palmera fenix	66	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
798	multitronco	Fraxinus sp.	Fresno	0	0 A 3 M	MALO	–	–	IMPERMEABLES
799	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
800	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
801	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
802	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
803	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
804	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
805	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	16	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
806	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	19	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
807	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	19	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
808	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	13	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
809	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	13	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
810	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	TOCÓN	–	51–80%	PERMEABLES
811	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	TOCÓN	–	51–80%	PERMEABLES
812	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
813	multitronco	Fraxinus sp.	Fresno	0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
814	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
815	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
816	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
817	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	14	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
818	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	6	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
819	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
820	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	5	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
821	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
822	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
823	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	26	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
824	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	18	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
825	arboreo	Morus sp.		19	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
826	arboreo	Morus sp.		20	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
827	arboreo	Melia azedarach		23	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
828	arboreo	Melia azedarach		14	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
829	arboreo	Melia azedarach		43	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
830	arboreo	Melia azedarach		27	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
831	arboreo	Melia azedarach		38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
832	arboreo	Melia azedarach		43	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
833	arboreo	Melia azedarach		32	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
834	arboreo	Melia azedarach		39	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
835	arboreo	Catalpa bignoniodes		8	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
836	semiarboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	0	0 A 3 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
837	arboreo	Melia azedarach		51	6 A 9 M	REGULAR	–	51–80%	PERMEABLES
838	arboreo	Melia azedarach		45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
839	arboreo	Melia azedarach		32	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
840	arboreo	Melia azedarach		52	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
841	arboreo	Melia azedarach		22	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
842	arboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	17	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	IMPERMEABLES
843	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	11	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
844	arboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	10	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
845	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	PERMEABLES
846	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
847	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	22	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
848	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
849	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
850	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
851	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
852	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
853	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
854	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	16	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
855	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
856	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	111	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
857	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	32	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
858	arboreo	Schinus molle		22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
859	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
860	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
861	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
862	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
863	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
864	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	48	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
865	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
866	arboreo	Platanus sp	Platano	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
867	arboreo	Platanus sp	Platano	48	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
868	arboreo	Platanus sp	Platano	44	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
869	arboreo	Platanus sp	Platano	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
870	arboreo	Platanus sp	Platano	38	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
871	arboreo	Platanus sp	Platano	60	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
872	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	14	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
873	arboreo	Platanus sp	Platano	57	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
874	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	11	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
875	arboreo	Platanus sp	Platano	57	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
876	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
877	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
878	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
879	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
880	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
881	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	29	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
882	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
883	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
884	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	13	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
885	arboreo	S/N	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
886	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	6	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
887	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	51–80%	PERMEABLES
888	arboreo	Calocedrus decurrens	S/N	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
889	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	3 A 6 M	TOCÓN	–	–	IMPERMEABLES
890	multitronco	S/N	S/N	0	0 A 3 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
891	semiarboreo	Euonymus sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
892	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
893	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
894	otros	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	–	–	–	IMPERMEABLES
895	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
896	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
897	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
898	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
899	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
900	arboreo	Platanus sp	Platano	57	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
901	semiarboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	0	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
902	semiarboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
903	semiarboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
904	semiarboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
905	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	30	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
906	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
907	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	TOCÓN	–	51–80%	PERMEABLES
908	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	45	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
909	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	34	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
910	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
911	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	8	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
912	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	3	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
913	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
914	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	21	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
915	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
916	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	11	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
917	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	2	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
918	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	39	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
919	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
920	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	15	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
921	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	14	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
922	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	9 A 12 M	MALO	–	0–50%	PERMEABLES
923	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
924	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
925	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
926	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
927	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
928	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
929	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	6	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	81–100%	IMPERMEABLES
930	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
931	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	8	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
932	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
933	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	6	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
934	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
935	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	3 A 6 M	REGULAR	–	0–50%	IMPERMEABLES
936	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
937	arboreo	Ulmus sp	S/N	22	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
938	palmera	Phoenix canariensis	Palmera fenix	80	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
939	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
940	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
941	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	IMPERMEABLES
942	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
943	arboreo	Platanus sp	Platano	83	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
944	arboreo	Platanus sp	Platano	70	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
945	arboreo	Platanus sp	Platano	89	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
946	arboreo	Platanus sp	Platano	57	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
947	arboreo	Platanus sp	Platano	57	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
948	arboreo	Platanus sp	Platano	57	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
949	arboreo	Platanus sp	Platano	57	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
950	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	45	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
951	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
952	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
953	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
954	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	SECO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
955	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
956	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
957	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
958	arboreo	Salix sp.	Sauce	57	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
959	arboreo	Salix sp.	Sauce	21	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
960	arboreo	Salix sp.	Sauce	16	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
961	arboreo	Salix sp.	Sauce	16	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
962	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
963	multitronco	Morus sp.	Morera	29	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
964	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
965	arbusto	Shefflera sp.		0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
966	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	13	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
967	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
968	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	9 A 12 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
969	multitronco	Catalpa bignoniodes	Catalpa	29	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
970	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
971	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
972	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
973	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
974	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	32	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
975	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	35	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
976	arboreo	Platanus sp	Platano	48	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
977	–	Euonymus sp.	S/N	0	0 A 3 M	–	–	–	PERMEABLES
978	arboreo	Brachychiton sp.	Brachichito	53	+ 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
979	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	3 A 6 M	TOCÓN	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
980	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	43	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
981	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	11	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
982	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	7	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
983	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	9	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
984	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	8	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
985	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	7	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
986	arboreo	Platanus sp	Platano	34	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
987	arboreo	Platanus sp	Platano	34	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
988	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
989	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
990	arboreo	Platanus sp	Platano	39	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
991	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	55	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
992	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
993	arbusto	S/N	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
994	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
995	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	13	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
996	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
997	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
998	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
999	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1000	arboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	5	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1001	arboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1002	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	34	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1003	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	18	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1004	semiarboreo	Nandina domestica	S/N	3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1005	arboreo	Platanus sp	Platano	48	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1006	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1007	semiarboreo	Nandina domestica	S/N	5	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1008	arboreo	Platanus sp	Platano	48	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
1009	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	52	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1010	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	33	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1011	arboreo	Melia azedarach		59	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1012	arboreo	Schinus molle		29	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1013	arboreo	Liquidambar styraciflua		0	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1014	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	14	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1015	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	24	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1016	arboreo	Morus sp.		15	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1017	arboreo	Morus sp.		28	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1018	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	4	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1019	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	12	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1020	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1021	semiarboreo	Nerium oleander		0	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1022	arboreo	Melia azedarach		53	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1023	arboreo	Melia azedarach		0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1024	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1025	arboreo	Melia azedarach		29	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1026	arboreo	Melia azedarach		37	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1027	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1028	arboreo	Melia azedarach		32	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	–	PERMEABLES
1029	arboreo	Catalpa bignoniodes		0	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1030	arboreo	Catalpa bignoniodes		15	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1031	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1032	arboreo	Sophora sp.	S/N	51	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1033	arboreo	Sophora sp.	S/N	51	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1034	arboreo	Sophora sp.	S/N	32	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1035	arboreo	Platanus sp	Platano	57	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1036	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	12	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1037	semiarboreo	Heptaplerum arboroica	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1038	semiarboreo	S/N	S/N	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1039	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1040	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	42	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1041	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1042	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1043	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	26	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1044	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	42	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1045	arboreo	Melia azedarach		39	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1046	arboreo	Melia azedarach		32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1047	arboreo	Melia azedarach		43	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1048	arboreo	Melia azedarach		64	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1049	arboreo	Melia azedarach		34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1050	arboreo	Melia azedarach		61	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1051	arboreo	Melia azedarach		53	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1052	arboreo	Melia azedarach		34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1053	arboreo	Melia azedarach		42	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1054	arboreo	Melia azedarach		41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1055	arboreo	Melia azedarach		62	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1056	arboreo	Melia azedarach		59	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1057	arboreo	Melia azedarach		46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1058	arboreo	Melia azedarach		52	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1059	arboreo	S/N	S/N	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1060	arboreo	Platanus sp	Platano	57	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1061	arboreo	Salix sp.	Sauce	40	+ 12 M	BUENO	–	0–50%	IMPERMEABLES
1062	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1063	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	35	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1064	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1065	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	40	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1066	arboreo	Quercus sp	Roble	29	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1067	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1068	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1069	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	58	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1070	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	43	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1071	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1072	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	0 A 3 M	TOCÓN	–	0–50%	PERMEABLES
1073	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	21	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1074	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	31	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1075	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	42	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1076	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
1077	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	55	9 A 12 M	REGULAR	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1078	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
1079	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
1080	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	53	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1081	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1082	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	14	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1083	arboreo	Melia azedarach		33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1084	arboreo	Sophora sp.	S/N	35	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1085	arboreo	Sophora sp.	S/N	29	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1086	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	48	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1087	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1088	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1089	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1090	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	3 A 6 M	TOCÓN	–	51–80%	PERMEABLES
1091	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1092	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
1093	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1094	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
1095	arboreo	Platanus sp	Platano	29	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1096	arboreo	Platanus sp	Platano	57	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1097	arboreo	Platanus sp	Platano	54	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1098	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
1099	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
1100	arboreo	Platanus sp		56	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1101	arboreo	Ficus sp.	Ficus	6	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1102	arboreo	Melia azedarach		35	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1103	arboreo	Melia azedarach		28	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1104	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
1105	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	40	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1106	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	27	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1107	arboreo	Melia azedarach		51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1108	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1109	semiarboreo	S/N		0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1110	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1111	arboreo	S/N		4	3 A 6 M	SECO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1112	arboreo	S/N	S/N	4	3 A 6 M	SECO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1113	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1114	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1115	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1116	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	42	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1117	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	44	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1118	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
1119	arbusto	S/N		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
1120	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
1121	semiarboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	0	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1122	semiarboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	0	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1123	semiarboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1124	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	33	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1125	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1126	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1127	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	24	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1128	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
1129	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	15	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
1130	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	10	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
1131	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1132	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1133	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	10	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
1134	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1135	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1136	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1137	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1138	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	21	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1139	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	28	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1140	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	42	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1141	arboreo	Salix sp.	Sauce	84	+ 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1142	arboreo	Salix sp.	Sauce	22	6 A 9 M	SECO	–	0–50%	PERMEABLES
1143	arboreo	Salix sp.	Sauce	51	+ 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1144	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	92	+ 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1145	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	32	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1146	multitronco	Morus sp.	Morera	8	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1147	arboreo	Salix sp.	Sauce	63	+ 12 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
1148	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	11	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1149	arboreo	Salix sp.	Sauce	34	+ 12 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
1150	arboreo	Platanus sp		66	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1151	arboreo	Morus sp.	Morera	13	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1152	otros	S/N		0	6 A 9 M	BUENO	–	81–100%	PERMEABLES
1153	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	11	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1154	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	21	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1155	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	19	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1156	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1157	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	11	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1158	arboreo	Ceiba speciosa		33	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1159	arboreo	Salix sp.	Sauce	36	+ 12 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
1160	arboreo	Salix sp.	Sauce	102	+ 12 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
1161	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1162	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
1163	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1164	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	23	6 A 9 M	BUENO	–	0–50%	IMPERMEABLES
1165	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1166	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	21	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1167	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	+ 12 M	BUENO	–	0–50%	IMPERMEABLES
1168	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1169	arboreo	Ceiba speciosa	Palo borracho	67	+ 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
1170	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	16	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1171	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	26	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1172	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	8	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1173	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1174	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	24	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1175	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	0	6 A 9 M	BUENO	–	0–50%	IMPERMEABLES
1176	arboreo	Ceiba speciosa	Palo borracho	10	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1177	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	6 A 9 M	SECO	–	–	IMPERMEABLES
1178	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	0	3 A 6 M	CEPA	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1179	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	52	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1180	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1181	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1182	arboreo	Platanus sp		61	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1183	arboreo	Ficus sp.	Ficus	0	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1184	arboreo	Platanus sp		67	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1185	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1186	arboreo	Platanus sp	Platano	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1187	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1188	arboreo	Platanus sp	Platano	38	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1189	arboreo	Platanus sp	Platano	45	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1190	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1191	arboreo	Casuarina cunninghamiana	Casuarina	16	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1192	arboreo	Platanus sp	Platano	33	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1193	arboreo	Platanus sp	Platano	38	+ 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1194	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1195	arboreo	Platanus sp	Platano	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1196	arboreo	Platanus sp	Platano	45	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1197	arboreo	Platanus sp	Platano	32	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1198	arboreo	Platanus sp	Platano	35	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1199	arboreo	Platanus sp	Platano	45	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1200	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
1201	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1202	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1203	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1204	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
1205	arboreo	Platanus sp	Platano	51	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1206	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1207	arboreo	Platanus sp	Platano	51	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1208	arboreo	Melia azedarach		36	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1209	arboreo	Platanus sp	Platano	57	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1210	semiarboreo	Nerium oleander		0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
1211	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1212	semiarboreo	Nerium oleander		0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
1213	arboreo	Ceiba speciosa	Palo borracho	35	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1214	arboreo	Sophora sp.	S/N	23	0 A 3 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1215	arboreo	Melia azedarach		24	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1216	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	67	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1217	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1218	arboreo	Melia azedarach		35	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1219	arboreo	Melia azedarach		76	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
1220	arboreo	Sophora sp.		31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1221	arboreo	Sophora sp.		21	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1222	arboreo	Sophora sp.		33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1223	arboreo	Sophora sp.		33	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1224	arboreo	Sophora sp.	S/N	41	6 A 9 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
1225	arboreo	Sophora sp.		29	0 A 3 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1226	arboreo	Sophora sp.		42	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1227	arboreo	Sophora sp.		34	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1228	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1229	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1230	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1231	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1232	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1233	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	10	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1234	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1235	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1236	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1237	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1238	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1239	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1240	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1241	arboreo	Eriobotrya japonica		22	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
1242	arboreo	Erythrina crista-galli	Ceibo rojo	32	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1243	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1244	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1245	arboreo	Platanus sp		53	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1246	arboreo	Platanus sp		48	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1247	arboreo	Platanus sp		53	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1248	arboreo	Platanus sp		51	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1249	arboreo	Melia azedarach		40	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1250	arboreo	Platanus sp		55	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1251	arboreo	Platanus sp		55	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1252	arboreo	Platanus sp		53	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1253	arboreo	Platanus sp		46	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1254	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	42	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1255	arboreo	Melia azedarach		49	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1256	arboreo	Junglans sp.	Nogal	26	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1257	semiarboreo	S/N		0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1258	arbusto	S/N		0	0 A 3 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
1259	arbusto	Callistemon sp.		0	6 A 9 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
1260	arbusto	Nerium oleander		0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
1261	arbusto	Nerium oleander		0	3 A 6 M	MALO	–	–	IMPERMEABLES
1262	arbusto	Lagerstroemia indica	Espumilla	0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
1263	arboreo	Catalpa bignoniodes		8	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1264	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1265	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1266	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1267	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	3 A 6 M	CEPA	–	51–80%	PERMEABLES
1268	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	26	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
1269	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	3 A 6 M	CEPA	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1270	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1271	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1272	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	11	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1273	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	3 A 6 M	CEPA	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1274	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	3 A 6 M	CEPA	DE REBROTE	81–100%	IMPERMEABLES
1275	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	3 A 6 M	CEPA	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1276	arboreo	Platanus sp		43	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1277	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	9 A 12 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1278	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1279	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1280	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1281	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	34	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1282	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	34	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1283	arboreo	Sophora sp.	S/N	36	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1284	arboreo	Sophora sp.	S/N	32	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1285	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	34	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1286	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	45	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1287	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1288	arboreo	Platanus sp	Platano	55	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1289	arboreo	Platanus sp	Platano	55	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
1290	arboreo	Sophora sp.	S/N	32	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1291	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	17	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
1292	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	20	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1293	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1294	arboreo	Platanus sp	Platano	45	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1295	arboreo	Morus sp.	Morera	31	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1296	arboreo	Morus sp.	Morera	8	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
1297	arbusto	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1298	arboreo	Platanus sp	Platano	52	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
1299	arboreo	Platanus sp	Platano	47	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1300	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1301	arboreo	terolobium contortisiliqu	Timbo	48	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1302	arboreo	Platanus sp	Platano	44	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1303	arboreo	Platanus sp		51	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1304	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1305	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	36	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
1306	arboreo	Platanus sp		40	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1307	arboreo	Platanus sp		34	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1308	arboreo	Platanus sp		55	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1309	arboreo	Platanus sp		39	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1310	arboreo	Platanus sp		39	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1311	arboreo	Platanus sp		53	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1312	arboreo	Platanus sp	Platano	60	0 A 3 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
1313	arboreo	Melia azedarach		46	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1314	arboreo	Melia azedarach		46	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1315	arboreo	Platanus sp		53	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1316	arboreo	Melia azedarach		60	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1317	arboreo	Melia azedarach		47	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1318	arboreo	Brachychiton sp.		34	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1319	arboreo	Brachychiton sp.		46	6 A 9 M	BUENO	–	51–80%	PERMEABLES
1320	arboreo	Brachychiton sp.		24	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1321	arboreo	Brachychiton sp.		40	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1322	arboreo	Melia azedarach		0	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1323	arboreo	Melia azedarach		56	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1324	arboreo	Melia azedarach		52	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1325	arboreo	Melia azedarach		51	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1326	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	28	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1327	arboreo	Peltophorum dubium		0	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1328	arboreo	Peltophorum dubium		0	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	PERMEABLES
1329	arboreo	Melia azedarach		41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1330	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1331	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	9	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1332	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1333	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	14	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1334	arboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1335	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	13	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1336	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1337	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	13	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
1338	arboreo	S/N		0	0 A 3 M	TOCÓN	–	81–100%	PERMEABLES
1339	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1340	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
1341	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1342	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1343	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1344	palmera	Syagrus romanzoffiana	Palmera pindo	23	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1345	palmera	Syagrus romanzoffiana	Palmera pindo	223	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1346	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1347	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1348	arboreo	Eucalyptus sp.	S/N	32	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1349	arboreo	Eucalyptus sp.	S/N	38	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1350	arboreo	Eucalyptus sp.	S/N	32	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1351	arboreo	Platanus sp		38	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1352	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1353	arboreo	Platanus sp	Platano	43	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1354	arboreo	Platanus sp	Platano	34	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1355	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1356	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	26	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1357	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	59	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
1358	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1359	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1360	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1361	arboreo	Platanus sp	Platano	44	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1362	arboreo	Platanus sp	Platano	33	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1363	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1364	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	42	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1365	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1366	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1367	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	9	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1368	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1369	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1370	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	CEPA	–	51–80%	PERMEABLES
1371	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1372	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1373	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1374	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	55	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1375	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	49	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1376	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	52	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1377	arboreo	Eucalyptus sp.	S/N	38	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1378	arboreo	Platanus sp		51	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1379	arboreo	Platanus sp		51	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1380	arboreo	Platanus sp		64	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1381	arboreo	Platanus sp		57	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1382	arboreo	Platanus sp	Platano	57	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1383	arboreo	Platanus sp		46	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1384	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
1385	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	BUENO	–	–	PERMEABLES
1386	arboreo	Platanus sp	Platano	22	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1387	arboreo	Platanus sp	Platano	16	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1388	arboreo	Platanus sp	Platano	25	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1389	arboreo	Platanus sp	Platano	35	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1390	arboreo	Platanus sp	Platano	19	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1391	arboreo	Platanus sp	Platano	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1392	arboreo	Platanus sp	Platano	25	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
1393	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	9 A 12 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1394	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1395	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1396	arboreo	Platanus sp		38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1397	arboreo	Platanus sp	Platano	45	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1398	arboreo	Platanus sp	Platano	25	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1399	arboreo	Platanus sp	Platano	38	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1400	otros	S/N	S/N	0	0 A 3 M	REGULAR	–	–	PERMEABLES
1401	arboreo	Celtis australis	S/N	45	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1402	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	23	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1403	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1404	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1405	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1406	arboreo	Eucalyptus sp.	S/N	29	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1407	arboreo	Eucalyptus sp.	S/N	25	+ 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1408	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	TOCÓN	–	–	IMPERMEABLES
1409	arboreo	Myoporum laetum	S/N	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1410	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1411	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	11	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1412	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1413	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1414	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	42	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1415	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	40	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1416	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	58	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1417	arbusto	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1418	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1419	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1420	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	52	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1421	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	62	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1422	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1423	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1424	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1425	arboreo	Platanus sp	Platano	42	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1426	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1427	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1428	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1429	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1430	arboreo	Melia azedarach		48	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1431	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	52	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1432	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1433	arboreo	Melia azedarach		41	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1434	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1435	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1436	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1437	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1438	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	0	3 A 6 M	TOCÓN	–	81–100%	PERMEABLES
1439	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1440	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
1441	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1442	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1443	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1444	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1445	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1446	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1447	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1448	arboreo	Platanus sp	Platano	38	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1449	arboreo	Platanus sp	Platano	35	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1450	arboreo	Platanus sp	Platano	35	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1451	arboreo	Platanus sp	Platano	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1452	arboreo	Platanus sp	Platano	45	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1453	arboreo	Platanus sp	Platano	48	+ 12 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1454	arboreo	Platanus sp	Platano	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1455	arboreo	Platanus sp	Platano	35	+ 12 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1456	arboreo	Platanus sp	Platano	35	+ 12 M	BUENO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1457	arboreo	Platanus sp	Platano	32	+ 12 M	BUENO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1458	arboreo	Platanus sp	Platano	32	+ 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1459	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1460	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	21	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1461	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1462	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	20	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1463	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	14	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
1464	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1465	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1466	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1467	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	3	3 A 6 M	MUY BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1468	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1469	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	2	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1470	arboreo	S/N	S/N	37	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1471	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1472	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1473	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1474	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	2	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1475	arboreo	Paulownia tomentosa	S/N	34	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1476	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	18	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1477	–	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	–	–	–	PERMEABLES
1478	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1479	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	29	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1480	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	34	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1481	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	24	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1482	arbusto	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1483	arbusto	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1484	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1485	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1486	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1487	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1488	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
1489	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1490	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1491	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1492	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1493	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	47	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1494	arboreo	Platanus sp	Platano	38	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1495	arboreo	Platanus sp	Platano	38	9 A 12 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1496	arboreo	Platanus sp	Platano	37	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1497	arboreo	Platanus sp	Platano	34	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1498	arboreo	Platanus sp	Platano	33	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1499	arboreo	Platanus sp	Platano	33	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1500	arboreo	Platanus sp	Platano	38	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1501	arboreo	Platanus sp	Platano	38	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1502	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1503	arboreo	Platanus sp	Platano	38	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1504	arboreo	Platanus sp	Platano	34	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1505	arboreo	Platanus sp	Platano	40	9 A 12 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1506	arboreo	Platanus sp	Platano	55	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1507	arboreo	Platanus sp	Platano	56	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1508	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	32	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1509	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	37	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1510	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	30	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1511	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	35	9 A 12 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1512	arbusto	Gardenia jasminoides	S/N	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1513	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1514	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	5	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1515	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1516	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1517	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1518	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1519	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	32	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1520	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1521	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1522	arboreo	Platanus sp		35	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
1523	arboreo	Platanus sp		37	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
1524	arboreo	Platanus sp		62	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
1525	arboreo	Platanus sp		50	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
1526	arboreo	Platanus sp		48	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1527	arboreo	Platanus sp		51	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1528	arboreo	Platanus sp		46	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1529	arboreo	Melia azedarach		18	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1530	arboreo	Platanus sp		53	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1531	arboreo	Platanus sp		57	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1532	arboreo	Platanus sp		59	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1533	arboreo	Platanus sp	Platano	53	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1534	arboreo	Platanus sp		45	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1535	arboreo	Platanus sp		53	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1536	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1537	arbusto	Gardenia jasminoides	S/N	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1538	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1539	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1540	arboreo	Platanus sp	Platano	38	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1541	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	24	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1542	arboreo	Platanus sp	Platano	52	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1543	arboreo	Platanus sp	Platano	38	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1544	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	47	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1545	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1546	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1547	arboreo	Styphnolobium japonicum	S/N	43	3 A 6 M	TOCÓN	–	–	IMPERMEABLES
1548	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	5	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1549	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1550	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1551	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1552	arbusto	Duranta sp.		0	3 A 6 M	REGULAR	–	51–80%	PERMEABLES
1553	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1554	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1555	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1556	arboreo	S/N		0	3 A 6 M	CEPA	–	81–100%	PERMEABLES
1557	arboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	8	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1558	arboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	10	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1559	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1560	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1561	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1562	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1563	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1564	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	21	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1565	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1566	arboreo	Platanus sp	Platano	51	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1567	arboreo	Platanus sp	Platano	59	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1568	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	8	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1569	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	8	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1570	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1571	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1572	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1573	multitronco	Fraxinus sp.	Fresno	12	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1574	multitronco	Fraxinus sp.	Fresno	10	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1575	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1576	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	9	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1577	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1578	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	19	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1579	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	15	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1580	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1581	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1582	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1583	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	28	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1584	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
1585	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1586	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1587	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	24	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1588	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1589	arboreo	Platanus sp		42	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	IMPERMEABLES
1590	arboreo	Platanus sp		46	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1591	arboreo	Platanus sp		43	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
1592	arboreo	Platanus sp		38	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
1593	arboreo	Platanus sp		52	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
1594	arboreo	Platanus sp		46	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
1595	arboreo	Platanus sp		67	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
1596	arboreo	Platanus sp		48	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1597	arboreo	Platanus sp		50	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1598	arboreo	Platanus sp		33	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1599	arboreo	Platanus sp		50	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1600	arboreo	Platanus sp		51	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1601	arboreo	Platanus sp		51	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1602	arboreo	Platanus sp	Platano	51	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
1603	arboreo	Platanus sp	Platano	57	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1604	arboreo	Platanus sp	Platano	57	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1605	arboreo	Platanus sp	Platano	64	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1606	arboreo	Platanus sp	Platano	57	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1607	arboreo	Platanus sp	Platano	48	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1608	arboreo	Platanus sp	Platano	49	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1609	arboreo	Platanus sp	Platano	38	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1610	arboreo	Platanus sp	Platano	48	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1611	arboreo	Platanus sp	Platano	51	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1612	arboreo	Platanus sp	Platano	51	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1613	arboreo	Platanus sp	Platano	57	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1614	multitronco	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
1615	multitronco	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
1616	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1617	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	28	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1618	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	49	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1619	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	18	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	PERMEABLES
1620	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1621	arboreo	Platanus sp	Platano	43	0 A 3 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1622	arboreo	Melia azedarach		0	3 A 6 M	TOCÓN	–	51–80%	PERMEABLES
1623	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
1624	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
1625	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	42	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1626	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	31	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1627	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1628	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	15	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1629	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1630	arboreo	Melia azedarach		50	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1631	arboreo	Melia azedarach		50	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1632	arboreo	Melia azedarach		66	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
1633	arboreo	Melia azedarach		45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1634	arboreo	Melia azedarach		37	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1635	arboreo	Melia azedarach		52	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1636	arboreo	Melia azedarach		69	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1637	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	6	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1638	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1639	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1640	arboreo	Eucalyptus sp.	S/N	223	+ 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	81–100%	IMPERMEABLES
1641	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1642	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	29	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1643	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1644	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1645	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	30	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1646	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	14	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1647	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	31	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1648	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	70	+ 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1649	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1650	arboreo	Platanus sp	Platano	46	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1651	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1652	multitronco	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1653	arboreo	Platanus sp	Platano	38	+ 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1654	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1655	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1656	arboreo	Platanus sp	Platano	35	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1657	arboreo	Platanus sp	Platano	39	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1658	arboreo	Platanus sp	Platano	33	+ 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1659	arboreo	Platanus sp	Platano	36	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1660	arboreo	Platanus sp	Platano	49	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1661	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1662	arboreo	Platanus sp	Platano	38	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1663	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	14	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1664	arboreo	Platanus sp	Platano	39	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1665	arboreo	Platanus sp	Platano	42	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1666	arboreo	Platanus sp	Platano	38	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1667	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1668	arboreo	Platanus sp	Platano	59	9 A 12 M	REGULAR	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
1669	arboreo	Platanus sp	Platano	53	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
1670	arboreo	Platanus sp	Platano	52	9 A 12 M	BUENO	–	81–100%	PERMEABLES
1671	arboreo	Platanus sp	Platano	49	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1672	arboreo	Platanus sp	Platano	53	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1673	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	62	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1674	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1675	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1676	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1677	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1678	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1679	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1680	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
1681	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1682	arboreo	Parkinsonia aculeata	S/N	29	9 A 12 M	REGULAR	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1683	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1684	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1685	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1686	arboreo	S/N		0	0 A 3 M	TOCÓN	–	51–80%	PERMEABLES
1687	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1688	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1689	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	TOCÓN	–	–	PERMEABLES
1690	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1691	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1692	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1693	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1694	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1695	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1696	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	–	51–80%	PERMEABLES
1697	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1698	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1699	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1700	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1701	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1702	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1703	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1704	arboreo	Melia azedarach		51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1705	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1706	arboreo	Melia azedarach		52	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1707	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	14	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1708	arboreo	Melia azedarach		46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1709	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	21	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1710	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1711	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	59	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1712	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1713	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1714	arboreo	Platanus sp		50	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1715	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	67	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1716	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1717	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	59	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1718	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	26	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1719	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	42	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1720	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	23	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1721	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1722	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	52	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1723	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1724	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	31	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1725	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	43	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1726	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	32	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1727	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	28	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1728	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	28	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
1729	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1730	arboreo	Citrus x limon	Limonero	16	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1731	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1732	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	52	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1733	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1734	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1735	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	24	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1736	arboreo	Platanus sp		53	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1737	arboreo	Melia azedarach		37	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1738	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1739	arboreo	S/N		63	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1740	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	24	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1741	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	12	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
1742	arboreo	Acer sp.	Arce	8	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1743	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	22	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1744	palmera	Syagrus romanzoffiana	Palmera pindo	30	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1745	palmera	Syagrus romanzoffiana	Palmera pindo	31	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1746	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1747	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1748	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1749	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1750	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1751	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1752	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1753	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	32	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
1754	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1755	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1756	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	17	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1757	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1758	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	63	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1759	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	52	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1760	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	59	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1761	arboreo	Erythrina crista-galli	Ceibo rojo	46	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1762	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1763	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1764	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	15	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1765	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1766	arboreo	Ficus sp.	Ficus	24	3 A 6 M	MALO	–	0–50%	PERMEABLES
1767	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	21	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1768	semiarboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	19	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1769	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1770	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1771	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	55	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1772	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1773	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	16	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1774	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1775	arbusto	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1776	arbusto	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
1777	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	20	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1778	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	42	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1779	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1780	multitronco	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1781	otros	Yucca sp	S/N	31	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1782	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1783	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1784	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1785	arboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1786	arboreo	S/N	S/N	25	6 A 9 M	SECO	–	–	IMPERMEABLES
1787	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1788	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1789	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	10	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1790	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1791	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1792	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1793	otros	Yucca sp	S/N	10	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1794	otros	Yucca sp	S/N	19	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1795	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1796	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1797	arboreo	Vachellia caven	S/N	19	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1798	arboreo	Erythrina crista-galli	Ceibo rojo	19	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1799	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1800	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	29	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1801	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	29	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1802	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	29	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1803	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1804	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	3 A 6 M	CEPA	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1805	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	3 A 6 M	CEPA	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
1806	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1807	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1808	semiarboreo	Ficus sp.	Ficus	0	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1809	otros	S/N	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1810	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1811	arboreo	Prunus sp.	S/N	0	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1812	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1813	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1814	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1815	arboreo	Styphnolobium japonicum	S/N	45	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
1816	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1817	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	MALO	–	0–50%	IMPERMEABLES
1818	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1819	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1820	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	9 A 12 M	REGULAR	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1821	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	26	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1822	arboreo	Melia azedarach		24	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1823	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	14	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1824	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1825	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1826	arboreo	Melia azedarach		19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1827	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1828	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	29	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1829	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1830	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	25	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
1831	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1832	arboreo	Styphnolobium japonicum	S/N	19	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1833	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1834	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	73	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1835	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1836	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	0 A 3 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1837	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1838	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1839	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1840	arboreo	Schinus molle		27	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1841	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1842	arboreo	Schinus molle		22	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1843	arboreo	Schinus molle		13	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1844	arboreo	Melia azedarach		48	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1845	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1846	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1847	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1848	arboreo	Melia azedarach		57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1849	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	43	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1850	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1851	arboreo	Melia azedarach		60	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1852	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1853	arboreo	Melia azedarach		37	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1854	arboreo	Melia azedarach		51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1855	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	17	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1856	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	24	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1857	arboreo	Melia azedarach		60	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1858	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	3 A 6 M	REGULAR	–	81–100%	PERMEABLES
1859	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	30	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1860	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	31	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1861	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1862	arboreo	Melia azedarach		40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1863	arboreo	Melia azedarach		33	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1864	arboreo	Melia azedarach		27	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1865	arboreo	Melia azedarach		35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1866	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1867	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
1868	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	20	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1869	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	47	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1870	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	12	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1871	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	8	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1872	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MUY BUENO	–	0–50%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
1873	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1874	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1875	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	21	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1876	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	5	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1877	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	9	3 A 6 M	BUENO	–	51–80%	PERMEABLES
1878	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	10	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1879	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1880	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	14	3 A 6 M	MUY BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1881	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1882	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	5	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1883	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1884	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1885	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1886	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1887	arboreo	Melia azedarach		31	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1888	arboreo	Melia azedarach		43	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1889	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	15	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1890	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1891	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	26	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1892	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1893	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	26	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1894	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	26	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1895	arboreo	Melia azedarach		29	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1896	arboreo	Melia azedarach		31	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1897	arboreo	Melia azedarach		33	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1898	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1899	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1900	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1901	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1902	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	67	6 A 9 M	REGULAR	–	51–80%	PERMEABLES
1903	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	50	6 A 9 M	REGULAR	–	51–80%	PERMEABLES
1904	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	42	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1905	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1906	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	11	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1907	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	15	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1908	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1909	arboreo	Melia azedarach		26	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
1910	arboreo	Melia azedarach		25	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1911	arboreo	Melia azedarach		30	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1912	arboreo	Melia azedarach		20	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1913	arboreo	Melia azedarach		23	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1914	arboreo	Melia azedarach		6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1915	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
1916	arboreo	Melia azedarach		25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1917	arboreo	Melia azedarach		46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1918	arboreo	Melia azedarach		39	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1919	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1920	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1921	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	28	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1922	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1923	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	69	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1924	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	20	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1925	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	42	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1926	arboreo	S/N	S/N	0	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
1927	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1928	arboreo	Peltophorum dubium	S/N	114	+ 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
1929	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	21	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1930	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1931	palmera	Phoenix canariensis	Palmera fenix	35	9 A 12 M	MUY BUENO	–	51–80%	IMPERMEABLES
1932	arboreo	Melia azedarach		16	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1933	palmera	Phoenix canariensis		0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
1934	arboreo	Melia azedarach		20	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1935	arboreo	Melia azedarach		47	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1936	arboreo	Melia azedarach		53	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1937	arboreo	Melia azedarach		65	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1938	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1939	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1940	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1941	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	31	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1942	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	46	6 A 9 M	REGULAR	–	0–50%	IMPERMEABLES
1943	arboreo	Melia azedarach		51	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1944	arboreo	Melia azedarach		51	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1945	arboreo	Melia azedarach		86	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1946	arboreo	Melia azedarach		91	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
1947	arboreo	Melia azedarach		53	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1948	arboreo	Melia azedarach		64	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
1949	arboreo	Melia azedarach		46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1950	arboreo	Melia azedarach		45	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1951	arboreo	Melia azedarach		53	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1952	arboreo	Melia azedarach		53	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1953	arboreo	Melia azedarach		58	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1954	arboreo	Melia azedarach		52	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1955	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	50	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1956	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1957	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1958	otros	Crassula sp.	S/N	0	3 A 6 M	MUY BUENO	–	81–100%	PERMEABLES
1959	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1960	arboreo	Ficus sp.	Ficus	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1961	otros	Crassula sp.	S/N	0	3 A 6 M	MUY BUENO	–	0–50%	PERMEABLES
1962	otros	Cereus uruguayanus	S/N	0	3 A 6 M	MUY BUENO	–	81–100%	PERMEABLES
1963	arboreo	Ficus sp.	Ficus	25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1964	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
1965	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1966	arboreo	Melia azedarach		50	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1967	arboreo	Melia azedarach		61	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1968	arboreo	Melia azedarach		0	3 A 6 M	CEPA	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
1969	arboreo	Melia azedarach		0	6 A 9 M	CEPA	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1970	arboreo	Melia azedarach		53	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1971	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1972	arboreo	Melia azedarach		36	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1973	arboreo	Melia azedarach		31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1974	arboreo	Melia azedarach		35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1975	arboreo	Melia azedarach		41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1976	arboreo	Melia azedarach		57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1977	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	60	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1978	arboreo	Melia azedarach		61	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1979	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1980	arboreo	Melia azedarach		47	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
1981	arboreo	Melia azedarach		31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1982	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	28	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1983	arboreo	Melia azedarach		31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1984	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1985	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1986	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1987	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	26	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1988	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	26	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
1989	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
1990	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
1991	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
1992	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
1993	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	16	6 A 9 M	MUY BUENO	–	0–50%	IMPERMEABLES
1994	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
1995	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	18	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
1996	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	30	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
1997	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	36	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1998	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
1999	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2000	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2001	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2002	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2003	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	20	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2004	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2005	otros	Yucca sp	S/N	5	3 A 6 M	MUY BUENO	–	0–50%	PERMEABLES
2006	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2007	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2008	arboreo	Schinus molle		30	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2009	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2010	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2011	arboreo	Melia azedarach		46	3 A 6 M	SECO	–	0–50%	PERMEABLES
2012	arboreo	Citrus x limon		15	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2013	arboreo	Araucaria sp.		32	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2014	arboreo	Melia azedarach		53	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2015	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2016	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2017	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2018	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2019	arbusto	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2020	arboreo	Schinus molle		31	3 A 6 M	REGULAR	–	0–50%	PERMEABLES
2021	arboreo	Melia azedarach		17	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2022	arboreo	Melia azedarach		48	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
2023	arboreo	Melia azedarach		76	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2024	arboreo	Melia azedarach		51	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2025	arboreo	Platanus sp	Platano	51	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
2026	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2027	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2028	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2029	arboreo	Melia azedarach		65	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2030	arboreo	Melia azedarach		54	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2031	arboreo	Schinus molle		50	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2032	arboreo	Junglans sp.	Nogal	25	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2033	arboreo	Olea europea	S/N	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2034	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	41	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
2035	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	31	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2036	semiarboreo	Prunus sp.	S/N	3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2037	semiarboreo	Prunus sp.	S/N	5	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2038	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2039	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	31	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2040	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	3 A 6 M	REGULAR	–	0–50%	IMPERMEABLES
2041	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2042	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	55	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2043	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2044	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2045	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	18	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2046	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	10	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2047	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2048	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2049	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2050	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2051	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	CEPA	–	51–80%	PERMEABLES
2052	arboreo	Melia azedarach		18	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2053	arboreo	Liquidambar styraciflua		46	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
2054	arboreo	Liquidambar styraciflua		51	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
2055	arboreo	Melia azedarach		50	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2056	arboreo	Melia azedarach		51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2057	arboreo	Melia azedarach		31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2058	arboreo	Melia azedarach		53	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2059	arboreo	Melia azedarach		65	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2060	arboreo	Melia azedarach		53	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2061	arboreo	Melia azedarach		47	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2062	arboreo	Melia azedarach		9	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2063	arboreo	Melia azedarach		4	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2064	arboreo	Melia azedarach		38	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
2065	arboreo	Melia azedarach		18	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2066	arboreo	Melia azedarach		38	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
2067	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	45	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2068	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	46	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2069	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	54	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2070	arbusto	Callistemon sp.	S/N	38	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2071	arbusto	Nerium oleander		0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2072	arboreo	Melia azedarach		63	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2073	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	51	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2074	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	31	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2075	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2076	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	45	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2077	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	45	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2078	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	45	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2079	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2080	arboreo	Melia azedarach		31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2081	arboreo	Melia azedarach		32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2082	arboreo	Robinia sp.		12	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2083	arboreo	S/N		31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2084	arboreo	Melia azedarach		45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2085	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	12	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2086	arboreo	Melia azedarach		29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2087	arboreo	Melia azedarach		29	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2088	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2089	arboreo	Melia azedarach		60	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2090	arboreo	Melia azedarach		65	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2091	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2092	arboreo	Melia azedarach		29	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2093	arboreo	Liquidambar styraciflua		12	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2094	arboreo	Liquidambar styraciflua		13	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2095	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	12	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2096	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	17	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2097	arboreo	Melia azedarach		82	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2098	arbusto	Nerium oleander		0	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2099	arboreo	Melia azedarach		51	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2100	arboreo	Schinus molle		19	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2101	arboreo	Vachellia caven	S/N	17	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
2102	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	31	6 A 9 M	BUENO	–	51–80%	PERMEABLES
2103	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2104	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	55	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2105	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2106	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	29	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
2107	arbusto	Rosa sp.	S/N	0	3 A 6 M	MUY BUENO	–	51–80%	PERMEABLES
2108	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2109	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	8	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2110	arboreo	Styphnolobium japonicum	S/N	37	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2111	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	49	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2112	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	52	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2113	arbusto	S/N	S/N	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2114	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	42	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2115	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2116	arboreo	S/N	S/N	38	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2117	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2118	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	28	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2119	semiarboreo	Prunus sp.		0	3 A 6 M	BUENO	–	0–50%	PERMEABLES
2120	arboreo	Melia azedarach		68	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2121	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2122	arboreo	Melia azedarach		25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2123	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	23	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2124	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	21	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2125	arboreo	Melia azedarach		24	6 A 9 M	REGULAR	–	0–50%	IMPERMEABLES
2126	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2127	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	24	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2128	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	–	0–50%	IMPERMEABLES
2129	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	66	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2130	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2131	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	0	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2132	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	40	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2133	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
2134	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2135	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2136	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
2137	semiarboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	12	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2138	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	TOCÓN	–	–	PERMEABLES
2139	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2140	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	TOCÓN	–	–	PERMEABLES
2141	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2142	arboreo	Melia azedarach		0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2143	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
2144	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	28	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2145	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2146	arbusto	Lagerstroemia indica	Espumilla	10	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2147	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	28	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2148	arboreo	Melia azedarach		60	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2149	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2150	arboreo	Melia azedarach		68	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2151	arboreo	Melia azedarach		62	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2152	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2153	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	15	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2154	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2155	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2156	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2157	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2158	arboreo	Melia azedarach		76	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2159	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2160	arboreo	Melia azedarach		25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
2161	arboreo	Melia azedarach		40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2162	arboreo	Melia azedarach		48	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2163	arbusto	S/N		7	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2164	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	26	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
2165	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2166	arboreo	Melia azedarach		70	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2167	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2168	arboreo	Melia azedarach		35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2169	arboreo	Melia azedarach		54	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2170	arboreo	Melia azedarach		35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2171	arboreo	Melia azedarach		38	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2172	arboreo	Melia azedarach		60	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2173	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	48	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2174	arboreo	Melia azedarach		38	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2175	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	21	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2176	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2177	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	24	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2178	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	31	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2179	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2180	arboreo	Melia azedarach		38	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2181	arboreo	Melia azedarach		31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2182	arboreo	Melia azedarach		25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2183	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	3 A 6 M	BUENO	–	51–80%	PERMEABLES
2184	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	15	3 A 6 M	REGULAR	–	51–80%	PERMEABLES
2185	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2186	arboreo	Melia azedarach		25	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2187	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2188	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2189	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	35	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2190	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	62	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2191	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2192	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	30	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2193	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2194	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	61	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2195	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2196	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2197	arboreo	Melia azedarach		60	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2198	arboreo	Melia azedarach		56	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2199	arbusto	Nerium oleander		0	3 A 6 M	TOCÓN	–	–	IMPERMEABLES
2200	arboreo	Melia azedarach		60	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2201	arboreo	Melia azedarach		64	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2202	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2203	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
2204	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2205	palmera	Butia capitata	S/N	64	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2206	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2207	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2208	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	80	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2209	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	–	51–80%	PERMEABLES
2210	arboreo	terolobium contortisiliqu	Timbo	80	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
2211	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2212	arboreo	Ceiba speciosa	Palo borracho	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2213	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2214	arboreo	Ceiba speciosa	Palo borracho	60	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2215	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
2216	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2217	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2218	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2219	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	PERMEABLES
2220	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2221	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2222	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	50	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2223	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2224	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	13	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2225	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	19	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2226	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2227	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2228	arboreo	S/N	S/N	0	3 A 6 M	SECO	–	–	IMPERMEABLES
2229	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	SECO	–	–	IMPERMEABLES
2230	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2231	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2232	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	13	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2233	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	SECO	–	–	IMPERMEABLES
2234	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2235	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2236	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2237	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2238	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	12	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2239	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2240	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	14	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2241	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2242	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2243	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2244	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2245	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2246	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2247	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2248	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2249	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2250	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2251	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2252	palmera	Butia capitata	S/N	25	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2253	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	14	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2254	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	20	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2255	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2256	palmera	Butia capitata	S/N	25	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
2257	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	16	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2258	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2259	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2260	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	SECO	–	–	IMPERMEABLES
2261	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	10	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2262	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	5	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2263	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2264	arboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	19	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2265	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	12	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
2266	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2267	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
2268	arboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	10	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2269	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	10	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
2270	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	45	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2271	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
2272	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	3 A 6 M	CEPA	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2273	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2274	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2275	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2276	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
2277	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	0	3 A 6 M	REGULAR	–	0–50%	PERMEABLES
2278	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2279	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2280	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2281	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	0	3 A 6 M	MALO	–	0–50%	PERMEABLES
2282	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2283	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2284	arboreo	Platanus sp	Platano	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2285	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	0	3 A 6 M	MALO	–	0–50%	PERMEABLES
2286	multitronco	Schinus molle	Anacahuita	45	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2287	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2288	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2289	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	52	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2290	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2291	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	13	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2292	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	15	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
2293	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2294	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2295	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2296	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2297	arboreo	Quercus sp	Roble	25	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2298	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2299	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2300	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2301	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2302	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2303	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2304	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
2305	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	29	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2306	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2307	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2308	arbusto	Rosmarinus officinalis	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
2309	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2310	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	55	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2311	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2312	palmera	S/N	S/N	38	+ 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2313	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	19	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2314	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2315	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2316	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	29	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2317	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2318	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2319	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2320	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
2321	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2322	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2323	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2324	palmera	Washingtonia sp.	S/N	45	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2325	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2326	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	PERMEABLES
2327	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2328	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	38	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2329	arboreo	Melia azedarach		0	0 A 3 M	–	–	–	IMPERMEABLES
2330	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	55	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2331	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2332	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	60	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2333	arboreo	Melia azedarach		0	0 A 3 M	–	–	–	IMPERMEABLES
2334	arboreo	Tilia sp.	S/N	30	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2335	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2336	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	19	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2337	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	16	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
2338	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2339	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2340	arboreo	S/N	S/N	35	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2341	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	29	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2342	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2343	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2344	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	62	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2345	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	5	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2346	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2347	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	42	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2348	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2349	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2350	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2351	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2352	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
2353	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2354	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	21	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2355	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2356	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
2357	arboreo	Salix sp.	Sauce	13	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2358	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	20	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2359	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	8	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2360	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2361	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2362	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2363	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
2364	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2365	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2366	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2367	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2368	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2369	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2370	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	28	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2371	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	14	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2372	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2373	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2374	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2375	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	8	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2376	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2377	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2378	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	21	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2379	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2380	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2381	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2382	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2383	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2384	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	26	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
2385	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2386	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2387	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2388	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2389	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2390	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2391	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2392	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2393	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2394	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2395	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	10	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2396	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2397	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2398	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2399	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2400	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	29	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
2401	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	13	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2402	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
2403	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2404	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	19	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2405	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	SECO	–	–	IMPERMEABLES
2406	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2407	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2408	palmera	Phoenix canariensis	Palmera fenix	38	9 A 12 M	REGULAR	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
2409	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	10	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2410	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2411	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	35	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2412	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2413	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
2414	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2415	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2416	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2417	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	IMPERMEABLES
2418	palmera	Phoenix canariensis	Palmera fenix	90	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
2419	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2420	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2421	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2422	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	16	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
2423	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2424	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2425	multitronco	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	0	3 A 6 M	BUENO	–	0–50%	IMPERMEABLES
2426	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2427	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2428	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	IMPERMEABLES
2429	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2430	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2431	arboreo	Malus sp.		13	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2432	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
2433	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2434	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2435	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2436	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	55	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2437	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	22	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2438	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2439	palmera	Phoenix canariensis		67	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
2440	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	31	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
2441	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2442	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2443	arbusto	Abelia sp.		0	3 A 6 M	BUENO	–	51–80%	PERMEABLES
2444	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	50	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2445	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2446	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2447	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	17	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2448	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
2449	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2450	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2451	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	19	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2452	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2453	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	10	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2454	arboreo	Platanus sp	Platano	52	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
2455	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2456	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2457	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	17	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
2458	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2459	arboreo	Robinia sp.	S/N	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2460	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	12	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2461	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2462	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	26	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2463	arboreo	Robinia sp.	S/N	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2464	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2465	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2466	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	35	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2467	arboreo	Robinia sp.	S/N	24	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2468	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2469	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2470	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	26	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2471	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2472	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2473	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2474	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	40	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2475	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2476	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2477	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	34	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2478	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2479	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	25	9 A 12 M	REGULAR	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
2480	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2481	palmera	Washingtonia sp.		0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
2482	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	25	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2483	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	60	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2484	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
2485	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	27	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2486	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2487	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2488	arboreo	Casuarina cunninghamiana	Casuarina	6	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2489	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2490	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2491	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2492	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2493	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2494	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
2495	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2496	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
2497	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2498	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2499	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2500	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2501	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2502	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2503	otros	S/N		0	3 A 6 M	–	–	–	IMPERMEABLES
2504	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2505	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	TOCÓN	–	–	IMPERMEABLES
2506	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	59	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2507	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2508	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2509	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2510	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2511	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2512	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	PERMEABLES
2513	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2514	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2515	semiarboreo	Cardiospermum halicacabum	S/N	0	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2516	arboreo	Salix sp.	Sauce	25	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2517	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2518	semiarboreo	Cardiospermum halicacabum	S/N	0	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2519	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2520	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2521	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2522	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2523	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2524	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	16	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2525	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	5	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	–	PERMEABLES
2526	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	58	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2527	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2528	arboreo	Pinus sp.	Pino	25	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2529	arboreo	Erythrina crista-galli	Ceibo rojo	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2530	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2531	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2532	arboreo	Pinus sp.	Pino	45	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2533	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2534	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	58	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2535	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2536	arboreo	Pinus sp.	Pino	32	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2537	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2538	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	TOCÓN	–	0–50%	PERMEABLES
2539	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	6	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2540	arboreo	Pinus sp.	Pino	32	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2541	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2542	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	TOCÓN	–	0–50%	PERMEABLES
2543	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2544	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
2545	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2546	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2547	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2548	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	TOCÓN	–	0–50%	PERMEABLES
2549	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2550	arboreo	Luehea divaricata		38	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2551	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	55	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2552	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2553	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	10	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2554	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2555	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2556	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2557	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	8	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2558	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	63	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2559	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	351	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2560	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2561	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	22	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2562	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2563	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2564	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2565	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2566	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
2567	arboreo	Schinus molle		22	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2568	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2569	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2570	arboreo	Cedrus sp.		25	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2571	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2572	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2573	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2574	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2575	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2576	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2577	arboreo	Melia azedarach		25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2578	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2579	arboreo	Platanus sp	Platano	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2580	arboreo	Melia azedarach		25	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2581	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2582	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2583	arbusto	Brunfelsia sp.		0	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
2584	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2585	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	11	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2586	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	3 A 6 M	CEPA	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2587	arbusto	Brunfelsia sp.		0	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
2588	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	29	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2589	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2590	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	3 A 6 M	CEPA	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2591	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2592	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	16	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
2593	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	34	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2594	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2595	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	8	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2596	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2597	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2598	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	11	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2599	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	52	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
2600	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2601	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2602	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2603	semiarboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	8	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2604	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2605	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2606	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	5	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2607	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	30	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2608	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2609	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2610	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
2611	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	47	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
2612	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2613	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2614	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
2615	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2616	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2617	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	22	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2618	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	38	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2619	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	49	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
2620	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2621	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2622	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	41	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2623	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	17	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2624	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2625	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2626	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	49	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
2627	arboreo	Quercus sp		27	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2628	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2629	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2630	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2631	arboreo	Quercus sp		25	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2632	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2633	arboreo	Melia azedarach		53	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2634	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	5	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2635	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	43	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2636	arboreo	Melia azedarach		57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2637	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	51	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2638	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2639	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	33	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2640	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	TOCÓN	–	–	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
2641	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2642	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2643	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	TOCÓN	–	81–100%	PERMEABLES
2644	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2645	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	50	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2646	arboreo	Melia azedarach		34	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2647	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	TOCÓN	–	81–100%	PERMEABLES
2648	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2649	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2650	arboreo	Melia azedarach		50	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2651	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	3 A 6 M	REGULAR	–	81–100%	PERMEABLES
2652	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2653	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2654	arboreo	Melia azedarach		0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
2655	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2656	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2657	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2658	arboreo	Melia azedarach		31	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2659	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	REGULAR	–	51–80%	PERMEABLES
2660	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2661	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	0	6 A 9 M	TOCÓN	–	–	IMPERMEABLES
2662	arboreo	Melia azedarach		0	6 A 9 M	TOCÓN	–	–	IMPERMEABLES
2663	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2664	arboreo	Melia azedarach		35	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2665	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2666	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	SECO	–	–	IMPERMEABLES
2667	arboreo	Melia azedarach		0	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2668	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	76	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	IMPERMEABLES
2669	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	55	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2670	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2671	arboreo	Melia azedarach		39	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2672	arboreo	Platanus sp	Platano	52	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2673	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2674	arboreo	Melia azedarach		56	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2675	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2676	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	17	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2677	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	8	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2678	arboreo	Melia azedarach		0	3 A 6 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
2679	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	10	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2680	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	CEPA	–	0–50%	PERMEABLES
2681	arboreo	Salix sp.	Sauce	6	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2682	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2683	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2684	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	13	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2685	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2686	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	24	0 A 3 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2687	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2688	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2689	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2690	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	59	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2691	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2692	arboreo	Melia azedarach		0	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
2693	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2694	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2695	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2696	arboreo	Melia azedarach		0	3 A 6 M	TOCÓN	–	–	IMPERMEABLES
2697	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	16	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2698	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	21	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2699	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2700	arboreo	Melia azedarach		10	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	PERMEABLES
2701	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
2702	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	7	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2703	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	–	81–100%	IMPERMEABLES
2704	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	31	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2705	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2706	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2707	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
2708	arboreo	Platanus sp		63	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2709	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	8	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2710	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2711	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	35	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2712	arboreo	Platanus sp		57	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2713	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	0 A 3 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2714	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2715	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2716	arboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2717	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	14	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
2718	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2719	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2720	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2721	arboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	0	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
2722	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2723	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	10	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2724	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2725	arboreo	Melia azedarach		29	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2726	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2727	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2728	arboreo	Salix sp.	Sauce	60	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2729	arboreo	Melia azedarach		38	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2730	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2731	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2732	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	45	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2733	arboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2734	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
2735	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2736	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
2737	arboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2738	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
2739	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2740	arboreo	Prunus sp.	S/N	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2741	arboreo	terolobium contortisiliqu	Timbo	39	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2742	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	8	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2743	arboreo	Melia azedarach		32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2744	arboreo	Morus alba	S/N	67	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2745	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
2746	arboreo	Platanus sp	Platano	8	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2747	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2748	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2749	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2750	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2751	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	16	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2752	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2753	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	10	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2754	arboreo	Schinus molle		6	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2755	arboreo	S/N	S/N	16	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2756	arboreo	Melia azedarach		22	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2757	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2758	arboreo	Schinus molle		0	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2759	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2760	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2761	arboreo	Schinus molle		10	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	–	PERMEABLES
2762	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2763	arboreo	Platanus sp	Platano	40	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2764	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2765	arboreo	Melia azedarach		55	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2766	arboreo	Platanus sp	Platano	57	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2767	arboreo	Platanus sp	Platano	55	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2768	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2769	arboreo	Melia azedarach		15	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2770	arboreo	Platanus sp	Platano	48	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2771	arboreo	Platanus sp	Platano	42	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2772	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
2773	arboreo	Melia azedarach		34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2774	arboreo	Platanus sp		57	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2775	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2776	arboreo	Brachychiton sp.	Brachichito	16	3 A 6 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
2777	arboreo	Melia azedarach		66	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2778	arboreo	Platanus sp	Platano	51	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2779	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2780	arboreo	Platanus sp	Platano	43	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2781	arboreo	Melia azedarach		64	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2782	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2783	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2784	arboreo	Platanus sp		40	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
2785	arboreo	Melia azedarach		66	9 A 12 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
2786	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2787	palmera	S/N	S/N	57	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2788	arboreo	Platanus sp	Platano	48	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2789	arboreo	Melia azedarach		66	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2790	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2791	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	18	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2792	arboreo	Platanus sp	Platano	80	+ 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2793	arboreo	Melia azedarach		65	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2794	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2795	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2796	arboreo	Platanus sp	Platano	41	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2797	arboreo	Schinus molle		15	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2798	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2799	arboreo	Schinus molle		14	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2800	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2801	arbusto	Brunfelsia sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2802	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2803	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2804	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	16	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2805	arbusto	Brunfelsia sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2806	arboreo	Platanus sp	Platano	48	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2807	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	0 A 3 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2808	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2809	arbusto	Euonymus sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2810	arboreo	Platanus sp	Platano	38	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2811	arboreo	Melia azedarach		58	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2812	arboreo	Quercus sp	Roble	45	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2813	arbusto	Euonymus sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2814	arboreo	Melia azedarach		53	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2815	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2816	otros	Yucca sp		6	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2817	arboreo	Melia azedarach		52	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2818	arbusto	Euonymus sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2819	otros	Yucca sp	S/N	8	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2820	arboreo	Melia azedarach		52	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	IMPERMEABLES
2821	arbusto	Euonymus sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2822	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	5	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2823	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	36	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2824	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	5	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2825	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2826	multitronco	Fraxinus sp.	Fresno	5	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2827	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2828	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2829	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2830	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2831	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2832	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
2833	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2834	arboreo	Melia azedarach		46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2835	multitronco	Fraxinus sp.	Fresno	10	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2836	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2837	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2838	arboreo	Melia azedarach		53	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2839	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2840	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2841	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	4	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2842	arboreo	Melia azedarach		57	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2843	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	35	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2844	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	11	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2845	arboreo	Ceiba speciosa		52	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2846	–	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	–	–	–	PERMEABLES
2847	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	80	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2848	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2849	semiarboreo	Nerium oleander		0	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2850	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	0 A 3 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2851	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2852	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	0 A 3 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2853	semiarboreo	Nerium oleander		0	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2854	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2855	arboreo	Platanus sp	Platano	76	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2856	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2857	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2858	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	28	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2859	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2860	arboreo	Melia azedarach		36	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2861	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2862	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
2863	arboreo	Melia azedarach		13	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
2864	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2865	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	9	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
2866	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
2867	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	4	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2868	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2869	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	16	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
2870	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	39	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	–	PERMEABLES
2871	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	4	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2872	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	33	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2873	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2874	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2875	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	11	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2876	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	46	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2877	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2878	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2879	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	6	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2880	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
2881	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2882	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2883	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2884	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2885	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2886	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2887	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	31	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2888	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MALO	–	–	IMPERMEABLES
2889	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2890	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2891	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2892	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2893	palmera	Butia capitata		29	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2894	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2895	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2896	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	CEPA	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2897	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2898	otros	Euphorbia sp.	S/N	0	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
2899	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	16	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2900	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2901	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	16	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2902	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2903	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2904	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2905	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2906	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	45	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2907	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2908	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2909	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
2910	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2911	semiarboreo	Citrus x limon	Limonero	14	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
2912	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2913	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
2914	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2915	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2916	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
2917	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2918	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2919	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2920	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
2921	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2922	arboreo	Citrus x limon	Limonero	9	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2923	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	95	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2924	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2925	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
2926	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	8	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2927	arbusto	Hibiscus syriacus	Hibisco	48	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
2928	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
2929	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2930	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2931	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2932	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
2933	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	TOCÓN	–	0–50%	PERMEABLES
2934	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	6	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2935	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2936	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2937	arboreo	Callistemon sp.	S/N	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2938	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2939	semiarboreo	Ficus sp.	Ficus	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2940	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	70	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2941	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2942	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2943	arboreo	Melia azedarach		57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
2944	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2945	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2946	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2947	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2948	arboreo	Melia azedarach		9	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2949	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2950	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2951	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
2952	arboreo	Melia azedarach		16	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2953	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2954	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
2955	arboreo	Melia azedarach		27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2956	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2957	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
2958	arboreo	Melia azedarach		8	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2959	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
2960	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	66	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2961	arboreo	Melia azedarach		31	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2962	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2963	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	39	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
2964	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2965	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2966	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	33	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
2967	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	21	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2968	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
2969	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	70	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2970	arbusto	Pittosporum tobira	Azahar de la China	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
2971	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2972	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2973	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	34	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2974	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2975	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	58	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
2976	arbusto	Pittosporum tobira	Azahar de la China	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
2977	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2978	arboreo	S/N	S/N	7	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2979	arbusto	Pittosporum tobira	Azahar de la China	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
2980	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2981	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
2982	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2983	arboreo	Peltophorum dubium	S/N	8	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
2984	arboreo	Schinus molle		37	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
2985	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
2986	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	44	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
2987	arboreo	Schinus molle		31	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
2988	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
2989	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	14	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
2990	arboreo	Melia azedarach		12	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2991	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2992	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2993	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
2994	arboreo	Schinus molle		13	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2995	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	TOCÓN	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
2996	arboreo	Platanus sp	Platano	80	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
2997	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	58	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
2998	arboreo	Schinus molle		19	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
2999	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3000	arboreo	Platanus sp	Platano	67	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3001	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	20	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3002	arboreo	Ceiba speciosa		38	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3003	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3004	arboreo	Robinia sp.	S/N	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3005	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	63	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3006	arboreo	Melia azedarach		21	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3007	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
3008	arboreo	Peltophorum dubium	S/N	24	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3009	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3010	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3011	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	28	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3012	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3013	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	44	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3014	arboreo	Melia azedarach		25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3015	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	20	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3016	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3017	palmera	Syagrus romanzoffiana	S/N	20	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3018	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	26	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3019	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	24	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3020	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3021	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	39	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3022	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	–	0–50%	IMPERMEABLES
3023	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3024	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	38	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
3025	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	62	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
3026	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	24	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3027	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3028	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	48	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3029	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	62	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3030	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	23	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3031	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3032	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	35	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3033	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	59	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3034	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3035	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3036	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
3037	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3038	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3039	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	10	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3040	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
3041	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	55	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3042	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	11	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3043	arboreo	Magnolia grandiflora	S/N	14	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
3044	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	67	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
3045	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3046	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3047	arboreo	Ginkgo biloba	S/N	15	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3048	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	IMPERMEABLES
3049	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	40	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3050	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	10	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3051	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	66	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3052	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
3053	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	MALO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3054	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	22	0 A 3 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3055	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3056	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3057	arbusto	Callistemon sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
3058	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3059	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	52	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3060	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3061	arboreo	Melia azedarach		6	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3062	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3063	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3064	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	REGULAR	–	0–50%	IMPERMEABLES
3065	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3066	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	59	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3067	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3068	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	BUENO	–	51–80%	PERMEABLES
3069	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	6	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3070	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	63	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3071	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3072	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
3073	arboreo	Liquidambar orientalis	S/N	3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3074	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	5	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3075	arboreo	Melia azedarach		31	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3076	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
3077	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3078	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3079	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3080	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	6 A 9 M	REGULAR	–	0–50%	PERMEABLES
3081	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	47	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3082	arboreo	Platanus sp	Platano	83	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3083	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3084	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3085	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3086	arboreo	Melia azedarach		50	6 A 9 M	REGULAR	–	51–80%	PERMEABLES
3087	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3088	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	50	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3089	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
3090	arboreo	Melia azedarach		49	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3091	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3092	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	52	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3093	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3094	arboreo	Melia azedarach		62	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3095	semiarboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3096	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3097	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
3098	arboreo	Melia azedarach		8	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3099	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	0 A 3 M	TOCÓN	–	–	PERMEABLES
3100	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3101	arboreo	Melia azedarach		50	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
3102	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3103	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3104	arboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	24	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3105	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	30	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
3106	arboreo	Melia azedarach		32	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3107	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	18	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3108	arboreo	Melia azedarach		64	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3109	arboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	25	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3110	arboreo	Melia azedarach		29	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3111	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	59	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3112	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	16	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3113	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	6 A 9 M	REGULAR	–	51–80%	IMPERMEABLES
3114	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	12	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3115	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	58	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3116	arboreo	Melia azedarach		22	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3117	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
3118	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3119	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3120	arboreo	Melia azedarach		19	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
3121	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	39	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
3122	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	31	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3123	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3124	arboreo	Melia azedarach		25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3125	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	49	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
3126	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3127	arboreo	Melia azedarach		25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3128	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	47	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
3129	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3130	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3131	arboreo	Melia azedarach		10	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3132	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	59	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
3133	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3134	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3135	arboreo	Melia azedarach		18	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3136	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	53	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
3137	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3138	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3139	arboreo	Melia azedarach		7	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3140	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3141	arboreo	Salix sp.		74	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3142	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	18	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3143	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3144	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3145	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	26	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3146	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3147	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3148	arboreo	Melia azedarach		35	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3149	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	39	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3150	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	10	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3151	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3152	arboreo	Melia azedarach		38	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3153	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	59	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3154	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	33	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3155	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3156	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3157	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	52	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
3158	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	35	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
3159	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	28	6 A 9 M	SECO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
3160	arbusto	Ligustrum sinense	Ligustro	0	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
3161	arboreo	Salix sp.		81	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3162	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3163	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3164	arboreo	Schinus molle		18	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3165	arboreo	Melia azedarach		51	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3166	arboreo	Peltophorum dubium	S/N	80	+ 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3167	arboreo	Melia azedarach		16	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3168	arboreo	Melia azedarach		39	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3169	arboreo	Melia azedarach		14	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3170	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	63	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3171	arboreo	Melia azedarach		16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3172	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3173	arboreo	Melia azedarach		41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3174	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	57	3 A 6 M	CEPA	–	81–100%	PERMEABLES
3175	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	68	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3176	arboreo	Melia azedarach		24	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3177	arboreo	Schinus molle		45	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3178	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3179	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	5	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3180	arboreo	Melia azedarach		29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3181	arboreo	Melia azedarach		31	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3182	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	25	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3183	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3184	arboreo	Melia azedarach		29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3185	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3186	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3187	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3188	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3189	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	63	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3190	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3191	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3192	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	10	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3193	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3194	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3195	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3196	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	8	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3197	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3198	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3199	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
3200	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3201	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	28	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3202	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3203	arboreo	Styphnolobium japonicum	S/N	27	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3204	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	60	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3205	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	4	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3206	semiarboreo	S/N	S/N	0	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3207	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3208	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	26	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3209	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	7	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3210	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3211	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	24	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3212	arbusto	Ficus sp.	Ficus	0	3 A 6 M	MALO	–	0–50%	IMPERMEABLES
3213	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
3214	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	MALO	–	0–50%	PERMEABLES
3215	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	22	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3216	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
3217	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	9	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3218	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3219	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	25	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3220	arboreo	Melia azedarach		32	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
3221	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	9	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3222	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	43	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3223	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3224	arbusto	Boxus sp.		0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
3225	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	9	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3226	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	36	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3227	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3228	arbusto	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
3229	semiarboreo	Nerium oleander		0	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
3230	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3231	arboreo	Melia azedarach		32	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
3232	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	14	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3233	arboreo	Catalpa bignoniodes		9	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
3234	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3235	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
3236	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	3	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3237	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3238	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
3239	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	24	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3240	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3241	arbusto	Cordyline sp.	Dracena marginata	5	3 A 6 M	BUENO	–	0–50%	IMPERMEABLES
3242	arboreo	Melia azedarach		0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3243	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	20	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3244	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3245	otros	S/N	S/N	0	3 A 6 M	TOCÓN	–	0–50%	IMPERMEABLES
3246	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	24	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3247	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	15	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3248	otros	Yucca sp	S/N	10	3 A 6 M	MUY BUENO	–	0–50%	IMPERMEABLES
3249	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	8	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3250	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3251	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	TOCÓN	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3252	arboreo	Melia azedarach		22	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3253	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	9	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3254	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3255	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	58	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3256	arboreo	Catalpa bignoniodes		22	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3257	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3258	arboreo	Tilia sp.	S/N	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3259	arboreo	Acer saccharinum	Acer sacarino	54	3 A 6 M	TOCÓN	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3260	arboreo	Catalpa bignoniodes		18	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3261	palmera	Phoenix canariensis		0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3262	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3263	arboreo	Melia azedarach		31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3264	palmera	Phoenix canariensis		80	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
3265	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3266	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3267	arboreo	Melia azedarach		37	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3268	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3269	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3270	arboreo	Melia azedarach		40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3271	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	35	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3272	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3273	arboreo	Melia azedarach		25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3274	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3275	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3276	arboreo	Brachychiton sp.		0	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3277	arboreo	Schinus molle		32	6 A 9 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
3278	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	17	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3279	arboreo	Platanus sp	Platano	76	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3280	arboreo	Brachychiton sp.		17	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3281	arboreo	Schinus molle		21	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3282	arbusto	Lagerstroemia indica	Espumilla	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3283	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3284	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
3285	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	37	6 A 9 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
3286	arboreo	Melia azedarach		32	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3287	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3288	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	26	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3289	arboreo	Melia azedarach		32	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3290	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	34	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3291	arboreo	Catalpa bignoniodes		12	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3292	arboreo	Melia azedarach		38	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3293	arboreo	Salix sp.	Sauce	62	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3294	palmera	Butia capitata		0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
3295	arboreo	Cupressus sp.		0	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3296	arboreo	Salix sp.	Sauce	74	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3297	arboreo	Salix sp.		25	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3298	semiarboreo	Cupressus sp.		0	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3299	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
3300	arboreo	Catalpa bignoniodes		6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3301	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	19	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3302	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3303	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3304	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3305	arboreo	Melia azedarach		38	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3306	arboreo	Melia azedarach		50	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3307	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	26	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3308	arboreo	Melia azedarach		38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3309	arboreo	Melia azedarach		52	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3310	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	23	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3311	arboreo	Melia azedarach		38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3312	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	49	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
3313	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3314	arboreo	Ulmus sp		35	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3315	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3316	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3317	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	35	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3318	arboreo	Ceiba speciosa	Palo borracho	16	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
3319	arboreo	Melia azedarach		35	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3320	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
3321	arboreo	Melia azedarach		52	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3322	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3323	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	32	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
3324	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3325	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	30	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3326	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3327	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	63	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3328	arboreo	Ulmus sp		14	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	51–80%	IMPERMEABLES
3329	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3330	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	27	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3331	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	8	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3332	arboreo	Ulmus sp	S/N	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3333	arboreo	Olea europea	S/N	40	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
3334	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3335	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3336	arboreo	Ulmus sp	S/N	64	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3337	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3338	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3339	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3340	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	–	–	IMPERMEABLES
3341	arboreo	Prunus sp.	S/N	0	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3342	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3343	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3344	arboreo	Ceiba speciosa	Palo borracho	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3345	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3346	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3347	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3348	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
3349	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3350	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3351	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3352	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3353	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	14	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3354	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	5	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3355	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	23	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3356	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3357	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	10	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
3358	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3359	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3360	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
3361	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	14	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	PERMEABLES
3362	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
3363	arboreo	S/N	S/N	25	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3364	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	10	0 A 3 M	REGULAR	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3365	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	14	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3366	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3367	arboreo	S/N	S/N	37	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3368	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3369	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3370	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3371	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	33	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3372	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3373	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3374	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	29	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3375	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	0 A 3 M	MALO	–	–	IMPERMEABLES
3376	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3377	arboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	2	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3378	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	42	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3379	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3380	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	56	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3381	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3382	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3383	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	35	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3384	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	42	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3385	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3386	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3387	arbusto	S/N	S/N	0	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3388	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3389	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	29	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3390	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3391	multitronco	Morus sp.	Morera	19	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3392	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3393	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3394	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	48	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3395	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3396	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3397	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3398	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	18	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3399	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3400	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	28	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3401	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	47	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3402	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	51	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3403	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3404	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3405	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3406	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	51	6 A 9 M	CEPA	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3407	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3408	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	4	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
3409	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3410	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3411	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3412	arboreo	Melia azedarach		35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
3413	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	23	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3414	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
3415	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3416	arboreo	Melia azedarach		38	6 A 9 M	REGULAR	–	–	PERMEABLES
3417	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3418	multitronco	Fraxinus sp.	Fresno	13	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3419	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	CEPA	DE REBROTE	–	PERMEABLES
3420	arboreo	Thevetia peruviana		16	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3421	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	23	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3422	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3423	arboreo	Schinus molle		27	6 A 9 M	REGULAR	–	–	PERMEABLES
3424	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	10	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3425	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3426	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3427	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3428	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3429	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3430	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
3431	arboreo	Schinus molle		25	3 A 6 M	REGULAR	–	0–50%	PERMEABLES
3432	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
3433	arboreo	S/N	S/N	13	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3434	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	10	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3435	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3436	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3437	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3438	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	8	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3439	arboreo	Melia azedarach		32	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3440	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	14	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3441	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	52	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3442	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3443	arboreo	Melia azedarach		29	3 A 6 M	MALO	–	–	IMPERMEABLES
3444	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	PERMEABLES
3445	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3446	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3447	arboreo	Melia azedarach		32	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3448	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
3449	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3450	arboreo	Melia azedarach		18	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3451	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	PERMEABLES
3452	arbusto	Thevetia peruviana	S/N	8	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3453	arboreo	Melia azedarach		22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3454	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	PERMEABLES
3455	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3456	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	12	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
3457	arboreo	Melia azedarach		32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3458	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3459	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	45	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	–	PERMEABLES
3460	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	20	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3461	arboreo	Melia azedarach		51	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3462	arbusto	Lagerstroemia indica	Espumilla	0	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3463	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3464	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	36	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
3465	arboreo	Melia azedarach		25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3466	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3467	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	57	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
3468	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3469	arboreo	Melia azedarach		29	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3470	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
3471	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3472	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	57	9 A 12 M	REGULAR	–	0–50%	IMPERMEABLES
3473	arbusto	Melia azedarach		25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3474	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3475	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3476	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	28	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3477	arboreo	Schinus molle		38	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3478	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3479	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	43	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3480	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
3481	arboreo	Melia azedarach		32	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3482	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	23	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3483	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
3484	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	76	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3485	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	25	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3486	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3487	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3488	arboreo	Platanus sp	Platano	76	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
3489	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	24	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3490	arboreo	Melia azedarach		48	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3491	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3492	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	76	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3493	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	17	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3494	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	–	0–50%	PERMEABLES
3495	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3496	arboreo	Platanus sp	Platano	80	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3497	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3498	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3499	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3500	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3501	arboreo	Melia azedarach		52	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3502	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	9	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3503	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3504	arboreo	Platanus sp	Platano	70	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
3505	arboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3506	arboreo	Melia azedarach		29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3507	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
3508	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3509	arboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	4	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3510	arboreo	Melia azedarach		35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3511	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3512	arboreo	Melia azedarach		45	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3513	arboreo	Platanus sp	Platano	83	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3514	arboreo	Melia azedarach		29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
3515	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3516	arboreo	Melia azedarach		38	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3517	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3518	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3519	arboreo	Melia azedarach		32	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3520	arboreo	Platanus sp	Platano	70	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3521	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	52	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3522	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
3523	arboreo	Melia azedarach		51	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3524	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3525	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	65	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3526	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
3527	arboreo	Platanus sp	Platano	70	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3528	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	21	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3529	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3530	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3531	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	42	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3532	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3533	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3534	arboreo	Platanus sp	Platano	73	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3535	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	31	3 A 6 M	MALO	–	0–50%	IMPERMEABLES
3536	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3537	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3538	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3539	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3540	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3541	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3542	arboreo	Schinus molle		25	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3543	arboreo	Platanus sp	Platano	51	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3544	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3545	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3546	arboreo	Schinus molle		25	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3547	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3548	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3549	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3550	arboreo	S/N	S/N	32	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3551	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	38	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3552	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3553	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3554	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3555	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3556	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3557	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3558	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3559	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	26	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3560	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	3	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3561	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3562	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3563	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3564	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3565	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3566	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3567	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	24	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3568	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3569	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3570	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	24	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3571	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3572	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3573	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3574	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	26	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3575	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	TOCÓN	–	51–80%	PERMEABLES
3576	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3577	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	29	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3578	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3579	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3580	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3581	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3582	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3583	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
3584	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3585	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3586	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	6 A 9 M	BUENO	–	0–50%	IMPERMEABLES
3587	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
3588	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	18	3 A 6 M	CEPA	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
3589	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
3590	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3591	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	3 A 6 M	CEPA	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3592	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
3593	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3594	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3595	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	3 A 6 M	CEPA	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3596	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3597	arboreo	Robinia sp.	S/N	57	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3598	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	28	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3599	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3600	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
3601	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3602	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	24	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3603	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3604	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3605	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	31	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3606	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
3607	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3608	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	9	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3609	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3610	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3611	arboreo	Eriobotrya japonica	S/N	5	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3612	palmera	Phoenix canariensis	Palmera fenix	64	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	51–80%	IMPERMEABLES
3613	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3614	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	21	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3615	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3616	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	0 A 3 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
3617	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3618	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	12	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3619	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3620	arboreo	Phytolacca dioica	S/N	64	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
3621	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3622	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3623	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	12	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3624	multitronco	Cordyline sp.	S/N	80	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3625	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3626	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
3627	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	8	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3628	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3629	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3630	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3631	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3632	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	10	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3633	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3634	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
3635	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	48	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3636	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
3637	arboreo	S/N		38	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3638	arboreo	Citrus x limon		0	0 A 3 M	TOCÓN	–	–	IMPERMEABLES
3639	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	3 A 6 M	CEPA	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3640	arboreo	S/N	S/N	29	3 A 6 M	TOCÓN	–	–	IMPERMEABLES
3641	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	TOCÓN	–	–	IMPERMEABLES
3642	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3643	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	IMPERMEABLES
3644	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3645	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	14	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
3646	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	51	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3647	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	48	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3648	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
3649	arboreo	Schinus molle		36	0 A 3 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
3650	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3651	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
3652	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3653	arboreo	Melia azedarach		18	0 A 3 M	REGULAR	–	0–50%	IMPERMEABLES
3654	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3655	arboreo	Catalpa bignoniodes		12	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3656	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3657	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3658	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	29	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3659	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3660	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3661	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3662	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3663	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3664	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3665	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3666	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3667	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3668	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3669	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3670	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3671	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3672	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3673	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	6	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3674	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	11	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3675	otros	Bouganvillea sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	–	0–50%	IMPERMEABLES
3676	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	18	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3677	arboreo	Casuarina cunninghamiana	Casuarina	36	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3678	arboreo	Melia azedarach		0	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
3679	arboreo	Melia azedarach		45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3680	arboreo	Casuarina cunninghamiana	Casuarina	67	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3681	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3682	arboreo	Casuarina cunninghamiana	Casuarina	46	9 A 12 M	MUY BUENO	–	81–100%	IMPERMEABLES
3683	arboreo	Melia azedarach		35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3684	arboreo	Melia azedarach		38	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3685	arboreo	Schinus molle		22	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3686	arboreo	Melia azedarach		45	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3687	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3688	arbusto	Acokanthera sp.		0	3 A 6 M	BUENO	–	0–50%	PERMEABLES
3689	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	14	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3690	arboreo	Schinus molle		38	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3691	arbusto	Acokanthera sp.		0	3 A 6 M	REGULAR	–	0–50%	PERMEABLES
3692	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3693	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3694	arboreo	Melia azedarach		44	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3695	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	23	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3696	arboreo	Melia azedarach		24	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
3697	arboreo	Melia azedarach		52	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3698	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3699	arboreo	Schinus molle		35	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3700	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	48	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3701	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	10	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3702	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	14	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3703	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	63	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3704	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3705	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
3706	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	29	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3707	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	10	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3708	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3709	arboreo	Melia azedarach		37	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3710	arboreo	Melia azedarach		6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3711	arboreo	Melia azedarach		5	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3712	arboreo	Melia azedarach		25	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3713	arboreo	Melia azedarach		35	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3714	arboreo	Melia azedarach		29	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3715	arboreo	Melia azedarach		25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3716	arboreo	Melia azedarach		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3717	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3718	arboreo	Melia azedarach		29	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3719	arboreo	Schinus molle		16	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3720	arboreo	Melia azedarach		31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3721	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3722	arboreo	Melia azedarach		32	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3723	arboreo	Melia azedarach		35	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3724	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3725	arboreo	Melia azedarach		38	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
3726	arboreo	Melia azedarach		16	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3727	arboreo	Melia azedarach		37	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3728	arboreo	Melia azedarach		38	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3729	arboreo	Melia azedarach		38	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3730	arboreo	Melia azedarach		21	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
3731	arboreo	Melia azedarach		28	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3732	arboreo	Melia azedarach		25	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3733	arboreo	Melia azedarach		18	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3734	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3735	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3736	arboreo	Schinus molle		30	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3737	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3738	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	14	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3739	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	14	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3740	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3741	arboreo	Melia azedarach		18	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3742	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	9	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3743	arboreo	Salix sp.	Sauce	15	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3744	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
3745	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	8	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3746	arboreo	Schinus molle		27	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3747	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	8	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3748	semiarboreo	Thuya sp.	S/N	14	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3749	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	5	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3750	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3751	arboreo	S/N		0	3 A 6 M	CEPA	–	0–50%	IMPERMEABLES
3752	arboreo	S/N	S/N	0	3 A 6 M	CEPA	–	0–50%	IMPERMEABLES
3753	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	6	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3754	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3755	palmera	Butia capitata	S/N	0	3 A 6 M	MUY BUENO	–	0–50%	IMPERMEABLES
3756	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	28	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3757	arboreo	Erythrina crista-galli		6	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3758	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	56	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3759	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3760	arboreo	Melia azedarach		38	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3761	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3762	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3763	arboreo	Melia azedarach		38	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3764	arboreo	Melia azedarach		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3765	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3766	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3767	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3768	arboreo	Schinus molle		29	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3769	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3770	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3771	arboreo	Melia azedarach		32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3772	arboreo	Melia azedarach		22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3773	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3774	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3775	arboreo	Melia azedarach		30	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3776	arboreo	Melia azedarach		25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3777	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	6 A 9 M	REGULAR	–	0–50%	PERMEABLES
3778	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3779	arboreo	Melia azedarach		8	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3780	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
3781	arboreo	Schinus molle		40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3782	arboreo	Morus sp.		30	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3783	arboreo	Morus sp.		22	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3784	arboreo	Melia azedarach		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3785	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3786	arboreo	Melia azedarach		16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3787	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3788	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3789	arboreo	Melia azedarach		51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3790	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	8	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3791	arboreo	Schinus molle		19	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3792	arboreo	Schinus molle		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
3793	arboreo	Melia azedarach		43	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3794	arboreo	Melia azedarach		48	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3795	arboreo	Melia azedarach		59	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3796	arboreo	Melia azedarach		53	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3797	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3798	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3799	semiarboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	2	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3800	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	63	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3801	arboreo	Melia azedarach		40	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3802	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3803	arboreo	Melia azedarach		30	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3804	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3805	semiarboreo	Nerium oleander		45	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3806	arboreo	Melia azedarach		32	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3807	arboreo	Melia azedarach		2	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3808	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3809	arboreo	Melia azedarach		33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3810	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	59	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3811	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3812	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3813	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3814	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3815	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3816	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
3817	arboreo	Melia azedarach		22	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3818	arboreo	Melia azedarach		16	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3819	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3820	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	53	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3821	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	33	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
3822	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3823	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	48	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3824	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	55	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3825	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3826	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	28	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3827	arboreo	Pinus sp.	Pino	56	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
3828	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3829	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3830	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	15	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3831	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	11	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
3832	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3833	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	42	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3834	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	52	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
3835	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	52	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3836	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3837	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3838	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	33	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3839	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	30	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3840	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
3841	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	18	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3842	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3843	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	35	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3844	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	24	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3845	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	26	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
3846	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	27	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
3847	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	9 A 12 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3848	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3849	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3850	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3851	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	14	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3852	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	7	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3853	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	21	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3854	otros	S/N		0	0 A 3 M	–	–	–	IMPERMEABLES
3855	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3856	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3857	arbusto	Spiraera sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
3858	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	41	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3859	arboreo	Erythrina crista-galli	Ceibo rojo	39	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
3860	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
3861	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3862	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3863	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3864	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3865	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	50	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3866	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	55	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3867	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3868	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	58	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3869	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3870	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3871	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	50	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3872	arboreo	Platanus sp	Platano	49	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3873	arboreo	Platanus sp	Platano	62	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3874	arboreo	Platanus sp	Platano	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3875	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	28	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3876	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	23	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3877	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3878	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	59	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3879	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	21	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3880	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
3881	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	8	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3882	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	17	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3883	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3884	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3885	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3886	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3887	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3888	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
3889	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3890	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	77	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3891	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3892	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	47	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3893	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3894	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3895	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3896	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3897	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	0	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3898	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	21	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3899	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3900	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3901	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	29	+ 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3902	arboreo	terolobium contortisiliqu	Timbo	31	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3903	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3904	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	16	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
3905	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3906	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	17	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3907	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	18	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3908	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	28	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3909	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	12	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3910	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	49	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3911	arboreo	Olea europea	S/N	0	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3912	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3913	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3914	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3915	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3916	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	24	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3917	arboreo	S/N	S/N	29	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3918	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	28	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3919	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
3920	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3921	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	50	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3922	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3923	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3924	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3925	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3926	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3927	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	4	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3928	arboreo	Melia azedarach		18	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3929	arboreo	Melia azedarach		45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3930	arboreo	Schinus molle		60	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3931	arboreo	Schinus molle		29	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3932	arboreo	Melia azedarach		54	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3933	arboreo	Melia azedarach		80	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3934	arboreo	Melia azedarach		65	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3935	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3936	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
3937	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3938	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	15	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3939	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	10	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3940	arboreo	Melia azedarach		63	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
3941	arboreo	Melia azedarach		57	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3942	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3943	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3944	arbusto	Lagerstroemia indica	Espumilla	0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3945	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	TOCÓN	–	–	IMPERMEABLES
3946	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3947	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MALO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3948	otros	Euphorbia sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
3949	arbusto	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3950	palmera	S/N	S/N	0	3 A 6 M	TOCÓN	–	0–50%	IMPERMEABLES
3951	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3952	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	9	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3953	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3954	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	41	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3955	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	35	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3956	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3957	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3958	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	24	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3959	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	18	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3960	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3961	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	50	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3962	arboreo	Melia azedarach		46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3963	arboreo	Melia azedarach		25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3964	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	51	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3965	arboreo	Melia azedarach		17	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3966	arboreo	Melia azedarach		29	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
3967	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3968	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3969	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3970	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3971	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	13	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3972	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	9	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3973	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	12	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3974	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	SECO	–	0–50%	IMPERMEABLES
3975	arboreo	Melia azedarach		76	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
3976	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3977	arboreo	Melia azedarach		46	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3978	arboreo	Melia azedarach		31	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
3979	arboreo	Schinus molle		43	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3980	arboreo	Melia azedarach		29	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
3981	arboreo	Melia azedarach		57	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3982	arboreo	Melia azedarach		38	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3983	arboreo	Melia azedarach		27	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3984	arboreo	Melia azedarach		14	0 A 3 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
3985	arboreo	Melia azedarach		53	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3986	arboreo	Melia azedarach		18	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3987	arboreo	Melia azedarach		45	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3988	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	20	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3989	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3990	arboreo	Robinia sp.		15	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
3991	arboreo	Melia azedarach		39	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3992	arboreo	Melia azedarach		38	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3993	arboreo	Melia azedarach		46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3994	arboreo	Melia azedarach		51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3995	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3996	arboreo	Melia azedarach		38	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3997	arboreo	Melia azedarach		38	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3998	arboreo	Melia azedarach		33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
3999	arboreo	Melia azedarach		33	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4000	arboreo	Olea europea		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4001	arboreo	Melia azedarach		47	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4002	arboreo	Melia azedarach		22	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4003	arboreo	Melia azedarach		41	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4004	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4005	arboreo	Melia azedarach		38	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4006	arboreo	Melia azedarach		28	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4007	arboreo	Melia azedarach		45	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4008	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4009	arboreo	Melia azedarach		51	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4010	arboreo	Melia azedarach		64	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4011	arboreo	Melia azedarach		70	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
4012	arboreo	Melia azedarach		57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4013	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4014	arboreo	Melia azedarach		56	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4015	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	66	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4016	arboreo	Melia azedarach		57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4017	arboreo	Melia azedarach		24	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
4018	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4019	arboreo	Melia azedarach		48	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4020	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
4021	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4022	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4023	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4024	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4025	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	32	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4026	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	21	3 A 6 M	MALO	–	0–50%	IMPERMEABLES
4027	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4028	semiarboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	18	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4029	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
4030	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	31	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4031	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	17	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4032	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
4033	arboreo	S/N	S/N	0	3 A 6 M	TOCÓN	–	0–50%	PERMEABLES
4034	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4035	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	7	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4036	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4037	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	49	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4038	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4039	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	36	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4040	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4041	arboreo	Platanus sp	Platano	3	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4042	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4043	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	MALO	–	0–50%	IMPERMEABLES
4044	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	37	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4045	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	20	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4046	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4047	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	20	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4048	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	31	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4049	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	4	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4050	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4051	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4052	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	IMPERMEABLES
4053	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4054	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4055	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	31	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4056	arboreo	Melia azedarach		39	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4057	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4058	arboreo	Melia azedarach		57	0 A 3 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4059	arboreo	Melia azedarach		51	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4060	arboreo	Melia azedarach		51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4061	arboreo	Melia azedarach		57	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4062	arboreo	Melia azedarach		54	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4063	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4064	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4065	arboreo	Salix sp.		33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4066	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4067	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4068	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4069	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4070	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4071	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	59	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4072	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4073	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	62	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4074	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4075	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	16	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4076	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4077	arboreo	Morus sp.	Morera	49	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4078	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	12	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4079	arboreo	Juniperus sp.	Junípero	24	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
4080	arboreo	Camellia sp		8	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
4081	arbusto	Cotoneaster sp.	S/N	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4082	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	32	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
4083	arboreo	Melia azedarach		10	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4084	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4085	arboreo	Bauhinia sp.		3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4086	arboreo	Ceiba speciosa	Palo borracho	28	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4087	arboreo	Robinia sp.	S/N	24	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4088	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4089	arboreo	Robinia sp.	S/N	20	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4090	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4091	arboreo	Robinia sp.	S/N	16	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4092	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4093	arboreo	Robinia sp.	S/N	13	3 A 6 M	MALO	–	0–50%	PERMEABLES
4094	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4095	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4096	arboreo	Robinia sp.		26	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4097	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4098	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4099	arboreo	Robinia sp.	S/N	20	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4100	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	6	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4101	arboreo	Robinia sp.	S/N	36	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4102	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	6	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4103	arboreo	Robinia sp.	S/N	32	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4104	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	6	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4105	arboreo	S/N	S/N	30	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4106	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	5	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4107	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4108	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	8	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4109	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	59	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4110	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4111	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	31	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4112	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	3	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4113	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	6 A 9 M	MALO	–	0–50%	PERMEABLES
4114	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4115	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	21	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4116	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4117	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4118	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	11	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4119	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4120	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	8	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4121	arboreo	Melia azedarach		57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4122	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4123	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
4124	arboreo	Melia azedarach		29	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4125	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4126	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4127	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	17	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4128	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4129	arboreo	Melia azedarach		57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
4130	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4131	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4132	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	TOCÓN	–	–	IMPERMEABLES
4133	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
4134	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	6	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4135	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	6	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4136	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4137	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	0	3 A 6 M	CEPA	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4138	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	13	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4139	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	49	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4140	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	22	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4141	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	28	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4142	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4143	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4144	arboreo	Melia azedarach		45	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4145	arboreo	Brachychiton sp.	Brachichito	54	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4146	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	30	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4147	arboreo	Erythrina crista-galli	Ceibo rojo	36	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4148	arboreo	Brachychiton sp.	Brachichito	27	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4149	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4150	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4151	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4152	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4153	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	49	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4154	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	14	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4155	arboreo	Melia azedarach		54	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4156	arboreo	Melia azedarach		18	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4157	arboreo	Melia azedarach		25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4158	arboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	10	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4159	arboreo	Melia azedarach		46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4160	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4161	arboreo	Melia azedarach		19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4162	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4163	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
4164	arboreo	Melia azedarach		21	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4165	arboreo	Melia azedarach		57	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4166	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
4167	arboreo	Populus alba		11	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4168	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	14	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
4169	arboreo	Tilia sp.		16	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4170	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
4171	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4172	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4173	arboreo	Melia azedarach		19	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4174	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	9	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4175	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4176	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
4177	arboreo	Melia azedarach		48	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4178	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4179	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4180	arboreo	Melia azedarach		28	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4181	arboreo	Melia azedarach		38	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4182	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4183	arboreo	Melia azedarach		12	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4184	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4185	arboreo	Melia azedarach		38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4186	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
4187	arboreo	Melia azedarach		29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4188	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4189	arboreo	Melia azedarach		40	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4190	arboreo	Melia azedarach		45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4191	arboreo	Melia azedarach		70	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4192	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
4193	arboreo	Melia azedarach		41	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4194	arboreo	Melia azedarach		41	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4195	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4196	arboreo	Melia azedarach		31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4197	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	5	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
4198	arboreo	Melia azedarach		53	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4199	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	10	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4200	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4201	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	57	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4202	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4203	arboreo	Peltophorum dubium	S/N	5	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4204	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4205	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	13	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4206	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
4207	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	13	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4208	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4209	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
4210	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	9	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4211	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	10	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	IMPERMEABLES
4212	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4213	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4214	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	11	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4215	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4216	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	50	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4217	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4218	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4219	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4220	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	14	0 A 3 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4221	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4222	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	3	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4223	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	36	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
4224	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4225	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
4226	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4227	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4228	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4229	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	REGULAR	–	81–100%	PERMEABLES
4230	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4231	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4232	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4233	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	7	3 A 6 M	TOCÓN	–	0–50%	PERMEABLES
4234	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	5	3 A 6 M	REGULAR	–	0–50%	PERMEABLES
4235	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4236	arboreo	Robinia sp.	S/N	21	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4237	arboreo	S/N	S/N	54	+ 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4238	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
4239	arboreo	Ficus sp.	Ficus	27	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4240	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4241	multitronco	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	0	6 A 9 M	BUENO	–	0–50%	IMPERMEABLES
4242	arboreo	Robinia sp.		45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4243	arboreo	Robinia sp.		35	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4244	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4245	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	15	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4246	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4247	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	17	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4248	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4249	arboreo	Quercus sp		18	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4250	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4251	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	11	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
4252	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4253	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	15	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4254	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4255	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4256	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4257	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4258	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4259	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4260	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4261	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4262	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4263	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4264	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	24	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4265	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4266	arboreo	Melia azedarach		27	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4267	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4268	arboreo	Melia azedarach		20	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4269	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4270	arboreo	Melia azedarach		0	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4271	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4272	arboreo	Melia azedarach		17	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
4273	arboreo	Melia azedarach		23	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4274	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4275	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	11	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4276	arboreo	Melia azedarach		21	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4277	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	0	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4278	arboreo	Melia azedarach		22	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4279	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4280	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4281	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4282	arboreo	Ceiba speciosa	Palo borracho	37	9 A 12 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4283	arboreo	Melia azedarach		29	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4284	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4285	arboreo	Melia azedarach		40	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4286	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4287	arboreo	Melia azedarach		0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4288	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4289	arboreo	Melia azedarach		43	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4290	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4291	arboreo	Melia azedarach		57	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	–	PERMEABLES
4292	arboreo	Melia azedarach		39	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4293	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	21	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
4294	arboreo	Melia azedarach		25	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4295	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4296	arboreo	Schinus molle		0	0 A 3 M	SECO	–	–	IMPERMEABLES
4297	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4298	arboreo	Acer sp.	Arce	22	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4299	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4300	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	30	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4301	arboreo	Olea europea		14	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4302	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4303	arboreo	Broussonetia papyrifera		14	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4304	arboreo	Schinus molle		18	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4305	arboreo	Schinus molle		35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4306	arboreo	Schinus molle		0	0 A 3 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4307	semiarboreo	Psidium guajava		0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	PERMEABLES
4308	semiarboreo	Eugenia uniflora		0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	PERMEABLES
4309	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4310	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4311	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4312	arboreo	Cupressus sp.		26	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4313	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4314	arboreo	Melia azedarach		35	0 A 3 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
4315	arboreo	Robinia sp.		22	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4316	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4317	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4318	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4319	arboreo	Platanus sp		59	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4320	arboreo	Platanus sp		60	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4321	arboreo	Platanus sp		67	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4322	arboreo	Platanus sp		57	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4323	arboreo	Platanus sp		67	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4324	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4325	arboreo	Platanus sp		67	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4326	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4327	arboreo	Platanus sp		73	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4328	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4329	arboreo	Platanus sp		64	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4330	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4331	arboreo	Platanus sp		64	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4332	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	9 A 12 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4333	arboreo	Platanus sp		58	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4334	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4335	arboreo	Platanus sp	Platano	69	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4336	arboreo	Citrus x limon	Limonero	16	3 A 6 M	SECO	–	–	IMPERMEABLES
4337	arboreo	Platanus sp		64	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4338	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4339	arboreo	Platanus sp	Platano	72	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4340	arboreo	Melaleuca sp.	S/N	3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4341	arboreo	Platanus sp	Platano	59	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4342	arboreo	Melaleuca sp.	S/N	3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4343	arboreo	Platanus sp		64	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4344	arboreo	Melaleuca sp.	S/N	3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4345	arboreo	Melaleuca sp.	S/N	5	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4346	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
4347	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
4348	arboreo	Platanus sp	Platano	53	9 A 12 M	MUY BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4349	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
4350	arboreo	Platanus sp	Platano	64	9 A 12 M	MUY BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4351	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
4352	arboreo	Platanus sp	Platano	66	9 A 12 M	MUY BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4353	arboreo	Platanus sp	Platano	94	9 A 12 M	MUY BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4354	arboreo	Platanus sp	Platano	56	9 A 12 M	MUY BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4355	arboreo	Melaleuca sp.		6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4356	arboreo	Platanus sp	Platano	56	9 A 12 M	MUY BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4357	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MALO	–	51–80%	PERMEABLES
4358	arboreo	Platanus sp	Platano	56	9 A 12 M	MUY BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4359	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	REGULAR	–	51–80%	PERMEABLES
4360	arboreo	Platanus sp	Platano	48	9 A 12 M	MUY BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4361	arboreo	Platanus sp	Platano	62	9 A 12 M	MUY BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4362	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
4363	arboreo	Platanus sp	Platano	63	9 A 12 M	MUY BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4364	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
4365	arboreo	Platanus sp	Platano	56	9 A 12 M	MUY BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4366	multitronco	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	51–80%	PERMEABLES
4367	arboreo	Platanus sp	Platano	68	9 A 12 M	MUY BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4368	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
4369	arboreo	Platanus sp	Platano	65	9 A 12 M	MUY BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4370	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
4371	arboreo	Platanus sp	Platano	67	9 A 12 M	MUY BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4372	arboreo	Platanus sp	Platano	54	9 A 12 M	MUY BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4373	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4374	arboreo	Platanus sp	Platano	68	9 A 12 M	MUY BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4375	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4376	arboreo	Platanus sp	Platano	54	9 A 12 M	MUY BUENO	–	51–80%	PERMEABLES
4377	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4378	arboreo	Platanus sp	Platano	54	9 A 12 M	MUY BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4379	arboreo	Melia azedarach		29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4380	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4381	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4382	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4383	arboreo	Platanus sp	Platano	24	6 A 9 M	REGULAR	–	51–80%	PERMEABLES
4384	–	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	–	–	–	IMPERMEABLES
4385	arboreo	Platanus sp	Platano	22	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4386	–	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	–	–	–	IMPERMEABLES
4387	arboreo	Platanus sp	Platano	48	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4388	–	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	–	–	–	IMPERMEABLES
4389	arboreo	Platanus sp	Platano	36	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4390	arboreo	Platanus sp	Platano	26	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4391	arboreo	Platanus sp	Platano	45	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4392	arboreo	Platanus sp	Platano	38	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4393	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	8	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4394	arboreo	Platanus sp	Platano	43	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4395	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	11	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4396	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4397	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	8	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4398	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	9	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4399	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	8	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4400	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	21	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4401	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	10	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4402	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	39	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4403	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	10	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4404	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	14	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4405	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4406	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	24	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4407	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	23	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4408	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	11	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4409	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4410	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	11	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4411	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4412	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	15	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4413	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4414	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4415	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4416	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4417	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4418	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	14	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4419	arboreo	Ceiba speciosa	Palo borracho	38	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4420	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	0	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
4421	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	45	6 A 9 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
4422	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	37	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4423	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	13	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4424	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4425	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	13	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4426	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4427	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	13	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4428	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4429	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	16	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4430	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	32	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4431	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4432	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4433	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4434	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4435	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4436	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4437	arboreo	Melia azedarach		70	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4438	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4439	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4440	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4441	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4442	arboreo	Melia azedarach		41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4443	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4444	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4445	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4446	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4447	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4448	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4449	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	22	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4450	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4451	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	38	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4452	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	IMPERMEABLES
4453	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4454	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4455	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	10	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4456	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	28	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4457	arboreo	Platanus sp	Platano	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4458	arboreo	Salix sp.	Sauce	0	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4459	arboreo	Platanus sp	Platano	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4460	arboreo	S/N		0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
4461	arboreo	Platanus sp	Platano	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4462	arboreo	S/N		0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
4463	arboreo	Platanus sp	Platano	32	9 A 12 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
4464	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	41	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
4465	arboreo	Platanus sp	Platano	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4466	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	45	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	PERMEABLES
4467	arboreo	Platanus sp	Platano	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4468	arboreo	Platanus sp	Platano	29	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4469	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4470	arboreo	Platanus sp	Platano	29	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4471	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	47	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4472	arboreo	Platanus sp	Platano	29	0 A 3 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4473	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4474	arboreo	Platanus sp	Platano	32	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4475	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	0–50%	IMPERMEABLES
4476	arboreo	Platanus sp	Platano	29	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4477	arboreo	Platanus sp	Platano	25	0 A 3 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4478	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4479	arboreo	Platanus sp	Platano	29	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4480	arboreo	Platanus sp	Platano	35	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4481	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	59	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4482	arboreo	Platanus sp	Platano	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4483	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4484	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	67	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4485	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	71	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4486	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4487	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4488	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4489	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4490	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4491	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4492	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4493	arboreo	Laurus nobilis	Laurel	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4494	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4495	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
4496	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4497	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4498	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4499	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4500	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4501	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4502	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4503	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	37	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4504	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4505	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4506	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4507	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	36	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4508	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4509	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4510	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4511	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	52	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4512	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	6	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4513	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4514	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	22	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4515	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	10	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4516	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4517	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4518	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4519	arboreo	Melia azedarach		9	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4520	arboreo	Acacia sp.	S/N	10	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4521	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4522	arboreo	Sophora sp.	S/N	65	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4523	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4524	arboreo	Salix sp.		52	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4525	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	29	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4526	arboreo	Melia azedarach		46	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4527	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4528	arboreo	Melia azedarach		31	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4529	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4530	arboreo	Melia azedarach		31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4531	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	22	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	IMPERMEABLES
4532	arboreo	Melia azedarach		51	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4533	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	13	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4534	arboreo	Salix sp.		46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4535	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
4536	arboreo	Salix sp.		67	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4537	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4538	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4539	arboreo	Cupressus sp.		65	+ 12 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4540	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4541	arboreo	Schinus molle		10	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4542	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
4543	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	22	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4544	arboreo	Cupressus sp.		40	9 A 12 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4545	arboreo	Cupressus sp.		31	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4546	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
4547	arboreo	Cupressus sp.		68	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4548	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
4549	arboreo	Cupressus sp.		15	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4550	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
4551	arboreo	Cupressus sp.		40	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4552	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4553	arboreo	Cupressus sp.		0	0 A 3 M	SECO	–	0–50%	IMPERMEABLES
4554	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4555	arboreo	Melia azedarach		42	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4556	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	22	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4557	arboreo	Melia azedarach		31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4558	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	8	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4559	arboreo	Melia azedarach		75	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4560	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
4561	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	54	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4562	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4563	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	29	9 A 12 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4564	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4565	arboreo	Schinus molle		35	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4566	arboreo	Schinus molle		46	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4567	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	21	6 A 9 M	REGULAR	–	0–50%	IMPERMEABLES
4568	arboreo	Melia azedarach		46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4569	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	18	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4570	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4571	arboreo	Schinus molle		31	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4572	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	16	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4573	arboreo	Salix sp.		32	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4574	arboreo	Quercus sp	Roble	21	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4575	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	17	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4576	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	16	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4577	arboreo	Schinus molle		46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4578	arboreo	Melia azedarach		25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4579	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	14	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4580	arboreo	Melia azedarach		20	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4581	arboreo	Melia azedarach		60	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4582	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	11	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4583	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4584	arboreo	Schinus molle		53	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4585	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4586	arboreo	Schinus molle		25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4587	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4588	arboreo	Melia azedarach		66	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4589	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4590	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	20	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4591	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	5	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
4592	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	17	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4593	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
4594	arboreo	Citrus x sinensis	Naranjo	5	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4595	arboreo	S/N	S/N	14	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4596	arboreo	S/N	S/N	5	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4597	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4598	arboreo	Casuarina cunninghamiana	Casuarina	32	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4599	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4600	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	13	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4601	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4602	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4603	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	21	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4604	otros	Bouganvillea sp.	S/N	0	3 A 6 M	REGULAR	–	0–50%	IMPERMEABLES
4605	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4606	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	MUY BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4607	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4608	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
4609	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4610	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4611	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4612	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	15	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4613	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4614	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	14	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4615	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	62	+ 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4616	arboreo	Casuarina cunninghamiana	Casuarina	57	+ 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4617	arboreo	Casuarina cunninghamiana	Casuarina	43	+ 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4618	otros	S/N	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	–	0–50%	IMPERMEABLES
4619	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4620	arboreo	S/N	S/N	22	3 A 6 M	SECO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
4621	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	22	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4622	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	13	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4623	arboreo	Morus sp.		11	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4624	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	8	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4625	arboreo	Vachellia caven	S/N	12	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4626	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	6	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4627	arboreo	Melia azedarach		9	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4628	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	15	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4629	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4630	arboreo	Melia azedarach		53	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4631	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	9	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4632	arboreo	Melia azedarach		8	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4633	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4634	arboreo	Melia azedarach		16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4635	arbusto	Calliandra brevipes	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4636	arboreo	Schinus molle		19	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4637	arboreo	Salix sp.		67	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4638	arboreo	Schinus molle		19	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4639	arboreo	Melia azedarach		23	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4640	arboreo	Melia azedarach		12	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4641	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	11	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4642	arboreo	Melia azedarach		60	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4643	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4644	arboreo	Melia azedarach		25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4645	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4646	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4647	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	21	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
4648	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4649	arboreo	S/N	S/N	21	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
4650	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4651	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	19	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4652	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4653	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	11	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4654	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	14	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4655	otros	S/N	S/N	0	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
4656	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	23	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
4657	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4658	palmera	Butia capitata	S/N	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4659	arboreo	Melia azedarach		38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4660	arboreo	Melia azedarach		0	3 A 6 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
4661	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	23	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4662	arboreo	Melia azedarach		0	3 A 6 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
4663	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
4664	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4665	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4666	arboreo	Quercus sp		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4667	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	22	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4668	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4669	arboreo	Pinus sp.	Pino	42	+ 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4670	arboreo	Melia azedarach		22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4671	arboreo	Pinus sp.	Pino	56	+ 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4672	arboreo	Schinus molle		19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4673	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	14	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4674	arboreo	Pinus sp.	Pino	46	+ 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4675	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	10	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4676	arboreo	Ceiba speciosa		16	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4677	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4678	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	11	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4679	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	70	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4680	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4681	arboreo	Schinus molle		27	0 A 3 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
4682	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4683	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	38	+ 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4684	arboreo	Gleditsia sp.		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4685	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4686	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4687	arboreo	Ficus sp.	Ficus	17	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4688	arboreo	Salix sp.		65	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4689	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4690	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4691	arbusto	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	REGULAR	–	0–50%	IMPERMEABLES
4692	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	10	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4693	arbusto	Shefflera sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4694	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4695	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MUY BUENO	–	0–50%	IMPERMEABLES
4696	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4697	arboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	6	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4698	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	11	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4699	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4700	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
4701	arboreo	Melia azedarach		31	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4702	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4703	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
4704	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	51	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
4705	arboreo	Liquidambar styraciflua		4	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4706	multitronco	Melia azedarach		5	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4707	arboreo	Cupressus sp.		0	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	PERMEABLES
4708	semiarboreo	Thuya sp.		0	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
4709	semiarboreo	Thuya sp.		0	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
4710	semiarboreo	Thuya sp.		0	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4711	arboreo	Melia azedarach		51	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
4712	arboreo	Melia azedarach		60	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4713	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4714	arboreo	Melia azedarach		45	9 A 12 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4715	arboreo	Melia azedarach		29	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4716	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4717	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4718	arboreo	Platanus sp	Platano	57	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4719	arboreo	Platanus sp	Platano	67	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4720	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	11	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
4721	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4722	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4723	arboreo	Platanus sp		51	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4724	arboreo	Platanus sp		38	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4725	arboreo	Melia azedarach		4	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4726	arboreo	Melia azedarach		3	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4727	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
4728	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
4729	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	0–50%	PERMEABLES
4730	arboreo	Melia azedarach		36	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4731	arboreo	Melia azedarach		53	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4732	arboreo	Melia azedarach		46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4733	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	51	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
4734	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4735	semiarboreo	S/N		0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4736	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	11	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4737	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4738	arboreo	Sapium haematospermum		6	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4739	semiarboreo	Dodonea viscosa	S/N	5	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4740	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4741	arboreo	Ligustrum sinense	Ligustro	27	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4742	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4743	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4744	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	10	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4745	arboreo	Robinia sp.	S/N	7	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4746	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4747	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	7	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4748	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	3	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4749	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	10	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4750	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4751	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	5	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4752	arboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
4753	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	15	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4754	arboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	2	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4755	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	10	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4756	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	6	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4757	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4758	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	3	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
4759	arboreo	Robinia sp.	S/N	3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4760	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	5	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4761	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	10	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4762	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4763	arbusto	S/N		0	3 A 6 M	REGULAR	–	51–80%	PERMEABLES
4764	arboreo	Melia azedarach		28	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4765	arboreo	Melia azedarach		0	3 A 6 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
4766	arboreo	Melia azedarach		34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4767	arboreo	S/N		0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
4768	arboreo	Ceiba speciosa	Palo borracho	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4769	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4770	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
4771	arboreo	Acca sellowiana	Guayabo del país	0	3 A 6 M	BUENO	–	0–50%	PERMEABLES
4772	arboreo	Acca sellowiana	Guayabo del país	0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
4773	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4774	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
4775	arboreo	Melia azedarach		76	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4776	arboreo	Schinus molle		31	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4777	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
4778	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4779	arboreo	Melia azedarach		18	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4780	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4781	arboreo	Melia azedarach		38	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
4782	arboreo	Melia azedarach		32	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4783	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4784	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	4	3 A 6 M	MUY BUENO	–	0–50%	PERMEABLES
4785	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	31	6 A 9 M	REGULAR	–	0–50%	IMPERMEABLES
4786	otros	S/N	S/N	0	3 A 6 M	CEPA	–	0–50%	IMPERMEABLES
4787	arboreo	Melia azedarach		19	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4788	arboreo	Melia azedarach		45	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4789	arboreo	Platanus sp	Platano	83	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
4790	arboreo	Pinus sp.	Pino	47	+ 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4791	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4792	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4793	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	31	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4794	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4795	arboreo	Bauhinia sp.		13	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4796	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	28	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
4797	palmera	Butia capitata	S/N	0	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4798	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4799	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	15	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4800	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	24	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
4801	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4802	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4803	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	11	6 A 9 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
4804	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4805	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	3	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4806	semiarboreo	Ligustrum sinense	Ligustro	0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
4807	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	16	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4808	arboreo	Salix sp.		21	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4809	arboreo	Melia azedarach		35	6 A 9 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
4810	arboreo	Melia azedarach		38	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4811	arboreo	Melia azedarach		38	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4812	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	26	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4813	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	6	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4814	arboreo	Melia azedarach		53	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4815	arboreo	Melia azedarach		29	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4816	arboreo	Melia azedarach		23	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4817	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4818	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4819	arboreo	Melia azedarach		57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4820	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4821	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4822	arbusto	Cotoneaster sp.	S/N	38	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4823	multitronco	Fraxinus sp.	Fresno	3	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4824	arboreo	Cedrus sp.	S/N	48	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4825	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4826	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	5	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4827	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	9 A 12 M	REGULAR	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4828	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	9 A 12 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
4829	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	32	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4830	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	TOCÓN	–	–	IMPERMEABLES
4831	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4832	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4833	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	33	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
4834	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4835	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	TOCÓN	–	–	PERMEABLES
4836	arboreo	Platanus sp	Platano	35	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
4837	arboreo	Ficus sp.	Ficus	0	3 A 6 M	MALO	–	0–50%	PERMEABLES
4838	arboreo	Platanus sp	Platano	29	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4839	arboreo	Platanus sp	Platano	51	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4840	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
4841	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	57	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
4842	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	14	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
4843	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	22	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
4844	arboreo	Tilia sp.	S/N	19	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4845	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
4846	arboreo	Platanus sp	Platano	19	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
4847	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
4848	arboreo	Melia azedarach		8	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
4849	arboreo	Melia azedarach		6	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4850	arboreo	Melia azedarach		38	3 A 6 M	SECO	–	–	IMPERMEABLES
4851	arboreo	Melia azedarach		31	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4852	arboreo	Melia azedarach		35	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4853	arboreo	Melia azedarach		25	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4854	arboreo	Melia azedarach		0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4855	semiarboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	1	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4856	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4857	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4858	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	10	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4859	arboreo	Melia azedarach		10	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4860	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	14	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4861	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	5	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4862	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	9	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4863	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4864	arboreo	Melia azedarach		41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4865	arboreo	Melia azedarach		24	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4866	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	4	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4867	arboreo	Melia azedarach		8	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4868	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4869	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	7	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4870	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4871	arboreo	Melia azedarach		3	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4872	arboreo	Melia azedarach		3	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4873	arboreo	S/N	S/N	24	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4874	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	45	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4875	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4876	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	38	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4877	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	29	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4878	arboreo	Platanus sp	Platano	57	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4879	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	35	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4880	arboreo	Thuya sp.	S/N	45	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4881	arboreo	Platanus sp	Platano	57	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4882	arboreo	Platanus sp	Platano	64	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4883	arboreo	Thuya sp.	S/N	25	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4884	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4885	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4886	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4887	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4888	arboreo	Olea europea		29	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4889	arboreo	Platanus sp	Platano	57	+ 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4890	arboreo	Platanus sp	Platano	57	+ 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4891	arboreo	Brachychiton sp.		36	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4892	arboreo	Brachychiton sp.	S/N	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4893	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	5	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	PERMEABLES
4894	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	5	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4895	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4896	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
4897	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	5	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4898	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4899	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4900	semiarboreo	Nerium oleander	Laurel de jardin	6	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
4901	arboreo	Ginkgo biloba	S/N	2	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4902	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4903	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	57	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4904	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	64	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4905	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	1	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4906	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	1	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4907	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4908	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4909	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4910	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4911	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	39	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4912	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4913	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	4	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4914	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	4	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4915	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	7	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4916	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	4	3 A 6 M	BUENO	–	0–50%	PERMEABLES
4917	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	8	0 A 3 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4918	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	5	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4919	arboreo	S/N	S/N	5	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4920	arboreo	Cedrus sp.	S/N	111	+ 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4921	arboreo	Platanus sp	Platano	70	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4922	arboreo	Cedrus sp.	S/N	95	+ 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
4923	arboreo	Olea europea	S/N	83	+ 12 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
4924	arboreo	Platanus sp	Platano	95	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4925	arboreo	Brachychiton sp.	S/N	29	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4926	multitronco	Calliandra tweediei	Plumerillo rojo	1	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4927	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4928	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	5	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4929	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4930	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
4931	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
4932	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
4933	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4934	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
4935	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
4936	arboreo	Casuarina cunninghamiana	Casuarina	0	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
4937	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
4938	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4939	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4940	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	6	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4941	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4942	arboreo	Brachychiton sp.		0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4943	arboreo	Melia azedarach		0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
4944	arboreo	Platanus sp		48	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
4945	arboreo	Platanus sp		30	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4946	arboreo	Platanus sp		30	6 A 9 M	REGULAR	–	51–80%	PERMEABLES
4947	arboreo	Platanus sp		31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4948	arboreo	Platanus sp		61	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4949	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	38	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4950	arboreo	Platanus sp		65	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4951	arboreo	Melia azedarach		56	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4952	arboreo	Platanus sp		45	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
4953	arbusto	S/N	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
4954	arboreo	Melia azedarach		31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4955	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4956	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4957	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4958	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4959	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4960	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4961	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4962	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4963	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	38	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4964	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4965	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4966	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4967	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4968	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4969	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4970	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4971	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4972	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4973	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	45	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4974	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4975	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	45	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4976	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	45	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
4977	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	9 A 12 M	REGULAR	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
4978	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	3	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
4979	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4980	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	4	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4981	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	1	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4982	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	1	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4983	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4984	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	4	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	IMPERMEABLES
4985	multitronco	Eucalyptus sp.	S/N	5	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
4986	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	5	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
4987	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
4988	arboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	15	3 A 6 M	REGULAR	–	0–50%	PERMEABLES
4989	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	27	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
4990	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	9	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
4991	arbusto	Cordyline sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	–	0–50%	PERMEABLES
4992	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	10	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
4993	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
4994	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
4995	arboreo	S/N		0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
4996	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
4997	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
4998	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
4999	otros	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
5000	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5001	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5002	arboreo	Olea europea	S/N	31	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5003	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5004	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5005	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	42	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5006	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	1	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5007	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	1	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5008	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	8	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5009	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	52	9 A 12 M	REGULAR	–	81–100%	PERMEABLES
5010	arboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	5	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5011	arboreo	Bauhinia sp.	S/N	14	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5012	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5013	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5014	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
5015	arboreo	Ailanthus altissima	S/N	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	81–100%	PERMEABLES
5016	arbusto	Calliandra tweediei	Plumerillo rojo	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
5017	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	BUENO	–	0–50%	PERMEABLES
5018	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	14	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5019	arboreo	Sophora sp.	S/N	41	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5020	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5021	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	17	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
5022	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	7	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5023	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5024	arboreo	Ginkgo biloba	S/N	5	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5025	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	51	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5026	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	57	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5027	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	2	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5028	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	38	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
5029	arboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	2	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5030	arboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	2	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5031	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	5	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
5032	arboreo	Citrus x sinensis	S/N	22	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
5033	arboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	4	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5034	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	30	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
5035	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	40	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
5036	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
5037	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5038	arboreo	Melia azedarach		25	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5039	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	10	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5040	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
5041	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
5042	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	46	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5043	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	12	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5044	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	2	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5045	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5046	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5047	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	1	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5048	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	5	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5049	palmera	Phoenix canariensis	S/N	83	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	81–100%	PERMEABLES
5050	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	8	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5051	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	7	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5052	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	TOCÓN	–	0–50%	PERMEABLES
5053	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
5054	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	2	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5055	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
5056	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	7	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5057	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
5058	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5059	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5060	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5061	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	14	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
5062	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	8	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5063	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5064	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
5065	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
5066	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	0	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5067	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5068	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
5069	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
5070	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5071	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5072	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5073	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5074	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MALO	–	–	IMPERMEABLES
5075	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MALO	–	–	IMPERMEABLES
5076	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	9	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5077	palmera	Syagrus romanzoffiana		32	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5078	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
5079	arboreo	Melia azedarach		48	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
5080	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
5081	arboreo	Schinus molle		14	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5082	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
5083	arboreo	Melia azedarach		26	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5084	semiarboreo	Nerium oleander		0	3 A 6 M	CEPA	DE REBROTE	–	PERMEABLES
5085	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	45	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5086	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	MALO	–	–	IMPERMEABLES
5087	arboreo	Platanus sp		0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5088	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
5089	arboreo	Catalpa bignoniodes		0	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	–	PERMEABLES
5090	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	0	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
5091	arboreo	Handroanthus sp.	Lapacho	0	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
5092	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	TOCÓN	–	–	IMPERMEABLES
5093	arbusto	S/N	S/N	0	3 A 6 M	TOCÓN	–	–	IMPERMEABLES
5094	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	32	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5095	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	5	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5096	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5097	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
5098	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5099	arboreo	Cupressus sp.	Cipres	45	+ 12 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5100	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	8	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5101	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	0	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
5102	palmera	S/N	S/N	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5103	multitronco	S/N	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES
5104	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5105	arboreo	S/N		19	3 A 6 M	SECO	–	–	IMPERMEABLES
5106	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5107	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
5108	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
5109	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	5	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5110	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
5111	arboreo	Ficus sp.	Ficus	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5112	semiarboreo	Malus sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
5113	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	TOCÓN	–	–	IMPERMEABLES
5114	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	5	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5115	arboreo	Bauhinia sp.	S/N	10	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5116	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
5117	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	8	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
5118	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	5	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
5119	otros	Aloe sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	–	81–100%	PERMEABLES
5120	otros	Aloe sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	–	81–100%	PERMEABLES
5121	otros	Aloe sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	–	–	PERMEABLES
5122	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	BUENO	–	0–50%	PERMEABLES
5123	arboreo	Platanus sp	Platano	51	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
5124	arboreo	Ficus sp.	Ficus	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5125	arboreo	Ficus sp.	Ficus	14	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5126	otros	Yucca sp	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	–	0–50%	IMPERMEABLES
5127	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	38	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5128	arboreo	Melia azedarach		3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5129	arboreo	Platanus sp		4	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5130	arbusto	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5131	arboreo	Eriobotrya japonica	S/N	6	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5132	arboreo	Ficus sp.	Ficus	11	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5133	arbusto	Ligustrum sinense	Ligustro	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5134	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5135	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5136	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
5137	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
5138	arboreo	Platanus sp	Platano	3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5139	arboreo	Schinus molle		7	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5140	arboreo	Melia azedarach		6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5141	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	42	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
5142	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	44	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
5143	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	10	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5144	arbusto	Camellia sp		0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5145	semiarboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5146	semiarboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5147	semiarboreo	Lagerstroemia indica	Espumilla	0	3 A 6 M	BUENO	–	0–50%	PERMEABLES
5148	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5149	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5150	arboreo	Melia azedarach		46	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5151	arboreo	Melia azedarach		32	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5152	arbusto	Nerium oleander		0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5153	arbusto	Nerium oleander		0	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
5154	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	31	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5155	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	60	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5156	arboreo	Schinus molle		38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5157	arboreo	Melia azedarach		65	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5158	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	17	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
5159	arboreo	S/N	S/N	21	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
5160	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
5161	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	13	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5162	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	18	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5163	arbusto	Lagerstroemia indica	Espumilla	0	3 A 6 M	MUY BUENO	–	0–50%	PERMEABLES
5164	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
5165	arboreo	Platanus sp	Platano	61	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5166	arboreo	Platanus sp	Platano	51	9 A 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5167	arboreo	Platanus sp	Platano	51	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5168	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	8	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5169	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	8	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5170	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	26	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5171	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
5172	multitronco	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5173	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5174	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5175	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	24	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5176	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	54	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5177	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
5178	arboreo	S/N	S/N	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
5179	palmera	Syagrus romanzoffiana	S/N	10	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5180	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5181	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	39	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5182	arboreo	Platanus sp	Platano	40	3 A 6 M	TOCÓN	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5183	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	36	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5184	arboreo	Catalpa bignoniodes	Catalpa	21	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
5185	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5186	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5187	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5188	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5189	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5190	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5191	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5192	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	20	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5193	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	46	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5194	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
5195	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	32	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
5196	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	2	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5197	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5198	arboreo	Peltophorum dubium	S/N	1	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5199	arboreo	S/N	S/N	32	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
5200	otros	Yucca sp	S/N	0	3 A 6 M	REGULAR	–	0–50%	IMPERMEABLES
5201	arboreo	Eriobotrya japonica	S/N	4	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5202	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	17	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5203	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	8	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5204	arboreo	Melia azedarach		6	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5205	arboreo	Melia azedarach		6	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5206	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	5	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5207	arboreo	S/N	S/N	3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5208	arboreo	Salix sp.	Sauce	12	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5209	arboreo	Salix sp.	Sauce	3	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5210	arbusto	Calliandra brevipes	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5211	arboreo	Salix sp.	Sauce	10	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5212	arboreo	Vachellia caven	S/N	6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5213	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	10	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5214	arboreo	Cupressus sp.		14	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5215	arboreo	Salix sp.	Sauce	12	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5216	arboreo	Cupressus sp.		19	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5217	arboreo	Cupressus sp.		51	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5218	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	43	+ 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5219	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	30	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
5220	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5221	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	20	6 A 9 M	MUY BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5222	arboreo	Melia azedarach		6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5223	arboreo	Melia azedarach		5	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5224	arboreo	Schinus molle		45	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5225	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5226	arboreo	Schinus molle		27	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5227	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	11	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5228	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	12	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5229	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5230	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	6 A 9 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5231	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	PERMEABLES
5232	multitronco	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
5233	multitronco	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5234	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5235	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	51	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5236	arbusto	Lagerstroemia indica	Espumilla	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5237	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	27	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
5238	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5239	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	18	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5240	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	12	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5241	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5242	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
5243	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
5244	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	43	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5245	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	41	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5246	arboreo	Eucalyptus sp.	S/N	99	+ 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5247	arboreo	Eucalyptus sp.	S/N	95	+ 12 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5248	arboreo	S/N	S/N	4	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5249	arboreo	Citrus x limon	Limonero	20	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
5250	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	7	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5251	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	2	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5252	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	1	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5253	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	1	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5254	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
5255	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	23	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
5256	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	53	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5257	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	9 A 12 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5258	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5259	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	2	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5260	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	47	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5261	otros	Agave americana	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	–	0–50%	PERMEABLES
5262	arboreo	S/N	S/N	0	3 A 6 M	CEPA	–	0–50%	PERMEABLES
5263	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	4	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
5264	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	3	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
5265	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	4	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5266	arbusto	Brunfelsia sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5267	arbusto	Caesalpinia gilliesii	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5268	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	30	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5269	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5270	arbusto	S/N	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5271	arboreo	Liquidambar styraciflua	Liquidambar	10	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5272	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	23	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5273	semiarboreo	Hibiscus sp.	Hibisco	14	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
5274	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5275	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5276	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5277	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5278	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	13	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5279	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5280	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
5281	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5282	multitronco	Melia azedarach	Paraiso	0	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5283	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	23	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5284	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5285	arboreo	Salix sp.	Sauce	49	+ 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5286	arboreo	Salix sp.	Sauce	53	+ 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5287	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5288	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	3 A 6 M	TOCÓN	–	0–50%	IMPERMEABLES
5289	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	33	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5290	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	45	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5291	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5292	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	34	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5293	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	24	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5294	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	14	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5295	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	22	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5296	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	0	3 A 6 M	MUY BUENO	ADECUADA	51–80%	IMPERMEABLES
5297	arboreo	S/N	S/N	0	3 A 6 M	CEPA	–	0–50%	PERMEABLES
5298	arboreo	Platanus sp	Platano	36	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5299	arboreo	Platanus sp	Platano	50	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5300	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	39	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5301	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	36	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5302	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	40	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5303	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	6 A 9 M	BUENO	–	0–50%	PERMEABLES
5304	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	28	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5305	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	8	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
5306	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	8	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5307	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
5308	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	28	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5309	arboreo	Platanus sp	Platano	50	+ 12 M	BUENO	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
5310	semiarboreo	Shefflera sp.	S/N	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
5311	semiarboreo	Shefflera sp.	S/N	0	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
5312	semiarboreo	Shefflera sp.	S/N	5	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	51–80%	IMPERMEABLES
5313	arbusto	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5314	arbusto	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5315	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5316	semiarboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	0	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5317	arboreo	Platanus sp	Platano	42	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5318	arboreo	Platanus sp	Platano	42	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5319	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	21	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5320	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	16	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	51–80%	PERMEABLES
5321	arbusto	Ligustrum sinense	Ligustro	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5322	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	0–50%	PERMEABLES
5323	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	CEPA	–	0–50%	IMPERMEABLES
5324	multitronco	Ligustrum lucidum	Ligustro	9	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5325	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	10	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5326	arboreo	Melia azedarach		27	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5327	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MALO	–	–	IMPERMEABLES
5328	arboreo	Jacaranda mimosifolia	Jacaranda	0	3 A 6 M	BUENO	–	–	IMPERMEABLES

ID	TIPO	ESPECIE	NOMBRE COMUN	DAP	ALTURA	ESTADO VEGETATIVO	CONFORMACIÓN DE COPA	% DE COBERTURA DEL ALCORQUE	IMPERMEABILIDAD DE LA ACERA
5329	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
5330	arboreo	S/N		0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
5331	arboreo	SIN RECONOCIMIENTO	–	0	0 A 3 M	CEPA	–	–	IMPERMEABLES
5332	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5333	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5334	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
5335	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	45	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5336	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	PERMEABLES
5337	arboreo	Melia azedarach		0	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5338	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5339	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	20	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5340	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	16	6 A 9 M	MALO	IRREGULAR	51–80%	PERMEABLES
5341	arboreo	Melaleuca sp.		6	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	PERMEABLES
5342	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5343	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	18	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5344	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5345	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5346	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	18	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5347	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5348	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	0	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5349	semiarboreo	Prunus sp.		0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	PERMEABLES
5350	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5351	arboreo	Melia azedarach		28	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
5352	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	26	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	PERMEABLES
5353	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	30	6 A 9 M	MALO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
5354	arbusto	Polygala sp		0	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	PERMEABLES
5355	arbusto	Hibiscus sp.	Hibisco	0	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5356	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	7	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5357	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5358	arboreo	Ceiba speciosa	Palo borracho	32	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5359	arboreo	Ceiba speciosa	Palo borracho	16	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5360	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	5	3 A 6 M	MALO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5361	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	6	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5362	arboreo	Koelreuteria bipinnata	Sapindo de la china	0	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5363	arboreo	Eucalyptus sp.	S/N	25	9 A 12 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5364	palmera	Butia capitata	S/N	57	6 A 9 M	BUENO	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5365	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	35	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	IMPERMEABLES
5366	palmera	Butia capitata	S/N	57	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5367	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	IMPERMEABLES
5368	arbusto	Nerium oleander		19	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5369	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	11	3 A 6 M	MALO	–	81–100%	PERMEABLES
5370	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	48	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	81–100%	PERMEABLES
5371	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	32	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	51–80%	PERMEABLES
5372	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	80	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5373	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	3	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5374	arboreo	Ceiba speciosa	Palo borracho	64	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5375	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5376	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	35	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5377	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5378	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5379	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	64	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5380	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5381	arboreo	Ligustrum lucidum	Ligustro	13	3 A 6 M	BUENO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5382	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	5	3 A 6 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5383	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	8	3 A 6 M	MALO	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5384	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5385	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	13	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5386	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5387	arboreo	Schinus molle		6	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5388	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	3 A 6 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5389	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	10	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5390	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5391	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	19	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5392	multitronco	Magnolia grandiflora	S/N	13	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5393	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5394	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5395	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5396	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	41	6 A 9 M	REGULAR	–	–	IMPERMEABLES
5397	arboreo	Salix sp.	Sauce	29	9 A 12 M	BUENO	ADECUADA	0–50%	IMPERMEABLES
5398	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	5	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5399	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	5	3 A 6 M	REGULAR	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5400	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	10	6 A 9 M	REGULAR	ADECUADA	–	IMPERMEABLES
5401	arboreo	Ceiba speciosa	Palo borracho	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5402	arboreo	Ceiba speciosa	Palo borracho	16	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5403	arboreo	Schinus molle	Anacahuita	25	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5404	arboreo	Ceiba speciosa	Palo borracho	19	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5405	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	0–50%	IMPERMEABLES
5406	arboreo	Ceiba speciosa	Palo borracho	10	3 A 6 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5407	arboreo	Ceiba speciosa	Palo borracho	13	6 A 9 M	REGULAR	–	0–50%	IMPERMEABLES
5408	arboreo	Acer negundo	Acer negundo	22	9 A 12 M	BUENO	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5409	arboreo	Prunus sp.		5	3 A 6 M	MUY BUENO	IRREGULAR	–	PERMEABLES
5410	arboreo	Prunus sp.	S/N	3	3 A 6 M	BUENO	IRREGULAR	–	PERMEABLES
5411	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5412	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	38	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5413	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	16	6 A 9 M	REGULAR	IRREGULAR	–	IMPERMEABLES
5414	arbusto	Nerium oleander	Laurel de jardin	19	6 A 9 M	SECO	–	–	IMPERMEABLES
5415	arboreo	Fraxinus sp.	Fresno	16	6 A 9 M	BUENO	DE REBROTE	–	PERMEABLES
5416	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5417	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5418	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	60	9 A 12 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5419	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	29	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5420	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5421	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	25	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5422	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	13	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES
5423	arboreo	Melia azedarach	Paraiso	22	6 A 9 M	REGULAR	DE REBROTE	–	IMPERMEABLES

5.

ANEXOS

MATERIAL DE REFERENCIA



> ANEXO 1_

ENLACES WEB REFERENTES A LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN

<04>

https://elecodigital.com.uy/sociedad/cuantos-arboles-hay-en-juan-lacaze-y-que-se-hara-para-mejorar-los-espacios-verdes/

https://musicaenelaire.net/juan-lacaze-y-la-fadu-trabajan-juntos-en-el-relevamiento-del-arbolado-urbano/

https://ladiaria.com.uy/colonia/articulo/2024/12/facultad-de-arquitectura-de-udelar-realiza-relevamiento-de-arbolado-urbano-de-juan-lacaze/

https://www.carmeloportal.com/106762-municipio-de-juan-lacaze-y-udelar-presentan-balance-del-relevamiento-del-arbolado-urbano

https://helvecia.com.uy/2024/12/18/presentacion-del-balance-del-relevamiento-del-arbolado-urbano-en-juan-lacaze/

https://www.facebook.com/MunicipioJuanLacaze/posts/el-municipio-de-juan-lacaze-junto-a-la-facultad-de-dise%C3%B1o-arquitectura-y-urbanis/1021842116646557/

<05>

https://sanjose.gub.uy/2025-4-25foro-infraestructura-verde/

<06>

https://www.carmeloportal.com/110569-juan-lacaze-realiza-el-primer-censo-integral-de-su-arbolado-urbano-con-apoyo-de-la-udelar

https://semanarionoticias.net/juan-lacaze-se-destaca-por-su-arbolado-urbano-supera-los-estandares-minimos-internacionales/

https://www.facebook.com/diariodeColonia/posts/-avanza-el-relevamiento-del-arbolado-urbano-en-juan-lacaze-presenta-ci%C3%B3n-del-info/1103365015148704/

<07>

https://siiuvalencia2025.upv.es/

<08>

https://ocs.editorial.upv.es/index.php/SIIU/SIIU2025/paper/viewFile/21321/10414

<09>

https://www.instagram.com/p/DSpT9L9D1Nm/

https://www.facebook.com/diariodeColonia/photos/el-municipio-de-juan-lacaze-invita-a-la-comunidad-a-partici-par-de-la-presentaci%25C3%25B3/1293514056133798/

https://x.com/municipiojl/status/2003798555748888678

> ANEXO 2_

ADENDA DE ENLACES LEGALES CON TEXTOS DE LEYES QUE PUEDEN INDICIR EN LA GLOBALIDAD DEL ABORDAJE

ALBERTO QUINTELA PERUZZO

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/15939-1987

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/16466-1994

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17234-2000

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/17283-2000

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18308-2008

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19829-2019

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/20238-2023

> ANEXO 3_

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS DE LA MODALIDAD DE TRABAJO COMUNITARIO “ESPACIO DE GESTIÓN ASOCIADA“

RESOLUCIÓN DE INTENDENTE DE MONTEVIDEO NO.732/10

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA QUE DECLARA BIEN DE INTERÉS PATRIMONIAL EL MODELO DE GESTIÓN ASOCIADA DEL PARQUE PÚBLICO PUNTA YEGUAS.

RESUMEN:

Se declara Parque Público Punta Yeguas a la extensión de territorio identificada con los números de padrón 42.391, 55.879 y 55.880 de la Costa Oeste del Departamento, territorio comprendido entre Camino continuación Burdeos, la playa Punta Yeguas al oeste del asentamiento de Santa Catalina y limitado por el Camino Antártida Uruguaya ubicado en la 13º sección judicial del departamento de Montevideo, Zona 17.

Montevideo, 25 de febrero de 2010.-

VISTO: las presentes actuaciones relacionadas con el Parque Público Punta Yeguas, ubicado en los padrones No. 42.391, 55.879 y 55.880 de la Costa Oeste del Departamento, territorio comprendido entre Camino Continuación Burdeos, la playa Punta Yeguas al oeste del asentamiento de Santa Catalina y limitado por el Camino Antártida Uruguaya;

RESULTANDO: 1o.) que por Resolución No.1728/06 del 25 de mayo de 2006, la Intendencia Municipal de Montevideo, adquirió en remate público los inmuebles ubicados en dichos padrones;

2o.) que de acuerdo al Decreto No. 28.242/98, “Plan Montevideo”, el Parque se encuentra en suelo rural, en zonificación secundaria “Área de la Costa Oeste de Montevideo, categorizado como “Área de Recuperación Ambiental”, estando prohibido realizar edificaciones y urbanizaciones de cualquier tipo, construcción de obras de infraestructura, instalación de cartelería publicitaria, vertido de efluentes o residuos sólidos, recolección de plantas y animales, acampadas, movimientos de tierra que alteren o modifiquen los niveles naturales del terreno, extracción de áridos y alteración o modificación de los cursos de agua;

3o.) que desde el año 2002, en dicho espacio público se han venido consolidando prácticas participativas abiertas y públicas desarrolladas por vecinos y vecinas del Oeste de Montevideo, en defensa de los predios y por la creación del Parque Público a través de la creación del Espacio de Gestión del Parque Público Punta Yeguas como lugar de gestión asociada y corresponsable entre el Estado, la Sociedad y la Intendencia Municipal de Montevideo como actores centrales;

CONSIDERANDO: 1o.) que los días 17, 18 y 19 de noviembre de 2006, se llevó a cabo el Seminario-Taller “Diseñando juntos el Parque Punta Yeguas. Pensando el diseño y gestión participativa de parques para el nuevo Parque Público Punta Yeguas”, donde se consensuaron los primeros lineamientos de un Plan de Manejo, elaborado de manera participativa y la gestión asociada del mismo a través de la instalación del Espacio de Gestión del PPPY que funciona con Plenarios periódicos desde aquel entonces y hasta la actualidad;

2o.) que los días 28, 29 y 30 de agosto de 2009 se realizó el “Seminario de Reformulación y Ajuste del Plan de Manejo del Parque Público Punta Yeguas”, a tres años de su primera versión, cuyos objetivos fueron: a) medir el impacto de las estrategias definidas en la misma, b) evaluar las acciones implementadas durante todo el proceso de gestión asociada sostenido por el Espacio de Gestión, c) ajustar y definir nuevos lineamientos de trabajo. Asimismo, se reafirmó que el Parque Público, su Plan de Manejo (en sus dos versiones 2006 y 2009), y el Espacio de Gestión del PPPY, son el resultado de un proceso de construcción conjunta entre el Estado y la Sociedad, de “co-gestión” o “gestión asociada” y que los propios actores que lo desarrollan son quiénes identifican los logros concretos que se vienen obteniendo con dicha propuesta puesta en práctica para la gestión de lo público;

3o.) que, para dar cumplimiento a parte de los objetivos planteados, la Intendencia Municipal de Montevideo por Resolución No. 4579/08, de 23 de octubre de 2008, adjudicó la Compra Directa por Excepción 205289/1, a la Cooperativa Parque Público Punta Yeguas, para la contratación del servicio de tareas de recuperación y conservación del citado Parque y renovó la adjudicación por resolución No. 4905/09 del 16/11/2009;

4o.) que la IMM reconoce la organización social e institucional que se viene desarrollando mediante prácticas consolidadas de gestión asociada que promocionan la participación ciudadana corresponsable con el Estado en la planificación, gestión y manejo del espacio

público, integrando dicho Espacio a efectos de proteger y desarrollar el patrimonio cultural, ambiental y social del Parque Punta Yeguas;

5o.) que el Director General del Departamento de Desarrollo Ambiental, es de opinión favorable en que se reconozca el carácter público del Parque Punta Yeguas y la existencia y gestión del referido grupo de vecinos organizados en coordinación con la IMM;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MONTEVIDEO

RESUELVE:

1o.-Declarar Parque Público Punta Yeguas a la extensión de territorio identificada con los números de padrón 42.391, 55.879 y 55.880 de la Costa Oeste del Departamento, territorio comprendido entre Camino continuación Burdeos, la playa Punta Yeguas al oeste del asentamiento de Santa Catalina y limitado por el Camino Antártida Uruguaya ubicado en la 13º sección judicial del departamento de Montevideo, Zona 17, como una unidad ambiental y de gestión cuyos objetivos son: a) la preservación del patrimonio ambiental a través de la recuperación ecológica y de la biodiversidad; b) la preservación y desarrollo del patrimonio histórico y cultural a través de líneas de acción con fines educativos, recreativos, turísticos, productivos y de investigación científica.

2o.-Ratificar las prácticas participativas y el marco metodológico desarrollado hasta el momento, por los vecinos del Oeste de Montevideo y la Intendencia Municipal de Montevideo en defensa y gestión del Parque Público Punta Yeguas a través del Espacio de Gestión del Parque Público Punta Yeguas quien será responsable de la planificación, implantación, gestión, monitoreo y orientación del Plan de Manejo del Parque Público Punta Yeguas.

3o.-El Espacio de Gestión del Parque Público Punta Yeguas estará integrado por un Coordinador Ejecutivo nombrado por la IMM, -teniendo en cuenta los términos de referencia acordados en el Espacio de Gestión,- funcionarios designados por cada Departamento y División de la IMM como responsables en relación con el Parque, Junta Local No. 17, Concejo Vecinal de la Zona 17, guarda parques, funcionarios designados por otras instituciones o dependencias del Estado interesadas o implicadas con el Parque, vecinos a título individual, colectivos u organizaciones sociales, instituciones sociales que estén interesados en participar en la gestión del Parque. Las funciones del Coordinador serán las de: a) Representar a la IMM en todos los Plenarios previamente coordinados; b) Coordinar con todas las dependencias municipales que se encuentren relacionadas en forma permanente o puntual con la gestión del Parque; c) Promover la presencia y participación en el Espacio de Gestión de los funcionarios y técnicos de la IMM que fueran necesarios para la gestión, capacitación, elaboración de nuevos programas y perfeccionamiento de los servicios.

4o.-La participación ciudadana en el Espacio de Gestión será abierta, libre, voluntaria, y de forma honoraria no pudiendo recibir remuneración alguna por este concepto. Esta forma asociativa de gestión incorpora y reconoce la participación de ciudadanos, de organizaciones e instituciones sociales como parte hábil, activa y válida.

5o.-El Espacio de Gestión del Parque Público Punta Yeguas de acuerdo a las reglas acordadas por consenso y practicadas consuetudinariamente deberá elaborar su reglamento de funcionamiento.

6o.-El Plan de Manejo se actualizará periódicamente, para ello, se deberá contar con la participación de los departamentos de la IMM y las áreas gubernamentales involucradas que comprometerán en ese ámbito los recursos económicos, físicos y de personal a asignar al nuevo Plan de Manejo.

7o.-Anualmente el Espacio de Gestión del Parque Público Punta Yeguas definirá un plan operativo que contendrá las obras, actividades programadas y su respectivo presupuesto para el siguiente ejercicio.

8o.-Los recursos que garantizan el funcionamiento del Espacio de Gestión del PPPY y la materialización del Plan de Manejo son económicos, físicos y humanos: a) Los recursos económicos serán los provenientes del presupuesto anual de gastos de la Intendencia Municipal de Montevideo a través de los presupuestos sectoriales de cada departamento, división y/o servicio correspondiente relacionado con el Plan de Manejo del Parque Público Punta Yeguas. b) El Espacio de Gestión del PPPY aportará recursos, en tanto se generen, al presupuesto de gastos de la IMM mediante la generación proveniente de eventos, servicios, actividades productivas o de investigación, convenios con otras áreas de gobierno, universidades y organizaciones de la sociedad civil que tengan que ver con las actividades del Parque, donaciones, subsidios, disposiciones testamentarias y transferencias que bajo cualquier título reciba, financiamiento de organizaciones internacionales a proyectos o programas; tales recursos se afectarán específicamente al Parque en la medida en que por su origen así corresponda de conformidad con la legislación vigente; c) Los recursos físicos consistirán en la dotación de útiles, herramientas y demás instrumentos necesarios para el normal funcionamiento del Parque afectados al mismo según inventario que confeccionará el Coordinador Ejecutivo, junto con integrantes del Espacio de Gestión del PPPY. d) los recursos de personal consisten en la dotación de empleados y/o contratados

que cada repartición municipal deberá garantizar para el funcionamiento del Parque para el cumplimiento del Plan de Manejo. Los diferentes servicios de la IMM acordarán con el Espacio de Gestión del PPPY los términos de referencia y criterios para las contrataciones o licitaciones de los servicios del Parque.

9o.-La gestión del PPPY estará en la órbita del Departamento de Desarrollo Ambiental.

10o.-Comuníquese a Secretaría General, a todos los Departamentos, a los Servicios de Instalaciones Mecánicas y Eléctricas, al Laboratorio de Calidad Ambiental, a la Unidad de Areas Protegidas y al Equipo Técnico de Educación Ambiental; cumplido, pase al Departamento de Desarrollo Ambiental.

RICARDO EHRLICH, Intendente Municipal.-

ALEJANDRO ZAVALA, Secretario General.-

> ANEXO 4_

ANÁLISIS JURÍDICO. DECLARACIÓN DE BIEN DE INTERÉS PATRIMONIAL

Montevideo , 4 de octubre de 2014

VISTO: la solicitud del Espacio de Gestión del Parque Público Punta Yeguas a través del expediente 2014-11-0008-0133, de iniciar acciones conjuntas con la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación para la gestión patrimonial de dicho Parque; CONSIDERANDO I: que el Parque Público Punta Yeguas, situado en el oeste del Departamento de Montevideo, aledaño al barrio Santa Catalina, es gestionado de manera integral por el Espacio de Gestión del Parque Público Punta Yeguas, un ámbito mixto socio gubernamental integrado por la Intendencia de Montevideo, vecinos y vecinas, técnicos, docentes, estudiantes, investigadores de distintas disciplinas, organizaciones sociales y sectoriales, entre otros, que desarrolla desde el año 2006 una modalidad de planificación y gestión asociada entre Estado y sociedad involucrando múltiples actores en la toma de decisiones, reconocido a través de la Resolución de la Intendencia de Montevideo n°

732/10;CONSIDERANDO II: que el Parque Público Punta Yeguas forma parte del corredor biológico del Oeste, conectando con los Humedales de Santa Lucía y presentando un ambiente costero con playas en el Río de la Plata, médanos, puntas rocosas, cañada, pinar y monte, con gran variedad de fauna y flora, identificándose especies prioritarias para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y categorizado como Suelo Rural Natural por las Directrices Departamentales de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible de Montevideo, estableciendo como objetivo su protección y recuperación; CONSIDERANDO III: que dicho Parque es testimonio de múltiples modalidades de ocupación humana, registrándose evidencias culturales desde la prehistoria hasta el presente representativas de distintos usos (residencial, ritual, industrial, recreativo, entre otros),

las cuales resulta imperioso investigar y poner en valor;

CONSIDERANDO IV: que el Espacio de Gestión del Parque Público Punta Yeguas ha instaurado prácticas de toma de decisiones en torno a los espacios públicos que involucran la participación multiactoral vinculante, profundizando así la democracia participativa; CONSIDERANDO V: que las prácticas educativas integrales desarrolladas en el Parque Público

Punta Yeguas definen un escenario idóneo para la formación de estudiantes de todos los niveles, así como de profesionales, funcionarios estatales, vecinos y trabajadores, tanto en materia ambiental como histórico-cultural. CONSIDERANDO VI: que, por sus características, el Parque Público Punta Yeguas y el Espacio de Gestión del mismo constituyen un proceso y un proyecto integral de alto impacto que promueve alternativas de desarrollo para una de los territorios más vulnerables de Montevideo y que por sus características, merece ser ejemplo de buena práctica en la gestión de los espacios públicos; ATENTO: a lo precedentemente expuesto y al dictamen favorable de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación el MINISTRO de EDUCACION Y CULTURA

RESUELVE

1-Declarar al Parque Público Punta Yeguas y a su modalidad de Planificación Participativa y Gestión Asociada desarrollada en el marco del Espacio de Gestión del Parque Público Punta Yeguas Bien de Interés Patrimonial.

2-Comuníquese.

> ANEXO 5_

LISTADO DE FIGURAS

FIGURA 1. <IMÁGEN> FOTOGRAFÍA AEREA DE JUAN LACAZE. **16**

FIGURA 2. <IMÁGEN> PROYECTOS DE ESTUDIANTES DE FADU EN JUAN LACAZE. **24**

FIGURA 3. <IMÁGEN> ÁREA INDUSTRIAL DE LA CIUDAD **25**

FIGURA 4. <IMÁGEN> UBICACIÓN DE JUAN LACAZE **26**

FIGURA 5. <DIBUJO> ESQUEMAS DE PODAS DE SEGURIDAD **34**

FIGURA 6. <DIBUJO> ESQUEMAS DE PODA DE FORMACIÓN Y DE ACLAREO **35**

FIGURA 7. <IMÁGEN> FOTOGRAFÍA DE EJEMPLAR JÓVEN CON PODA DE FORMACIÓN **35**

FIGURA 8. <DIBUJO> ESQUEMAS DE PODA DE BALANCEO **36**

FIGURA 9. <DIBUJO> ESQUEMA DEL CORTE DE REDUCCIÓN **37**

FIGURA 10. <DIBUJO> ESQUEMA DEL CORTE DE REMOCIÓN **38**

FIGURA 11. <IMÁGEN> CAPTURAS DE PANTALLA APLICACIÓN SURVEY 123. . . . . **59**

FIGURA 12. <DIBUJO> DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA POR RANGO DE EDAD **64**

FIGURA 14. <GRÁFICA> DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADAPOR EDAD Y AÑOS DE RESIDENCIA **64**

FIGURA 13. <GRÁFICA> DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADA POR SEXO **64**

FIGURA 15. <GRÁFICA> ¿VIVE EN JUAN LACAZE? **65**

FIGURA 17. <GRÁFICA> ¿VIVE EN JUAN LACAZE Y RANGO DE EDAD? **65**

FIGURA 16. <GRÁFICA> ¿HACE CUANTOS AÑOS?. **65**

FIGURA 18. <GRÁFICA> DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ENCUESTADAPOR TIEMPO DE RESIDENCIA Y RANGO DE EDAD . . . **66**

FIGURA 19. <GRÁFICA> ASPECTOS MÁS DESTACABLES DE JUAN LACAZE. **66**

FIGURA 20. <GRÁFICA> ¿CAMBIÓ DE ZONA O BARRIO? **67**

FIGURA 21. <GRÁFICA> CAUSALES DE CAMBIO DE ZONA O BARRIO **67**

FIGURA 22. <GRÁFICA> ¿TIENE FONDO, PATIO Y/O JARDÍN EN SU CASA? **68**

FIGURA 23. <GRÁFICA> ¿LO CUIDAS TU MISMO AL FONDO, PATIO Y/O AZOTEA? **68**

FIGURA 24. <GRÁFICA> ¿POR QUÉ MOTIVOS LO CUIDA AL FONDO, PATIO Y/O JARDÍN? **69**

FIGURA 25. <GRÁFICA> ¿UTILIZA LAS VEREDAS PARA ALGUNA ACTIVIDAD? **70**

FIGURA 26. <GRÁFICA> ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZA EN LAS VEREDAS?. **70**

FIGURA 27. <GRÁFICA> ¿ESTÁ CONFORME CON EL ESTADO DE LAS VEREDAS?. **71**

FIGURA 28. <GRÁFICA> ¿QUÉ ASPECTOS PIENSA QUE SE PODRÍAN MEJORAR?. **71**

FIGURA 29. <GRÁFICA> ¿CON QUÉ FRECUENCIA USA LOS ESPACIOS PÚBLICOS?. **72**

FIGURA 30. <GRÁFICA> ¿EN QUÉ HORARIOS USA LOS ESPACIOS PÚBLICOS? **72**

FIGURA 31. <GRÁFICA> ¿CUALES ACTIVIDADES REALIZA EN EL ESPACIO PÚBLICO?. **73**

FIGURA 32. <GRÁFICA> ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE EL ESTADO DE ESPACIOS PÚBLICOS?. **73**

FIGURA 33. <GRÁFICA> ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE LA CANTIDAD DE ARBOLADO?. **74**

FIGURA 34. <GRÁFICA> ¿QUÉ ASPECTOS CAMBIARÍA DEL ARBOLADO URBANO?. **74**

FIGURA 35. <IMÁGEN> FOTOGRAFÍAS DE LA ACONDICIONAMIENTO DE LOS ESPACIOS LIBRES DOMÉSTICOS. **76**

FIGURA 36. <IMÁGEN> FOTOGRAFÍAS DE LA APROPIACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LAS VEREDAS **78**

FIGURA 37. <IMÁGEN> FOTOGRAFÍAS DE LA VIVENCIAS COTIDIANAS Y USO DOMÉSTICO EN LAS VEREDAS **80**

FIGURA 38. <IMÁGEN> FOTOGRAFÍAS DEL ARBOLADO EN VEREDAS **82**

FIGURA 39. <IMÁGEN> FOTOGRAFÍAS DE LA MOVILIDAD ACTIVA **84**

FIGURA 40. <IMÁGEN> FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES Y USOS EN EL ESPACIO PÚBLICO **86**

FIGURA 41. <IMÁGEN> AGRUPAMIENTOS DE SCHINUS MOLLE (ANACAHUITA) EN LAS CALLES.. . . . . **88**

FIGURA 42. <IMÁGEN> CALLE CON ALINEACIÓN DE MELIA AZEDARACH PODADOS Y CON BROTES PRIMAVERALES.. . . . . **89**

FIGURA 43. <IMÁGEN> ÁRBOL URBANO DE JUAN LACAZE SOMETIDO A LA PODA CON DESMOCHE **89**

FIGURA 44. <IMÁGEN> ÁRBOLES DE ALINEACIÓN EN JUAN LACAZE PODADOS CON CORTES DE DESMOCHE **90**

FIGURA 45. <IMÁGEN> FALTA DE CIERRE DE HERIDAS POST PODAS **90**

FIGURA 46. <DIBUJO> ESQUEMA DE PODA DE DESMOCHE Y RESPUESTA DEL ÁRBOL **91**

FIGURA 47. <IMÁGEN> ARBOLADO CON FORMA TÍPICA. **91**

FIGURA 48. <IMÁGEN> PODAS INADECUADAS. **92**

FIGURA 49. <IMÁGEN> PROXIMIDAD Y COMPETENCIA DEL ARBOLADO URBANO **92**

FIGURA 50. <IMÁGEN> PLATANUS SP. DE LA CALLE RIVERA **93**

FIGURA 51. <MAPA> ARBOLADO SEGÚN SU TIPOLOGÍA VEGETAL **95**

FIGURA 52. <GRÁFICA> DISTRIBUCIÓN DEL ARBOLADO SEGÚN SU TIPOLOGÍA VEGETAL **95**

FIGURA 53. <MAPA> ARBOLADO SEGÚN SU ESPECIE **97**

FIGURA 54. <GRÁFICA> DISTRIBUCIÓN DE LAS ESPECIES CON MAYOR PRESENCIA ORDENADAS POR FRECUENCIA **97**

FIGURA 55. <MAPA> ARBOLADO SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO **99**

FIGURA 56. <GRÁFICA> DISTRIBUCIÓN DEL ARBOLADO SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO. **99**

FIGURA 58. <MAPA> DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍAS DEL ARBOLADO SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO **101**

FIGURA 57. <GRÁFICA> DISTRIBUCIÓN DEL ARBOLADO SEGÚN EL ESTADO VEGETATIVO DE LAS ESPECIES CON MAYOR PRESENCIA ORDENADAS POR FRECUENCIA. **101**

FIGURA 59. <MAPA> IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS ACERAS **105**

FIGURA 60. <GRÁFICA> PORCENTAJE DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LAS ACERAS **105**

FIGURA 61. <MAPA> CONFORMACIÓN DE COPA **107**

FIGURA 62. <GRÁFICA> DISTRIBUCIÓN DEL ARBOLADO SEGÚN SU CONFORMACIÓN DE COPA. **107**

FIGURA 63. <MAPA> PORCENTAJE DE LA SUPERFICIE DEL ALCORQUEOCUPADA POR EL TRONCO **109**

FIGURA 64. <GRÁFICA> DISTRIBUCIÓN DEL ARBOLADO SEGÚN EL PORCENTAJE DE SUPERFICIE DELALCORQUE OCUPADA POR EL TRONCO **109**

FIGURA 65. <MAPA> DIÁMETRO A LA ALTURA DEL PECHO [DAP]. **111**

FIGURA 66. <GRÁFICA> DISTRIBUCIÓN DEL ARBOLADO SEGÚN EL DIAMETRO A LA ALTURA DEL PECHO. **111**

FIGURA 67. <MAPA> DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍAS DEL ARBOLADO SEGÚN SU DIÁMETRO A LA ALTURA DEL PECHO . . . **113**

FIGURA 68. <MAPA> ALTURA DEL ARBOLADO. **115**

FIGURA 69. <GRÁFICA> DISTRIBUCIÓN DEL ARBOLADO SEGÚN SU ALTURA **115**

FIGURA 70. <MAPA> DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍAS DEL ARBOLADO SEGÚN SU ALTURA. **117**

FIGURA 71. <MAPA> DIVERSIDAD DE ESPECIES ARBÓREAS POR ACERA **119**

FIGURA 72. <GRÁFICA> PORCENTAJE Y METROS LINEALES DE ACERAS SEGÚN CANTIDAD DE ESPECIES ARBÓREAS **119**

FIGURA 73. <MAPA> DISTRIBUCIÓN POR CATEGORÍAS DEL ARBOLADO SEGÚN CANTIDAD DE ESPECIES ARBÓREAS POR ACERA **121**

FIGURA 74. <MAPA> DENSIDAD DEL ARBOLADO ALINEADO EN ACERAS. **123**

FIGURA 75. <GRÁFICA> PORCENTAJE Y METROS LINEALES DE ACERAS SEGÚN DENSIDAD DEL ARBOLADO ALINEADO **123**

FIGURA 76. <LISTA> DE ESPECIES CON PRESENCIA MENOR AL 1% **124**

FIGURA 77. <FICHA> VEGETAL DEL PARAÍSO **126**

FIGURA 78. <MAPA> DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE MELIA AZEDARACH. **129**

FIGURA 79. <MAPA> DISTRIBUCIÓN DE MELIA AZEDARACH SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MUY BUENO, BUENO Y REGULAR **129**

FIGURA 80. <GRÁFICA> DISTRIBUCIÓN DE MELIA AZEDARACHSEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO **129**

FIGURA 81. <MAPA> DISTRIBUCIÓN DE MELIA AZEDARACH SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MALO, SECO, TOCÓN Y CEPA **129**

FIGURA 82. <FICHA> VEGETAL DEL FRESNO **130**

FIGURA 83. <MAPA> DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE FRAXINUS SP. **133**

FIGURA 84. <MAPA> DISTRIBUCIÓN DE FRAXINUS SP. SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MUY BUENO, BUENO Y REGULAR **133**

FIGURA 85. <GRÁFICA> DISTRIBUCIÓN DE FRAXINUS SP. SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO **133**

FIGURA 86. <MAPA> DISTRIBUCIÓN DE FRAXINUS SP. SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MALO, SECO, TOCÓN Y CEPA **133**

FIGURA 87. <FICHA> VEGETAL DEL PLÁTANO. **134**

FIGURA 88. <MAPA> DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE PLATANUS SP. **137**

FIGURA 89. <MAPA> DISTRIBUCIÓN DE PLATANUS SP. SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MUY BUENO, BUENO Y REGULAR **137**

FIGURA 90. <GRÁFICA> DISTRIBUCIÓN DE PLATANUS SP. SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO **137**

FIGURA 91. <MAPA> DISTRIBUCIÓN DE PLATANUS SP. SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MALO, SECO, TOCÓN Y CEPA **137**

FIGURA 92. <FICHA> VEGETAL DEL ANACAHUITA **138**

FIGURA 93. <MAPA> DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE SCHINUS MOLLE **141**

FIGURA 94. <MAPA> DISTRIBUCIÓN DE SCHINUS MOLLE SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MUY BUENO, BUENO Y REGULAR **141**

FIGURA 95. <GRÁFICA> DISTRIBUCIÓN DE SCHINUS MOLLE SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO **141**

FIGURA 96. <MAPA> DISTRIBUCIÓN DE SCHINUS MOLLE SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MALO, SECO, TOCÓN Y CEPA **141**

FIGURA 97. <FICHA> VEGETAL DEL LIGUSTRO **142**

FIGURA 98. <MAPA> DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LIGUSTRUM LUCIDUM **145**

FIGURA 99. <MAPA> DISTRIBUCIÓN DE LIGUSTRUM LUCIDUM SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MUY BUENO, BUENO Y REGULAR **145**

FIGURA 100. <GRÁFICA> DISTRIBUCIÓN DE LIGUSTRUM LUCIDUM SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO **145**

FIGURA 101. <MAPA> DISTRIBUCIÓN DE LIGUSTRUM LUCIDUM SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MALO, SECO, TOCÓN Y CEPA **145**

FIGURA 102. <FICHA> VEGETAL DEL LAUREL DE JARDÍN **146**

FIGURA 103. <MAPA> DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE NERIUM OLEANDER **149**

FIGURA 104. <MAPA> DISTRIBUCIÓN DE NERIUM OLEANDER SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MUY BUENO, BUENO Y REGULAR **149**

FIGURA 105. <GRÁFICA> DISTRIBUCIÓN DE NERIUM OLEANDER SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO **149**

FIGURA 106. <MAPA> DISTRIBUCIÓN DE NERIUM OLEANDER SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MALO, SECO, TOCÓN Y CEPA **149**

FIGURA 107. <FICHA> VEGETAL DEL HIBISCO **150**

FIGURA 108. <MAPA> DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE HIBISCUS SP. **153**

FIGURA 109. <MAPA> DISTRIBUCIÓN DE HIBISCUS SP. SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MUY BUENO, BUENO Y REGULAR **153**

FIGURA 110. <GRÁFICA> DISTRIBUCIÓN DE HIBISCUS SP. SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO **153**

FIGURA 111. <MAPA> DISTRIBUCIÓN DE HIBISCUS SP. SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MALO, SECO, TOCÓN Y CEPA **153**

FIGURA 112. <FICHA> VEGETAL DEL JACARANDÁ **154**

FIGURA 113. <MAPA> DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE JACARANDA MIMOSIFOLIA **157**

FIGURA 114. <MAPA> DISTRIBUCIÓN DE JACARANDA MIMOSIFOLIA SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MUY BUENO, BUENO Y REGULAR **157**

FIGURA 115. <GRÁFICA> DISTRIBUCIÓN DE JACARANDA MIMOSIFOLIA SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO **157**

FIGURA 116. <MAPA> DISTRIBUCIÓN DE JACARANDA MIMOSIFOLIA SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MALO, SECO, TOCÓN Y CEPA **157**

FIGURA 117. <FICHA> VEGETAL DEL CATALPA **158**

FIGURA 118. <MAPA> DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE CATALPA BIGNONIOIDES **161**

FIGURA 119. <MAPA> DISTRIBUCIÓN DE CATALPA BIGNONIOIDES SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MUY BUENO, BUENO Y REGULAR **161**

FIGURA 120. <GRÁFICA> DISTRIBUCIÓN DE CATALPA BIGNONIOIDES SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO **161**

FIGURA 121. <MAPA> DISTRIBUCIÓN DE CATALPA BIGNONIOIDES SEGÚN SU ESTADO VEGETATIVO MALO, SECO, TOCÓN Y CEPA **161**

FIGURA 122. <IMÁGEN> EJEMPLOS DE ALCORQUES PLANTADOS CON HERBÁCEAS **162**

FIGURA 123. <IMÁGEN> ESCENARIO PROSPECTIVO DE FORTALECIMIENTO DEL CARÁCTER IDENTITARIO DEL ÁREA PATRIMONIAL CON ALINEACIONES DE PLATANOS. **168**

FIGURA 124. <IMÁGEN> ESCENARIO PROSPECTIVO DE MAXIMIZACIÓN PEATONAL DEL USO DE LAS CALZADAS Y ESPACIOS ADYACENTES. **170**

FIGURA 125. <IMÁGEN> ESCENARIO PROSPECTIVO DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL Y EQUIPAMIENTO URBANO **172**

FIGURA 126. <MAPA> TERRITORIO / EDIFICACIONESVIAS Y ACERAS / SUPERPOSICIÓN **178**

FIGURA 127. <MAPA> DE ESPACIOS URBANOS LIBRES Y EDIFICADOS **180**

FIGURA 128. <MAPA> ZONIFICACIÓN SECUNDARIA DEL POTDSJL **182**

FIGURA 129. <MAPA> ÁMBITOS POR TIPO DE ACTUACIÓN DEL POTDSJL **184**

FIGURA 130. <MAPA> ZONIFICACIÓN SECUNDARIA + ÁMBITOS POR TIPO DE ACTUACIÓN DEL POTDSJL **186**

FIGURA 131. <MAPA> PLANO SINTÉSIS **188**

FIGURA 132. <MAPA> DE SEGMENTACIÓN DEL ARBOLADO POR CUADRANTES **200**

FIGURA 133. <MAPA> DE ZONA A **202**

FIGURA 134. <MAPA> DE ZONA B **203**

FIGURA 135. <MAPA> DE ZONA C **204**

FIGURA 136. <MAPA> DE ZONA CH **205**

FIGURA 137. <MAPA> DE ZONA D **206**

FIGURA 138. <MAPA> DE ZONA E **207**

FIGURA 139. <MAPA> DE ZONA F **208**

FIGURA 140. <MAPA> DE ZONA G **209**

FIGURA 141. <MAPA> DE ZONA H **210**

FIGURA 142. <MAPA> DE ZONA I **211**

FIGURA 143. <MAPA> DE ZONA J **212**

FIGURA 144. <MAPA> DE ZONA K **213**

FIGURA 145. <MAPA> DE ZONA L **214**

FIGURA 146. <MAPA> DE ZONA LL **215**

FIGURA 147. <MAPA> DE ZONA M. **216**

FIGURA 148. <MAPA> DE ZONA N **217**

FIGURA 149. <MAPA> DE ZONA Ñ **218**

FIGURA 150. <MAPA> DE ZONA O **219**

FIGURA 151. <MAPA> DE ZONA P **220**

FIGURA 152. <MAPA> DE ZONA Q **221**

FIGURA 153. <MAPA> DE ZONA R **222**

FIGURA 154. <MAPA> DE ZONA S **223**

FIGURA 155. <MAPA> DE ZONA T **224**

FIGURA 156. <MAPA> DE ZONA U **225**

FIGURA 157. <MAPA> DE ZONA V **226**

FIGURA 158. <MAPA> DE ZONA W. **227**

FIGURA 159. <MAPA> DE ZONA X **228**

FIGURA 160. <MAPA> DE ZONA Y **229**

FIGURA 161. <MAPA> DE ZONA Z **230**

2026

Montevideo, Uruguay

ISBN: 978-9974-0-2347-5